

Originalfassung

DE BETRIEBSANLEITUNG

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE (mit Spiralmesserhobelwelle)

Übersetzung / Translation

EN OPERATING MANUAL

COMBINED PLANER AND THICKNESSER (with spiral cutter head)

FR MODE D'EMPLOI

MACHINE À RABOTER ET À DÉGAUCHIR (avec arbre de rabotage à lames hélicoïdales)

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZA (s hoblovacím hřídelem se spirálovým ostřím)



HOB410ECO_400V
HOB410ECOSMW2_400V



**1 INHALT / INDEX**

1	INHALT / INDEX.....	2
2	SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS / SYMBOLES DE SECURITE / BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY.....	6
3	TECHNIK / TECHNICS / TECHNIQUE / TECHNICKÁ ČÁST.....	7
3.1	Lieferumfang / Delivery content / Contenu de la livraison / Rozsah dodávky.....	7
3.2	Komponenten / Components / Composants / Komponenty.....	7
3.3	Technische Daten / Technical Data / Données techniques / Technické údaje.....	8
4	VORWORT (DE)	10
5	SICHERHEIT	11
5.1	Bestimmungsmäßige Verwendung	11
5.1.1	Technische Einschränkungen	11
5.1.2	Verbotene Anwendungen / Gefährliche Fehlanwendungen.....	11
5.2	Anforderungen an Benutzer.....	11
5.3	Sicherheitseinrichtungen	11
5.4	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	12
5.5	Elektrische Sicherheit.....	12
5.6	Spezielle Sicherheitshinweise für diese Maschine	12
5.7	Gefahrenhinweise.....	13
6	TRANSPORT	13
7	MONTAGE	14
7.1	Lieferumfang prüfen.....	14
7.2	Der Arbeitsplatz.....	14
7.3	Vorbereitung der Oberflächen.....	14
7.4	Zusammenbau der Maschine.....	14
7.5	Elektrischer Anschluss.....	15
7.5.1	Maschine mit 400 V installieren	15
7.6	Anschließen an eine Absauganlage	15
8	BETRIEB.....	16
8.1	Betriebshinweise	16
8.2	Kontrolle vor der Inbetriebnahme.....	16
8.3	Einstellungen	16
8.4	Bedienung	17
8.4.1	Maschine ein- und ausschalten	17
8.4.2	Vorschub Dickenhobel aktivieren/deaktivieren	17
8.5	Absauganschluss.....	17
8.6	Abrichten	17
8.6.1	Abrichten von schmalen Werkstücken.....	18
8.6.2	Abrichten mit geschwenktem Abrichtanschlag.....	18
8.6.3	Abrichten kurzer Werkstücke.....	18
8.6.4	Abrichten von Werkstücken mit kleinem Querschnitt.....	18
8.7	Dickenhobeln	18
8.7.1	Umrüsten von Abricht- auf Dickenhobeln.....	19
8.7.2	Dickenhobeln von Werkstücken	19
8.8	Nach dem Betrieb	20
9	REINIGUNG, WARTUNG, LAGERUNG, ENTSORGUNG	20
9.1	Reinigung.....	20
9.2	Wartung	20
9.2.1	Wartungsplan	20
9.3	Riemenspannung kontrollieren/einstellen/tauschen.....	20
9.4	Höhenverstelleinheit (Dickenhobel) schmieren.....	21
9.5	Rückschlagsicherung kontrollieren/reinigen.....	21
9.6	Reibrad (Vorschub) kontrollieren/austauschen	21
9.7	Kette (Vorschub) kontrollieren/schmieren.....	21
9.8	Hobelmesser erneuern/justieren (HOB410ECO)	21
9.9	Wendeschnidplatte erneuern/wenden (HOB410ECOSMW2)	22
9.10	Lagerung	22
9.11	Entsorgung	23
10	FEHLERBEHEBUNG.....	23
11	PREFACE (EN)	24
12	SAFETY.....	25
12.1	Intended use of the machine.....	25



12.1	Technical Restrictions.....	25
12.2	Prohibited Use / Forseeable Misuse.....	25
12.2	User requirements.....	25
12.3	Safety devices.....	25
12.4	General safety instructions.....	26
12.5	Electrical safety.....	26
12.6	Special safety instructions for that machine.....	26
12.7	Hazard warnings.....	27
13	TRANSPORT.....	27
14	ASSEMBLY.....	28
14.1	Check scope of delivery.....	28
14.2	Requirements for the place of installation.....	28
14.3	Preparation of the surface.....	28
14.4	Assembling the machine.....	28
14.5	Electrical connection.....	29
14.5.1	Setting up a 400 V machine.....	29
14.6	Connecting to a dust collection system.....	29
15	OPERATION.....	30
15.1	Operating instructions.....	30
15.2	Initial check before start.....	30
15.3	Settings.....	30
15.4	Operation.....	31
15.4.1	Switch the machine on and off.....	31
15.4.2	Activating/Deactivating the thicknesser feed rate.....	31
15.5	Dust collection plug.....	31
15.6	Planing.....	31
15.6.1	Planing small workpieces.....	32
15.6.2	Planing with tilted planer fence.....	32
15.6.3	Planing short workpieces.....	32
15.6.4	Planing the workpiece with small cross section.....	32
15.7	Thicknessing.....	32
15.7.1	Converting from planer to thicknessing.....	33
15.7.2	Thicknessing of workpieces.....	33
15.8	After working process.....	34
16	CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE, DISPOSAL.....	34
16.1	Cleaning.....	34
16.2	Maintenance.....	34
16.2.1	Maintenanceplan.....	34
16.3	Checking/adjusting/replacing the V-Belt.....	34
16.4	Lubricate height adjustment (thicknesser).....	35
16.5	Check/clean anti-kick-back device.....	35
16.6	Check/replace friction wheel (feed).....	35
16.7	Check/lubricate chain-drive (feed).....	35
16.8	Replacing/adjusting the planing knife (HOB410ECO).....	35
16.9	Replacing/turning the cutter insert (HOB410ECOSMW2).....	36
16.10	Storage.....	36
16.11	Disposal.....	37
17	TROUBLESHOOTING.....	37
18	AVANT-PROPOS (FR).....	38
19	SECURITE.....	39
19.1	Utilisation conforme.....	39
19.1.1	Restrictions techniques.....	39
19.1.2	Applications interdites / Mauvaises applications dangereuses.....	39
19.2	Exigences des utilisateurs.....	39
19.3	Dispositifs de sécurité.....	39
19.4	Consignes générales de sécurité.....	40
19.5	Sécurité électrique.....	40
19.6	Instructions spéciales de sécurité pour cette machine.....	41
19.7	Mise en garde contre les dangers.....	41
20	TRANSPORT.....	42
21	MONTAGE.....	42
21.1	Vérifier l'étendue de la livraison.....	42
21.2	Le lieu de travail.....	42
21.3	Préparation de la surface.....	42



21.4	Assemblage de la machine	43
21.5	Raccordement électrique	43
21.5.1	Installation d'une machine sur du 400 V	44
21.6	Raccordement à un système d'aspiration	44
22	FONCTIONNEMENT	44
22.1	Instructions d'utilisation	44
22.2	Contrôles avant la mise en service	44
22.3	Réglages	44
22.4	Utilisation	45
22.4.1	Allumer et éteindre la machine	45
22.4.2	Activation/désactivation de l'avance du rabot d'usinage en épaisseur	46
22.5	Raccord d'aspiration	46
22.6	Le dégauchissage	46
22.6.1	Dégauchissage de pièces à usiner étroites	47
22.6.2	Dégauchissage avec butée de dégauchissage pivotée	47
22.6.3	Dégauchissage de pièces à usiner courtes	47
22.6.4	Dégauchissage de pièces à usiner avec une petite coupe transversale	47
22.7	Rabot d'usinage en épaisseur	47
22.7.1	Rééquipement pour le rabotage en épaisseur et le dégauchissage	48
22.7.2	Rabotage d'usinage en épaisseur des pièces à usiner	48
22.8	Après l'exploitation	49
23	NETTOYAGE, ENTRETIEN, ENTREPOSAGE, ELIMINATION	49
23.1	Nettoyage	49
23.2	Maintenance	49
23.2.1	Plan de maintenance	49
23.3	Contrôle/réglage/remplacement de la tension de courroie	50
23.4	Lubrifier l'unité de réglage de la hauteur (Rabot d'usinage en épaisseur)	50
23.5	Contrôler/nettoyer le dispositif anti-retour	50
23.6	Contrôle/remplacement de la roue de friction (avance)	50
23.7	Contrôler/lubrifier la chaîne (avance)	50
23.8	Remplacer / ajuster la lame de rabot (HOB410ECO)	50
23.9	Remplacement/ retournement des plaquettes de rechange (HOB410ECOSMW2)	51
23.10	Entreposage	52
23.11	Élimination	52
24	RESOLUTION DE PANNE	52
25	ÚVODNÍ SLOVO (CZ)	53
26	BEZPEČNOST	54
26.1	Použití v souladu s určením	54
26.1.1	Technická omezení	54
26.1.2	Zakázané použití / Rizikové chybné použití	54
26.2	Požadavky na uživatele	54
26.3	Bezpečnostní prvky	54
26.4	Všeobecné bezpečnostní pokyny	55
26.5	Elektrická bezpečnost	55
26.6	Speciální bezpečnostní pokyny pro tento stroj	55
26.7	Upozornění na nebezpečí	56
27	TRANSPORT	56
28	MONTÁŽ	57
28.1	Kontrola rozsahu dodávky	57
28.2	Pracoviště	57
28.3	Příprava povrchu	57
28.4	Sestavení stroje	57
28.5	Připojení k elektrické síti	58
28.5.1	Instalace stroje s 400 V	58
28.6	Připojení k odsávacímu zařízení	58
29	PROVOZ	59
29.1	Provozní pokyny	59
29.2	Kontrola před uvedením do provozu	59
29.3	Nastavení	59
29.4	Ovládání	60
29.4.1	Zapnutí a vypnutí stroje	60
29.4.2	Aktivace/deaktivace posuvu tloušťkovacího hoblíku	60
29.5	Přípojka odsávání	60
29.6	Srovnávání	61



29.6.1	Srovnávání úzkých obrobků	61
29.6.2	Srovnávání s otočeným srovnávacím dorazem	61
29.6.3	Srovnávání krátkých obrobků	61
29.6.4	Srovnávání obrobků s malým průřezem	62
29.7	Tloušťkování	62
29.7.1	Přestavba ze srovnávání na tloušťkování	62
29.7.2	Tloušťkování obrobků	63
29.8	Po ukončení provozu	63
30	ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ, LIKVIDACE	63
30.1	Čištění	63
30.2	Údržba	64
30.2.1	Plán údržby	64
30.3	Kontrola/nastavení napnutí řemenu/výměna řemenu	64
30.4	Mazání jednotky změny nastavení výšky (tloušťkovacího hoblíku)	65
30.5	Kontrola/čištění pojistky proti zpětnému rázu	65
30.6	Kontrola/výměna třecího kola (posuvu)	65
30.7	Kontrola/mazání řetězu (posuvu)	65
30.8	Výměna/seřízení hoblovacích nožů (HOB410ECO)	65
30.9	Výměna/otočení vyměnitelné břitové destičky (HOB410ECOSMW2)	65
30.10	Skladování	66
30.11	Likvidace	66
31	ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	66
32	ELEKTRISCHER SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM / SCHEMA ELECTRIQUE / SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ	67
33	ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIÉCES DE RECHANGE / NÁHRADNÍ DÍLY	68
33.1	Ersatzteilbestellung / spare parts order / Commande de pièces détachées / Objednání náhradních dílů	68
33.2	Explosionszeichnung / Exploded view / Vue éclatée / Výkres v rozloženém stavu	69
34	ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / PŘÍSLUŠENSTVÍ	74
34.1	HOB410ECO-ET	74
35	EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / CE-CERTIFICATE OF CONFORMITY / DECLARATION DE CONFORMITE UE / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	75
37	GARANTIEERKLÄRUNG (DE)	76
38	GUARANTEE TERMS (EN)	77
39	DÉCLARATION DE GARANTIE (FR)	78
40	PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE (CZ)	79
41	PRODUKTBEOBACHTUNG PRODUCT MONITORING	80



2 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS / SYMBLES DE SÉCURITÉ / BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

DE SICHERHEITSZEICHEN EN SAFETY SIGNS FR SYMBLES DE SÉCURITÉ
CZ BEDEUTUNG DER SYMBOLE DEFINITION OF SYMBOLS SIGNIFICATION DES SYMBOLES
CZ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY VÝZNAM SYMBOLŮ



DE **CE-KONFORM!** - Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien.
EN **CE-Conformal!** - This product complies with the EC-directives.
FR **CONFORMITE CE !** - Ce produit répond aux directives CE.
CZ **VYHOVUJE CE!** - Tento výrobek vyhovuje směrnici EU.



DE **BETRIEBSANLEITUNG LESEN!** Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut vertraut, um die Maschine ordnungsgemäß zu bedienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen.
EN **READ THE MANUAL!** Read the user and maintenance carefully and get familiar with the controls in order to use the machine correctly and to avoid injuries and machine defects.
FR **LIRE LE MODE D'EMPLOI !** Veuillez lire le manuel d'exploitation et de maintenance de votre machine avec assiduité en vous familiarisant bien avec les organes de commande de la machine pour l'utiliser correctement et prévenir ainsi des blessures corporelles et des dégâts sur la machine.
CZ **PŘEČTĚTE SI NÁVOD K PROVOZU!** Přečtěte si pozorně návod k použití a údržbě stroje a dobře se seznámte s jeho ovládacími prvky, abyste mohli stroj správně ovládat, čímž zabráníte škodám na zdraví osob i poškození stroje.



DE Maschine vor Wartung und Pausen ausschalten und Netzstecker ziehen!
EN Switch off the machine before maintenance and breaks and pull out the mains plug!
FR Éteindre la machine avant la maintenance et les pauses et débrancher la fiche secteur !
CZ Před údržbou a přestávkami vypněte stroj a vytáhněte síťovou zástrčku!



DE Persönliche Schutzausrüstung tragen!
EN Wear personal protective equipment!
FR Porter un équipement de protection individuelle !
CZ Používejte osobní ochranné prostředky!



DE Warnung vor spitzem (scharfem) Werkzeug!
EN Warning of pointed (sharp) tool!
FR Avertissement contre les outils pointus (tranchants) !
CZ Upozornění na špičaté (ostré) nástroje!



DE Immer ausreichend Abstand zur Hobelwelle halten. Während des Betriebs ausreichend Abstand zu angetriebenen Bauteilen halten.
EN Always keep your hands well clear of the planer shaft. Keep sufficient distance to driven components when operating this machine.
FR Toujours garder une distance suffisante par rapport à l'arbre de rabotage. Pendant le fonctionnement, se tenir à une distance suffisante des éléments entraînés.
CZ Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost od hoblovacího hřídele. Během provozu udržujte dostatečnou vzdálenost od poháněných součástí.




DE Benutzen von Handschuhen verboten!
EN Do not use wearing gloves!
FR Défense d'utiliser des gants !
CZ Používání rukavic je zakázáno!

DE **Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder die entfernt wurden, sind umgehend zu erneuern!**
EN **Missing or non-readable security stickers have to be replaced immediately!**
FR **Les panneaux d'avertissement et/ou autocollants d'avertissement illisibles ou retirés sur la machine doivent être remplacés immédiatement !**
CZ **Výstražné štítky a/nebo nálepky na stroji, které jsou nečitelné či byly odstraněny, je nutné ihned obnovit!**




3 TECHNIK / TECHNICS / TECHNIQUE / TECHNICKÁ ČÁST

3.1 Lieferumfang / Delivery content / Contenu de la livraison / Rozsah dodávky



#	Beschreibung / Description	Qty.
1	Maschine / machine / Machine / Stroj	1
2	Brückenschutzabdeckung / planer knife cover / Cache de protection de portique / Můstkový ochranný kryt	1
3	Schiebehholz / sliding wood / Cale coulissante / Posuvný dřevěný blok	1
4	Gabelschlüssel / wrench / Clé à fourche / Vidlicový klíč	2
5	Inbusschlüsselset / Allen key set / Set de clés Allen / Sada inbusových klíčů	1
6	HOB410ECO: Einstelllehre Hobelmesser / setting gauge planer knives / Gabarit de réglage des lames de rabot / Seřizovací měrka hoblovacího nože	1
7	HOB410ECOSMW2: Wendeschneidplatten (Ersatz) / cutter inserts (spare) / Plaquettes de rechange (remplacement) / Vyměnitelné břitové destičky (náhradní díly)	5
8	HOB410ECOSMW2: Wendeschneidplattenschrauben (Ersatz) / cutter inserts screws (spare) / Vis des plaquettes de rechange (remplacement) / Šrouby vyměnitelných břitových destiček (náhradní díly)	5
9	HOB410ECOSMW2: Schlüssel für Wendeschneidplatten / key for cutter inserts / Clé de plaquettes de rechange / Klíč na vyměnitelné břitové destičky	2
10	Betriebsanleitung / user manual / Mode d'emploi / Návod k použití	1

3.2 Komponenten / Components / Composants / Komponenty



#	Beschreibung / Description
1	Abnahmetisch / exit planer table / Table de sortie / Výstupní stůl
2	Abrichtanschlag / planer fence / Butée de dégauchissage / Srovnávací doraz
3	Brückenschutzabdeckung / blade guard / Cache de protection de portique / Můstkový ochranný kryt
4	Aufgabetisch / entry planer table / Table de chargement / Vstupní stůl
5	Einstellhebel Abrichtobeldicke / adjustment lever planer cutting depth / Levier de réglage de l'épaisseur de la dégauchisseuse / Páčka pro nastavení tloušťky srovnávacího hoblování
6	Bedienpult / control panel / Pupitre de commande / Ovládací pult
7	Zählwerk Höhenverstellung / counter block for height adjustment / Compteur de réglage en hauteur / Počítadlo pro změnu nastavení výšky
8	Handrad Höhenverstellung Dickenhobel / handwheel height adjustment thicknesser / Volant à main de réglage en hauteur du rabot d'usinage en épaisseur / Ruční kolečko pro změnu nastavení výšky tloušťkovacího hoblíku
9	Klemmhebel Höhenverstellung Dickenhobel / clamping lever height-adjustment thicknesser / Levier de blocage de réglage en hauteur du rabot d'usinage en épaisseur / Upínací páka změny nastavení výšky tloušťkovacího hoblíku
10	Anschlussdose 400V / input box 400V / Boîte de raccordement 400 V / Připojovací krabice 400 V
11	Klemmhebel Abrichttische / fixation handle planer tables / Levier de blocage de la table de dégauchissage / Upínací páka srovnávacích stolů
12	Dickenhobeltisch / thicknesser table / Table de la raboteuse / Tloušťkovací stůl
13	Riemen-Kettenabdeckung / belt-chain cover / Cache de courroie et de chaîne / Kryt řemenu
14	Absaughaube umklappbar / dust collector hood / Hotte d'aspiration rabattable / Sklopný odsávací kryt
15	Hebel für Dickenhobelvorschub / handle for thicknesser feeder / Levier d'avance du rabot d'usinage en épaisseur / Páka posuvu tloušťkovacího hoblíku



16	Rückschlaggreifer / anti-kick-back device / Pincettes de dispositif anti retour / Zařízení proti zpětnému rázu
17	Einzugswalze / feed roller / Rouleau d'alimentation / Podávací válec
18	Hobelwelle / planer shaft / Arbre du rabot / Hoblovací hřídel
19	Auszugswalze / pull-out roller / Rouleau d'extraction / Vytahovací válec
20	Höhenverstelleinheit Dickenhobeltisch / height adjustment unit thicknesser / Unité de réglage de la hauteur du rabot d'usinage en épaisseur / Jednotka změny nastavení výšky tloušťkovacího stolu
21	Optional / En option / Volitelně: HOB410ECO-ET Erweiterungstisch / extension table / Table d'extension / Rozšiřovací stůl

3.3 Technische Daten / Technical Data / Données techniques / Technické údaje

Allgemein / general	HOB410ECO	HOB410ECOSMW2
Spannung / Voltage / Tension / Napětí	400 V/50 Hz	
Motorleistung S6 (40%) / Motor power S6 (40%) / Puissance moteur S6 (40 %) / Výkon motoru S6 (40 %)	4 kW	
Hobelwelle / planer shaft / Arbre du rabot / Hoblovací hřídel	Ø 70 x 410 mm	
Anzahl Hobelmesser / quantity of blades / Nombre de lames de rabot / Počet hoblovacích nožů	3	-
Anzahl Rillen / amount of grooves / Nombre de rainures / Počet drážek	-	2
Anzahl Wendschneidplatten / quantity cutter inserts / Nombre de plaquettes de rechange / Počet vyměnitelných břitových destiček	-	44
Hobelmesserdimension (Streifenmesser) / planer knife dimension / Dimension des lames de rabot (lames striées) / Rozměry hoblovacího nože (plochého nože)	410 x 25 x 3 mm	-
Wendschneidplatten / cutter inserts set / Plaquettes de rechange / Vyměnitelné břitové destičky	-	15 x 15 x 2,5 mm (30°)
Hobelwellendrehzahl / blade shaft speed / Vitesse de l'arbre de rabotage / Otáčky hoblovacího hřídele	5500 min ⁻¹	
Absauganschluss / dust collector plug / Raccord d'aspiration / Přípojka odsávání	Ø 120 mm	
notwendiger Luftvolumenstrom Absauganlage / necessary air volume / Débit d'air nécessaire de l'installation d'aspiration / požadovaný systém odsávání objemového průtoku vzduchu	min. 1000 m ³ /h	
notwendiger Unterdruck Absauganlage / vacuum dust collector / Dépression nécessaire de l'installation d'aspiration / požadovaný podtlak (odsávací zařízení)	800 Pa	
Maschinenmaße (LxBxH) / machine dimensions (LxWxH) / Dimensions de la machine (LxIxH) / Rozměry stroje (dxšxv)	1670 x 680 x 1000 mm	
Verpackungsmaße (LxBxH) / packaging dimensions (LxWxH) / Dimensions d'emballage (LxIxH) / Rozměry obalu (dxšxv)	1710 x 740 x 1150 mm	
Gewicht Brutto / weight gross / Poids brute / Hmotnost brutto	353 kg	
Gewicht Netto / weight net / Poids net / Hmotnost netto	295 kg	
Schalleistungspegel L _{WA} (ISO 3746) / sound power level L _{WA} / Niveau de puissance acoustique L _{WA} (ISO 3746) / Hladina akustického výkonu L _{WA} (ISO 3746)	107 dB(A)k: 4 dB(A)	104 dB(A)k: 4 dB(A)
Schalldruckpegel L _{PA} (ISO 11202) / Sound pressure level L _{PA} / Niveau de pression acoustique L _{PA} (ISO 11202) / Hladina akustického tlaku L _{PA} (ISO 11202)	89 dB(A)k: 4 dB(A)	86 dB(A)k: 4 dB(A)
Abrichtobel / planer / Dégauchisseuse / Srovnávací hoblík		
Tischgröße / planer table size / Dimension de table / Velikost stolu	1660 x 410 mm	
Tischhöhe / table height / Hauteur de table / Výška stolu	850 mm	
max. Abrichtbreite / max planing width / Largeur max. de dégauchissage / Max. srovnávací šířka	410 mm	
Schwenkbereich Anschlag / angle range of angle stop / Plage de pivotement de la butée / Otočný rozsah dorazu	90° - 45°	
max. Spanabnahme / max depth of cut / Profondeur max. de rabotage / Max. úběr třísky	4 mm	
Abrichtanschlag Dimension / planer fence dimension / Dimensions de la butée de dégauchissage / Rozměry srovnávacího dorazu	1100 x 150 mm	



Dickenhobel / thicknesser / Rabot d'usinage en épaisseur / Tloušťkovací hoblík	
Tischgröße / table size / Dimension de table / Velikost stolu	650 x 407 mm
max. Hobelbreite / max. thicknessing width / Largeur max. du rabot / max. šířka hoblování	405 mm
min. Werkstückdicke / min. thickness of workpiece / Épaisseur Min. de la pièce à usiner / Min. tloušťka obrobku	4 mm
max. Werkstückdicke / max. thickness of workpiece / Épaisseur max. de la pièce à usiner / Max. tloušťka obrobku	225 mm
max. Spanabnahme / max. depth of cut / Profondeur max. de rabotage / Max. úběr třísky	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed / Vitesse d'avance / Rychlost posuvu	7 m/min

(DE) Hinweis Geräuschangaben: Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen damit nicht zugleich auch sichere Arbeitsplatzwerte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt, kann daraus nicht zuverlässig abgeleitet werden, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht. Faktoren, welche den am Arbeitsplatz tatsächlich vorhandenen Immissionspegel beeinflussen, beinhalten die Eigenart des Arbeitsraumes und andere Geräuschquellen, d. h. die Zahl der Maschinen und anderer benachbarter Arbeitsvorgänge. Die zulässigen Arbeitsplatzwerte können ebenso von Land zu Land variieren. Diese Information soll jedoch den Anwender befähigen, eine bessere Abschätzung von Gefährdung und Risiko vorzunehmen.

(EN) Notice noise emission: The values given are emission values and therefore do not have to represent safe workplace values at the same time. Although there is a correlation between emission and immission levels, it cannot be reliably deduced whether additional precautions are necessary or not. Factors influencing the actual immission level at the workplace include the nature of the workspace and other noise sources, i.e. the number of machines and other adjacent operations. The permissible workplace values may also vary from country to country. However, this information should enable the user to make a better assessment of hazard and risk.

(FR) Avis Données sur le bruit : Les valeurs indiquées sont des valeurs d'émission et ne représentent donc pas nécessairement des valeurs de sécurité sur le lieu de travail. Bien qu'il existe une corrélation entre les niveaux d'émission et d'immission, il est impossible de déduire de manière fiable si des mesures de précaution supplémentaires sont nécessaires ou non. Les facteurs influençant le niveau d'immission réellement présent sur le lieu de travail comprennent les caractéristiques de la salle de travail et d'autres sources de bruit, c'est-à-dire le nombre de machines et d'autres processus de travail adjacents. Les valeurs autorisées sur le lieu de travail peuvent également varier d'un pays à l'autre. Toutefois, ces informations devraient permettre à l'utilisateur de mieux évaluer le danger et le risque.

(CZ) Označení - údaje o hlučnosti: Uvedené hodnoty jsou emisní hodnoty, a proto nemusejí současně představovat i bezpečné hodnoty na pracovišti. Přestože existuje korelace mezi hladinami emisí a imisí, nelze z ní spolehlivě odvodit, zda jsou nutná další preventivní opatření, či nikoli. Mezi faktory, které ovlivňují skutečnou hladinu imisí na pracovišti, patří charakter pracovního prostoru a další zdroje hluku, tj. počet strojů a dalších sousedních pracovních procesů. Přípustné hodnoty na pracovišti se rovněž mohou v jednotlivých zemích lišit. Tato informace však má uživateli umožnit lépe posoudit ohrožení a riziko.



4 VORWORT (DE)

Sehr geehrter Kunde!

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung der der Abricht-Dickenhobelmaschine (mit Spiralmesserhobelwelle) HOB410ECO_400V und HOB410ECOSMW2_400V, nachfolgend als „Maschine“ in diesem Dokument bezeichnet.



Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie für spätere Zwecke an einem geeigneten, für Nutzer (Betreiber) leicht zugänglichen Ort auf und legen Sie sie der Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergegeben wird!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Halten Sie sich an die Sicherheits- und Gefahrenhinweise. Missachtung kann zu ernststen Verletzungen führen.

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Änderungen vorbehalten!

Kontrollieren Sie die Ware nach Erhalt unverzüglich und vermerken Sie etwaige Beanstandungen bei der Übernahme durch den Zusteller auf dem Frachtbrief!

Transportschäden sind innerhalb von 24 Stunden separat bei uns zu melden.

Für nicht vermerkte Transportschäden kann HOLZMANN MASCHINEN GmbH keine Gewährleistung übernehmen.

Urheberrecht

© 2023

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt.

Als Gerichtsstand gilt das Landesgericht Linz oder das für 4170 Haslach zuständige Gericht als vereinbart.

Kundendienstadresse

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4
AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0
info@holzmann-maschinen.at



5 SICHERHEIT

Dieser Abschnitt enthält Informationen und wichtige Hinweise zur sicheren Inbetriebnahme und Handhabung der Maschine.



Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch. Das ermöglicht Ihnen den sicheren Umgang mit der Maschine, und Sie beugen damit Missverständnissen sowie Personen- und Sachschäden vor. Beachten Sie außerdem die an der Maschine verwendeten Symbole und Piktogramme sowie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise!

5.1 Bestimmungsmäßige Verwendung

Die Maschine ist ausschließlich für folgende Tätigkeiten bestimmt: Das Abrichten (Breit.- und Schmalseite sowie Anschrägen eines schmalen bzw. Abfasen der Kanten eines Werkstückes) und Dickenhobeln von Schnittholz innerhalb der vorgegebenen Maschinengrenzen.

HINWEIS



HOLZMANN MASCHINEN GmbH übernimmt keine Verantwortung oder Gewährleistung für eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung und daraus resultierende Sach- oder Personenschäden.

5.1.1 Technische Einschränkungen

Die Maschine ist für den Einsatz unter folgenden Umgebungsbedingungen bestimmt:

Rel. Feuchtigkeit:	max. 65 %
Temperatur (Betrieb)	+5° C bis +40° C
Temperatur (Lagerung, Transport)	-20° C bis +55° C

5.1.2 Verbotene Anwendungen / Gefährliche Fehlanwendungen

- Betreiben der Maschine ohne adäquate körperliche und geistige Eignung
- Betreiben der Maschine ohne Kenntnis der Bedienungsanleitung
- Änderungen der Konstruktion der Maschine
- Betreiben der Maschine in explosionsgefährdeter Umgebung
- Betrieb der Maschine in geschlossenen Räumen ohne Späne- und Staubabsaugung (ein normaler Haushaltsstaubsauger ist nicht als Absaugvorrichtung geeignet).
- Betreiben der Maschine außerhalb der in dieser Anleitung angegebenen Grenzen
- Entfernen der an der Maschine angebrachten Sicherheitskennzeichnungen
- Verändern, umgehen oder außer Kraft setzen der Sicherheitseinrichtungen der Maschine
- Bearbeitung von Materialien mit Abmessungen außerhalb der in dieser Anleitung angegebenen Grenzen.
- Verwendung von Werkzeugen, die nicht den Sicherheitsanforderungen der Norm für Werkzeugmaschinen für die Holzbearbeitung (EN847-1) entsprechen.
- Entfernung der Brückenschutzvorrichtung während dem Abrichthobeln.
- Gleichlaufhobeln
- Einsatzarbeiten (Werkstück nur über eine Teillänge bearbeitet)
- Das Abrichten von stark gewölbten Werkstücken

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. die Missachtung der in dieser Anleitung dargelegten Ausführungen und Hinweise hat das Erlöschen sämtlicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegenüber der Holzmann Maschinen GmbH zur Folge.

5.2 Anforderungen an Benutzer

Die Maschine ist für die Bedienung durch eine Person ausgelegt. Voraussetzungen für das Bedienen der Maschine sind die körperliche und geistige Eignung sowie Kenntnis und Verständnis der Betriebsanleitung. Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, ihrer Unerfahrenheit oder ihrer Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Maschine sicher bedienen, dürfen die Maschine nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Grundkenntnisse der Holzbearbeitung vor allem Kenntnisse über den Zusammenhang von Material, Werkzeug, Vorschub und Drehzahlen.

Bitte beachten Sie, dass örtlich geltende Gesetze und Bestimmungen das Mindestalter des Bedieners festlegen und die Verwendung dieser Maschine einschränken können!

Arbeiten an elektrischen Bauteilen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt oder unter Anleitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Legen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung vor dem Arbeiten an der Maschine an.

5.3 Sicherheitseinrichtungen

Die Maschine ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet:

Brückenschutzvorrichtung (Abdeckung Hobelwelle)	• Trennende Schutzeinrichtung
Abdeckung Riemen/Kettenabdeckung	• Trennende Schutzeinrichtung (vor Wartungsarbeiten zu entfernen)
Trennende Schutzeinrichtung hinter dem Anschlag	• Trennende Schutzeinrichtung (vor Umbauarbeiten Dickenhobel zu entfernen)
Dickenhobel	• Beweglich trennende Schutzeinrichtung mit Sicherheitsschalter überwacht



Rückschlagsicherung	• Rückschlaggreifer verhindern das Zurückschlagen des Werkstückes
---------------------	---

5.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind bei Arbeiten mit der Maschine neben den allgemeinen Regeln für sicheres Arbeiten insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Kontrollieren Sie die Maschine vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion. Benutzen Sie die Maschine nur dann, wenn die für die Bearbeitung erforderlichen trennenden Schutzeinrichtungen und andere nicht trennende Schutzeinrichtungen angebracht sind, sich in gutem Betriebszustand befinden und richtig gewartet sind.
- Wählen Sie als Aufstellort einen ebenen, erschütterungsfreien, rutschfesten Untergrund.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz rund um die Maschine!
- Sorgen Sie für ausreichende Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz, um stroboskopische Effekte zu vermeiden!
- Achten Sie auf ein sauberes Arbeitsumfeld!
- Verwenden Sie nur einwandfreies Werkzeug, das frei Rissen und anderen Fehlern (z.B. Deformationen) ist.
- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge vor dem Einschalten von der Maschine.
- Halten Sie den Bereich rund um die Maschine frei von Hindernissen (z.B. Staub, Späne, abgeschnittene Werkstückteile etc.).
- Überprüfen Sie die Verbindungen der Maschine vor jeder Verwendung auf ihre Festigkeit.
- Lassen Sie die laufende Maschine niemals unbeaufsichtigt. Die Maschine muss stillgesetzt werden falls diese unbeaufsichtigt ist.
- Die Maschine darf nur von Personen betrieben, gewartet oder repariert werden, die mit ihr vertraut sind und die über die im Zuge dieser Arbeiten auftretenden Gefahren unterrichtet sind.
- Stellen Sie sicher, dass Unbefugte einen entsprechenden Sicherheitsabstand zum Gerät einhalten, und halten Sie insbesondere Kinder von der Maschine fern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung (Augenschutz, Staubmaske, Atemschutz, Gehörschutz, Handschuhe beim Umgang mit Werkzeugen) sowie eng anliegende Arbeitsschutzkleidung – niemals lose Kleidung, Krawatten, Schmuck, etc. – Einzugsgefahr!
- Verbergen Sie lange Haare unter einem Haarschutz.
- Entfernen Sie keine Abschnitte oder andere Teile des Werkstücks bei laufender Maschine aus dem schneidenden Bereich!
- Arbeiten Sie immer mit bedacht und der nötigen Vorsicht und wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an.
- Überbeanspruchen Sie die Maschine nicht!
- Unterlassen Sie das Arbeiten an der Maschine bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen!
- Verwenden Sie die Maschine nicht in Bereichen, in denen Dämpfe von Farben, Lösungsmitteln oder brennbaren Flüssigkeiten eine potenzielle Gefahr darstellen (Brand- bzw. Explosionsgefahr!).
- Rauchen Sie nicht in unmittelbarer Umgebung der Maschine (Brandgefahr)!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät geerdet ist.
- Verwenden Sie nur geeignete Verlängerungskabel.
- Setzen Sie die Maschine vor Umrüst-, Einstell-, Mess-, Reinigungs-, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten stets still und trennen Sie diese für Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten stets von der Spannungsversorgung. Warten Sie vor der Aufnahme der Arbeit an der Maschine den völligen Stillstand aller Werkzeuge bzw. Maschinenteile ab und sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

5.5 Elektrische Sicherheit

- Achten Sie darauf, dass die Maschine geerdet ist.
- Verwenden Sie nur geeignete Verlängerungskabel.
- Ein beschädigtes oder verheddertes Kabel erhöht die Stromschlaggefahr. Behandeln Sie das Kabel sorgfältig. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Abtrennen der Maschine. Halten Sie das Kabel vor Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern.
- Vorschriftsmäßige Stecker und passende Steckdosen reduzieren die Stromschlaggefahr.
- Wasser, das in die Maschine eindringt, erhöht die Stromschlaggefahr. Setzen Sie die Maschine keinem Regen oder Nässe aus.
- Der Einsatz der Maschine ist nur dann statthaft, wenn die Spannungsversorgung mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt ist.
- Benutzen Sie die Maschine nur, wenn der EIN-AUS-Schalter in einwandfreien Zustand ist.

5.6 Spezielle Sicherheitshinweise für diese Maschine

- Die Arbeit mit Handschuhen an rotierenden Teilen ist nicht zulässig!
- Beim Betrieb der Maschine wird Holzstaub erzeugt. Schließen Sie die Maschine deshalb bei der Installation an eine geeignete Absauganlage für Staub und Späne an!
- Schalten Sie die Staubabsaugungseinrichtung immer an, bevor Sie mit der Bearbeitung des Werkstückes beginnen!



- Entfernen Sie Abschnitte oder andere Teile des Werkstückes niemals bei laufenden Maschine aus dem schneidenden Bereich.
- Bei der Verwendung von Fräswerkzeugen mit einem Durchmesser ≥ 16 mm und Kreissägeblättern müssen diese EN 847-1:2013 und EN 847-2:2013 entsprechen; Werkzeugträger müssen EN 847-3:2013 entsprechen;
- Übermäßiger Lärm kann zu Gehörschäden und temporären oder dauerhaften Verlust der Hörfähigkeit führen. Tragen Sie einen nach Gesundheits- und Sicherheitsregelungen zertifizierten Gehörschutz, um die Lärmbelastung zu begrenzen.
- Verwenden sie nur für die Maschine zulässige Hobelmesser!
- Zur Bearbeitung von kurzen und schmalen Werkstücken Schiebeholz verwenden

5.7 Gefahrenhinweise

Trotz bestimmungsmäßiger Verwendung bleiben bestimmte Restrisiken bestehen:

- Verletzungsgefahr für Finger und Hände durch das rotierende Hobelmesser bei unsachgemäßer Führung des Werkstückes.
- Verletzungen durch das wegschleudernde Werkstück bei unsachgemäßer Halterung oder Führung, wie Arbeiten ohne Anschlag.
- Gefährdung der Gesundheit durch Holzstäube oder Holzspäne. Unbedingt persönliche Schutzausrüstungen wie Augenschutz und Staubmaske tragen. Absauganlage einsetzen!
- Verletzungen durch defekte Hobelmesser. Die Hobelmesser regelmäßig auf Unversehrtheit überprüfen.
- Verletzungsgefahr durch Werkzeuge, besonders beim Werkzeugwechsel.
- Verletzungsgefahr durch Rückschlag des Werkstückes.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektroanschlüssen.

Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“, sowie die Bedienungsanweisung insgesamt beachtet werden.

Bedingt durch Aufbau und Konstruktion der Maschine können im Umgang mit den Maschinen Gefährdungssituationen auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung wie folgt gekennzeichnet sind:

GEFAHR



Ein auf diese Art gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG



Ein solcherart gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT



Ein auf diese Weise gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS



Ein derartig gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Ungeachtet aller Sicherheitsvorschriften sind und bleiben ihr gesunder Hausverstand und ihre entsprechende technische Eignung/Ausbildung der wichtigste Sicherheitsfaktor bei der fehlerfreien Bedienung der Maschine. **Sicheres Arbeiten hängt in erster Linie von Ihnen ab!**


6 TRANSPORT

WARNUNG



Beschädigte oder nicht ausreichend tragfähige Hebezeuge und Lastanschlagmittel können schwere Verletzungen oder sogar den Tod nach sich ziehen. Prüfen Sie Hebezeuge und Lastanschlagmittel stets auf ausreichende Tragfähigkeit und einwandfreien Zustand, befestigen Sie die Lasten sorgfältig und halten Sie sich niemals unter schwebenden Lasten auf.


Für einen ordnungsgemäßen Transport beachten Sie auch die Anweisungen und Angaben auf der Transportverpackung bezüglich Schwerpunkt, Anschlagstellen, Gewicht, einzusetzende Transportmittel sowie vorgeschriebene Transportlage etc. Das Hochheben und der Transport der Maschine darf nur durch qualifiziertes Personal, mit entsprechender Ausbildung für die verwendete Hebeeinrichtung, durchgeführt werden.



Transportieren Sie die Maschine in der Verpackung zum Aufstellort. Zum Manövrieren der Maschine in der Verpackung kann z.B. ein Paletten-Hubwagen oder ein Gabelstapler mit entsprechender Hubkraft verwendet werden.

HINWEIS: Um die Maschine mit einem Gabelstapler anzuheben, benötigen Sie einen Gabelstapler mit der entsprechenden Tragfähigkeit und eine Gabel von mindestens 1200 mm Länge. Die Gabel des Gabelstaplers sollte unter der Maschine positioniert werden.

Falls Sie einen Kran benutzen, gehen Sie folgendermaßen vor:



- Seile oder Gurte (A) mit entsprechender Tragfähigkeit und Länge vorbereiten
- Seile am Kranhaken (B) einhängen
- 2 Holzbalken (C) unter das Dickenhobel-Bett schieben
- Seile an den Holzbalken (C) befestigen.
- Kran so positionieren, dass stabiles Heben der Maschine ohne Kippen gewährleistet ist.
- Maschine sachte anheben, um Stöße und Schwankungen der Last zu vermeiden, und vorsichtig zum Aufstellort transportieren

HINWEIS: Transportieren Sie die Maschine nicht an den Arbeitstischen, diese sind nicht dafür ausgelegt, der Zugbelastung durch das Maschinengewicht standzuhalten.

7 MONTAGE

7.1 Lieferumfang prüfen

Vermerken Sie sichtbare Transportschäden stets auf dem Lieferschein und überprüfen Sie die Maschine nach dem Auspacken umgehend auf Transportschäden bzw. auf fehlende oder beschädigte Teile. Melden Sie Beschädigungen der Maschine oder fehlende Teile umgehend Ihrem Händler bzw. der Spedition.

7.2 Der Arbeitsplatz

Wählen Sie einen passenden Platz für die Maschine.

Beachten Sie dabei auf die Sicherheitsanforderungen sowie die Abmessungen der Maschine. Der gewählte Platz muss einen passenden Anschluss an die Spannungsversorgung gewährleisten als auch die Möglichkeit für den Anschluss an eine Absauganlage.

Vergewissern Sie sich, dass der Boden die Last der Maschine tragen kann.

Die Maschine muss an allen Stützpunkten gleichzeitig nivelliert werden.

Man muss außerdem einen Abstand von mindestens 0,8m um die Maschine rundum sichern.

Vor und hinter der Maschine muss für notwendigen Abstand für die Zufuhr von langen Werkstücken gesorgt werden.

7.3 Vorbereitung der Oberflächen

HINWEIS



Der Einsatz von Farbverdünnern, Benzin, aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln führt zu Sachschäden an den Oberflächen! Verwenden Sie daher ausschließlich milde Reinigungsmittel.

Bevor Sie die Maschine am vorgesehenen Aufstellort montieren und in Betrieb nehmen, entfernen Sie sorgfältig das Konservierungsmittel, welches zum Korrosionsschutz der Teile ohne Anstrich aufgetragen ist. Dies kann mit den üblichen Reinigungsmitteln erfolgen. Keinesfalls sollten Sie zum Reinigen Nitroverdünnung oder ähnliche Reinigungsmittel verwenden, die den Lack der Maschine angreifen könnten.

7.4 Zusammenbau der Maschine

Die Maschine kommt vormontiert, es sind die zum Transport abmontierten Anbauteile laut nachstehender Anleitung zu montieren und die elektrische Verbindung herzustellen.

HINWEIS




Die Maschine und Maschinenteile sind schwer!
Zum Aufstellen der Maschine sind mind. 2 Personen notwendig.

WARNUNG



Das Hantieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Maschine daher vor der Fertigstellung des Zusammenbaus nicht an die Spannungsversorgung anschließen.



	1. Montage Brückenschutzabdeckung • Brückenschutzabdeckung (1) in den Halter (2) schieben und mit Fixierschraube (3) in gewünschter Position fixieren
	

7.5 Elektrischer Anschluss

WARNUNG

**Gefährliche elektrische Spannung!**

Verletzungsgefahr durch gefährliche elektrische Spannung!

- Das Anschließen der Maschine, an die Spannungsversorgung sowie die damit verbundenen Überprüfungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt oder unter Anleitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft vorgenommen werden!

- Prüfen Sie, ob die Nullverbindung (wenn vorhanden) und die Schutzerdung funktionieren.
- Prüfen Sie, ob die Speisespannung und die Frequenz den Angaben der Maschine entsprechen.

HINWEIS

**Abweichung der Speisespannung und der Frequenz!**

Eine Abweichung vom Wert der Speisespannung von $\pm 5\%$ ist zulässig. Im Speisernetz der Maschine muss eine Kurzschlusssicherung vorhanden sein!

- Verwenden Sie ein Versorgungskabel, das den elektrischen Anforderungen entspricht (z.B. H07RN, H05RN) und entnehmen Sie den erforderlichen Querschnitt des Versorgungskabels einer Strombelastbarkeitstabelle. Achten Sie dabei auf die Maßnahmen zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt ist.
- Schließen Sie die Maschine nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- Achten Sie bei der Benützung eines Verlängerungskabels auf die zur Anschlussleistung der Maschine passenden Dimension. Die Anschlussleistung finden Sie in den technischen Daten, die Zusammenhänge von Leitungsquerschnitt und Leitungslängen entnehmen Sie der Fachliteratur oder informieren Sie sich bei einem Fachelektriker.
- Ein beschädigtes Kabel ist umgehend zu erneuern.

7.5.1 Maschine mit 400 V installieren

- Der Erdungsleiter ist gelb-grün ausgeführt.
- Schließen Sie das Versorgungskabel an die entsprechenden Klemmen in der Anschlussdose (L1, L2, L3, PE), siehe nachfolgende Abbildung. Wenn ein CEE Stecker vorhanden ist, erfolgt der Anschluss an das Netz durch eine entsprechend gespeiste CEE Kupplung (L1, L2, L3, PE).

Steckeranschluss 400 V:	5-adrig: mit N-Leiter		4-adrig: ohne N-Leiter	
--------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	---

- Prüfen Sie nach dem elektrischen Anschluss die korrekte Laufrichtung. Wenn die Maschine in die falsche Richtung läuft, vertauschen Sie zwei leitende Phasen am Phasenwender der Anschlussdose.

HINWEIS



- Der Betrieb ist nur mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit maximalem Fehlerstrom von 30 mA zulässig.

7.6 Anschließen an eine Absauganlage

Die Maschine muss an eine Absauganlage für Staub und Späne angeschlossen werden. Die Absauganlage muss zeitgleich mit dem Motor der Maschine anfahren. Die Luftgeschwindigkeit am absaugenden Anschlussstutzen und in den Abluftleitungen muss für Materialien mit einer Feuchtigkeit $< 12\%$ mindestens 20 m/s (bei feuchten Spänen mit einer Feuchtigkeit $> 12\%$ mindestens 28 m/s) betragen. Die verwendeten Absaugschläuche müssen schwer entflammbar (DIN4102 B1) und permanent antistatisch (oder beidseitig geerdet) sein sowie den jeweiligen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Die Angaben bzgl. Luft-Volumenstrom, Unterdruck und Absaugstutzen entnehmen sie den technischen Angaben.



8 BETRIEB

8.1 Betriebshinweise

WARNUNG



Gefahr durch elektrische Spannung!

Das Hantieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Maschine vor Umrüstarbeiten immer von der Spannungsversorgung trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

VORSICHT



- Die Maschine nie mit angedrücktem Werkstück starten!
- Lange, überstehende Werkstücke müssen gestützt werden!
- Sachschäden und Verletzungen durch Hochschnellen des Werkstücks oder Kippen der Maschine möglich!


8.2 Kontrolle vor der Inbetriebnahme

- Kontrolle ob alle trennenden Schutzeinrichtungen montiert sind.
- Kontrolle ob passende Hobelmesser korrekt montiert sind.
- Kontrolle ob der Anschluss an ein Absaugsystem vorhanden ist.
- Kontrolle der korrekten Hobelwellen-Drehrichtung.

8.3 Einstellungen


	1. Höheneinstellung der Abrichttische Aufgabetisch Die Abrichtdicke wird mit der Einstellhebel Abrichthobeldicke (1) eingestellt. Kontrolle Skala Messer Aufgabetisch = 0 Wenn nötig, den Pfeil der Skala (2) anpassen
	2. Einstellung Ein- und Auszugwalze Die Andruckkraft der federnd gelagerten Ein- und Auszugwalze ist werkseingestellt. Sollte eine Änderung der Andruckkraft erforderlich sein, kann diese mit den Schrauben (3 und 4) justiert werden.
	3. Einstellung Arm und Brückenschutzvorrichtung Höhe einstellen • Mit der Stellschraube (5) gewünschte Höhe einstellen Brückenschutzabdeckung einstellen • Klemmschraube (6) lösen • Brückenschutzvorrichtung auf die Breite des Werkstückes einstellen • Klemmschraube (6) wieder fixieren, wenn die gewünschte Position erreicht ist.
 HINWEIS 45° auf 90° 90° auf 45° Klemmung lösen Klemmung herstellen	4. Einstellung Abrichtanschlag • Klemmung (7) lösen • Abrichtanschlag (8) in die gewünschte Winkelposition bringen • Nach Erreichen der gewünschten Position die Klemmung (7) wieder herstellen • Klemmhebel (9) lösen • Abrichtanschlag an Werkstückbreite anpassen • Klemmhebel fixieren




	Die Ausrichtung des Abrichtanschlages im rechten Winkel sollte vor der Erstinbetriebnahme nochmals kontrolliert und ggf. nachjustiert werden um ein exaktes Hobelergebnis zu erlangen. - Die Messung des Winkels erfolgt mit einem Winkelmesser (8). Dieser wird auf den Abrichttisch gestellt und an den Prallelanschlag angelegt. - Sollte sich der Winkelmesser nicht vollständig an den Abrichtanschlag anlegen lassen, ist dieser nicht genau im rechten Winkel eingestellt und eine Justierung der Skala (10) ist notwendig.
---	--

8.4 Bedienung

8.4.1 Maschine ein- und ausschalten

	Einschalten EIN-Taster (1) drücken Ausschalten AUS-Taster (2) oder in Notfallsituationen Not-Halt Schalter (3) drücken VORSICHT: Entriegeln des Not-Halt-Schalters kann erst nach Beseitigung der Notfallsituation erfolgen.
---	--

8.4.2 Vorschub Dickenhobel aktivieren/deaktivieren

		Vorschub aktivieren (+): Den Hebel für Dickenhobelvorschub (1) nach oben schwenken. Vorschub wird aktiviert. Vorschub deaktivieren (-): Den Hebel für Dickenhobelvorschub (1) nach unten schwenken. Vorschub wird deaktiviert.
---	---	--

8.5 Absauganschluss

	Abrichthobeln: Der Absauganschluss (1) ist unter dem Abrichttisch (Abnahmetisch).
	Dickenhobeln: Nach dem Umbau auf Dickenhobeln, die Absaughaube (2) umklappen.

Betreiben Sie die Maschine nicht ohne angeschlossener und eingeschalteter Absauganlage.
Die Dimension des Absauganschlusses entnehmen sie den technischen Daten.


8.6 Abrichten


WARNUNG

	Der Teil der Hobelwelle, der nicht zum Bearbeiten des Werkstücks notwendig ist, muss durch die Abdeckungen (Brückenschutzabdeckung, Führungsschiene Abrichtanschlag) abgedeckt werden. Fassen Sie Werkstücke niemals mit den Fingern an den Kanten sondern lassen Sie beim Hobeln beide Hände mit den Fingern stets auf dem Werkstück. Wenn das Werkstück kurz und schmal ist, verwenden Sie das Schiebeholz.
---	--


Hobeln Sie nur Werkstücke, die fest auf der Maschine aufliegen und die sicher geführt werden können!




 Arbeitsrichtung	• Abrichtanschlag (1) in gewünschter Arbeitsposition fixieren. • Gewünschte Abrichtdicke mit Einstellhebel (3) einstellen. • Brückenschutzabdeckung (2) so einstellen, dass zwischen Abdeckung und Werkstück ca. 5 mm Abstand bleibt. • Maschine einschalten
--	--

	• Werkstück mit einer Hand gegen den Abrichttisch drücken. • Werkstück mit der zweiten Hand langsam und gleichmäßig über die Hobelwelle schieben. • Nach dem Arbeitsvorgang Hobelmaschine ausschalten. • Vor weiteren Tätigkeiten warten, bis Hobelwelle still steht!
---	---


8.6.1 Abrichten von schmalen Werkstücken

	• Brückenschutzabdeckung (C) so absenken, dass die Hobelwelle abgedeckt wird. • Brückenschutzabdeckung zum Werkstück verschieben und mit einem Abstand von ca. 5mm fixieren. • Beim Abrichten das Werkstück mit der schmalen Seite am Abrichttisch auflegen und mit einer Hand gegen Abrichtanschlag und Abrichttisch drücken. • Werkstück mit der zweiten Hand langsam und gleichmäßig über die Hobelwelle schieben.
--	---


8.6.2 Abrichten mit geschwenktem Abrichtanschlag

	• Brückenschutzabdeckung so absenken, dass die Hobelwelle abgedeckt wird. • Brückenschutzabdeckung zum Werkstück verschieben und mit einem Abstand von ca. 5mm fixieren. • Beim Abrichten das Werkstück am Abrichttisch auflegen und mit einer Hand gegen den Abrichtanschlag und Abrichttisch drücken. • Werkstück mit der zweiten Hand langsam und gleichmäßig über die Hobelwelle schieben.
---	--

8.6.3 Abrichten kurzer Werkstücke

	• Beim Abrichten von kurzen Werkstücken ist ein Schiebehholz oder ähnliches zu verwenden! • Winkelanschlag und Hobelwellenabdeckung an die Größe des Schiebehholzes anpassen. • Werkstück auflegen und mit Schiebehholz langsam und gleichmäßig über die Hobelwelle schieben. • Das Schiebehholz ist nach Verwendung wieder seitlich an der Maschine anzubringen.
---	---

8.6.4 Abrichten von Werkstücken mit kleinem Querschnitt

	• Beim Abrichten von Werkstücken mit kleinem Querschnitt wird ein zusätzlicher Holzwinkel montiert! • Holzwinkel oder ähnliches mit Spannzwingen am Winkelanschlag wie abgebildet befestigen. • Beim Abrichten das Werkstück am Abrichttisch auflegen und gegen den zusätzlichen Holzwinkel und Abrichttisch drücken. • Werkstück langsam und gleichmäßig über die Hobelwelle schieben.
---	---

8.7 Dickenhobeln

HINWEIS




Zum Dickenhobeln von Werkstücken sind Umbauarbeiten an der Hobelmaschine notwendig.



- Lange, hervorstehende Werkstücke müssen ausreichend abgestützt werden! Verwenden Sie dazu geeignete Hilfsmittel wie Rollenböcke etc. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht die Gefahr, dass das Werkstück hochschnellt und/oder die Maschine kippt!
- Verwenden Sie die Dickenhobelfunktion lediglich zur Reduzierung der Dicke eines Werkstückes mit bereits abgerichteter Oberfläche!
- Bei Werkstücken mit einer Differenz der Dicke ist die Spanabnahme an der Maximaldicke zu bemessen. Werkstücke sind an der Seite mit Maximaldicke voran zu bearbeiten.
- Prüfen Sie vor Beginn der Bearbeitung, ob das zu verwendende Holz frei von Fremdkörpern sowie astfrei ist, um gefährliche Brüche zu vermeiden.
- Hobeln Sie nur Werkstücke, die fest auf der Maschine aufliegen und sicher geführt werden können!
- Wenn mehrere Teile nacheinander bearbeitet werden sollen, sollten alle Teile gleicher Dicke nacheinander durchlaufen werden, ohne die Einstellung zu verändern.
- Führen Sie den Bearbeitungsprozess von Anfang an durch, bis die gewünschte Dicke erreicht ist.

8.7.1 Umrüsten von Abricht- auf Dickenhobeln



	• Abrichtanschlag (1) und Brückenschutzabdeckung (3) komplett zurück schieben und fixieren. • Schlauch der Absaugeinrichtung demontieren (2). • Klemmhebel Abrichttische (4) lösen. Dabei Klemmhebel herausziehen und drehen. • Abrichttische (5) vollständig hochklappen bis Sicherung (6) einrastet • Absaughaube (7) umklappen. • Absaugschlauch am Absauganschluss (8) wieder montieren. Beim Rückrüsten auf Abrichthobeln in umgekehrter Reihenfolge vorgehen und dabei Folgendes beachten: Sicherung Absaughaube: • Vor dem Umklappen der Absaughaube Sicherungstift (9) herausziehen Sicherung Abrichttische: • Vor dem Schließen der Abrichttische Sicherung (6) anheben
--	---

HINWEIS



Beim Rückrüsten auf Abrichthobeln den Dickenhobeltisch absenken auf unterste Position um Beschädigungen zu vermeiden.

8.7.2 Dickenhobeln von Werkstücken

 → Arbeitsrichtung	• Klemmhebel Höhenverstellung Dickenhobel (1) lockern und gewünschte Höhe des Dickenhobeltisches mit Handrad Höhenverstellung Dickenhobel (2) einstellen. • Aktuelle Tischhöhe wird an der Skala (3) und am Zählwerk (3) angezeigt. • Tischhöhe auf Werkstückdicke abzüglich der gewünschten Spanabnahme einstellen. • Maximale Spanabnahme: siehe technische Daten! HINWEIS: Am Anfang des Dickenhobelvorgangs können die Werkstücke noch stark unterschiedliche Dicken aufweisen dies muss in der eingestellten Spanabnahme berücksichtigt werden um die Maschine nicht zu überlasten. • Höhe mit Klemmhebel Höhenverstellung Dickenhobel fixieren. • Maschine einschalten • Hebel für Dickenhobelvorschub (4) zum Starten auf die obere Position bewegen.
	• Werkstück so einlegen, dass die zu bearbeitende Fläche nach oben zeigt und nach vorne schieben • Das Werkstück wird durch den automatischen Vorschub durchgezogen • Sobald die Hälfte des Werkstücks bearbeitet wurde, auf die gegenüberliegende Bedienseite der Maschine wechseln und das fertige bearbeitete Werkstück aufnehmen. • Nach dem Arbeitsvorgang Hobelmaschine ausschalten. • Vor weiteren Tätigkeiten warten, bis Hobelwelle still steht!



HINWEIS



- Bei Harzrückständen auf dem Holz kann es sinnvoll sein, auf dem Maschinentisch ein entsprechendes Gleitmittel dünn aufzutragen, um ein gleichmäßiges Durchgleiten des Werkstückes durch den Dickenhobel zu gewährleisten.
- Wird das Werkstück durch den automatischen Vorschub nicht mehr bewegt, das Werkstück manuell herausziehen.
- Nach dem Arbeitsvorgang Maschine mit Stopp-Taste ausschalten und Hebel für Vorschub auf die untere Position (Vorschub deaktiviert) stellen.
- Vor weiteren Tätigkeiten warten, bis Hobelwelle still steht!

8.8 Nach dem Betrieb

HINWEIS



Sind die Arbeiten beendet, muss die Hobelmaschine ausgeschaltet werden:

- Maschine ausschalten und Maschine von der Spannungsversorgung trennen.
- Hebel für Dickenhobelvorschub auf die untere Position (Vorschub deaktiviert) stellen (Vermeidung von Druckstellen!).
- Hobelwellenabdeckung so einstellen, dass die Hobelwelle komplett abgedeckt wird.

9 REINIGUNG, WARTUNG, LAGERUNG, ENTSORGUNG

WARNUNG



Gefahr durch elektrische Spannung!

Das Hantieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Maschine vor Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten immer von der Spannungsversorgung trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

9.1 Reinigung

Regelmäßige Reinigung garantiert die lange Lebensdauer Ihrer Maschine und ist Voraussetzung für deren sicheren Betrieb. Reinigen Sie das Gerät deshalb nach jedem Einsatz, mindestens jedoch ein Mal wöchentlich.

HINWEIS



Falsche Reinigungsmittel können den Lack der Maschine angreifen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel, Nitroverdünnung oder andere Reinigungsmittel, die den Lack der Maschine beschädigen können. Beachten Sie die Angaben und Hinweise des Reinigungsmittelherstellers.

- Entfernen Sie nach jedem Einsatz Späne und Schmutzpartikel von der Maschine.
- Bereiten Sie die Oberflächen auf und schmieren Sie die blanken Maschinenteile mit einem säurefreien Schmieröl ein (z. B. Rostschutzmittel WD40).

9.2 Wartung

Die Maschine ist wartungsarm und nur wenige Teile müssen gewartet werden. Ungeachtet dessen sind Störungen oder Defekte, die geeignet sind, die Sicherheit des Benutzers zu beeinträchtigen, umgehend zu beseitigen!

- Prüfen Sie vor jedem Betrieb den einwandfreien Zustand der Sicherheitseinrichtungen.
- Kontrollieren Sie die Verbindungen zumindest wöchentlich auf festen Sitz.
- Überprüfen Sie regelmäßig den einwandfreien und lesbaren Zustand der Warn- und Sicherheitsaufkleber der Maschine.
- Nach den Wartungsarbeiten Schutzeinrichtungen wieder installieren und auf Funktion prüfen.

9.2.1 Wartungsplan

Art und Grad des Maschinenverschleißes hängen in hohem Maß von den Betriebsbedingungen ab. Die nachfolgend angeführten Intervalle gelten bei Verwendung der Maschine innerhalb der festgelegten Grenzen:

Intervall	Komponente	Aktivität
1x täglich	Rückschlaggreifer	die Rückschlaggreifer — mindestens ein Mal pro Arbeitsschicht durch Besichtigung um festzustellen, dass sie sich in gutem Arbeitszustand befinden, z. B. keine Beschädigung der Berührungsfäche durch Stöße haben und dass die Greifer durch das Eigengewicht ungehindert zurückfallen;
	Maschine	Reinigen (von Staub und Spänen)
Monatlich	Antriebsriemen	Kontrolle ggf. Nachspannen bzw. erneuern.
	Ein/Auszugswalzen	Kontrolle und gründlich reinigen
	Höhenverstelleinheit	Kontrolle, schmieren
½- jährlich	Kette (Vorschub)	Kontrolle auf Schäden/Verschleiß, schmieren ggf. erneuern
	Reibrad (Vorschub)	Kontrolle auf Schäden/Verschleiß ggf. erneuern

9.3 Riemenspannung kontrollieren/einstellen/tauschen

Die Riemenspannung ist für Neumaschinen ab Werk korrekt eingestellt. Durch Dehnung der Riemen über die Laufzeit ist ein Nachspannen des Riemens erforderlich.

Zur Kontrolle/Einstellung bzw. Tausch des Riemens sind der Abrichtanschlag und die Riemen/Kettenabdeckungen(1, 2) zu entfernen. Schrauben lösen und Abdeckungen aushängen.



	HINWEIS Riemen nicht überspannen! Riemen nur so weit spannen, bis ausreichende Kraftübertragung gewährleistet ist. max. 2-5mm
Antriebsriemenspannung erhöhen: Muttern (3) lösen und etwas rausdrehen. Der Motor (4) kann nun in Richtung (+) mehr Riemen Spannung verschoben werden. Wenn korrekte Spannung erreicht. Die Muttern (3) wieder fest anziehen.	Antriebsriemenspannung verringern: Muttern (3) lösen und etwas rausdrehen. Der Motor (4) kann nun in Richtung (-) weniger Riemen Spannung verschoben werden. Wenn korrekte Spannung erreicht. Die Muttern (3) wieder fest anziehen.
Für den Antriebsriemenwechsel, Riemen (5) komplett entspannen, abziehen und neuen Riemen einlegen. Anschließend wieder korrekte Riemen Spannung herstellen.	
Für den Vorschubriemenwechsel, Antriebsriemen abziehen, Riemen (6) komplett entspannen, (Vorschub mit Hebel für Dickenhobelvorschub (7) deaktivieren) abziehen und neuen Riemen einlegen.	

Nach Abschluss den Abrichtanschlag wieder montieren, die Abdeckungen wieder einhängen und mittels der Schrauben fixieren.

9.4 Höhenverstellereinheit (Dickenhobel) schmieren

Maschine von Spänen und Staub befreien.

Riemen/Kettenabdeckung abnehmen (Schrauben lösen und Abdeckung aushängen).

Dickenhobeltisch ganz nach oben stellen.

Spindel/Höhenverstellereinheit reinigen und anschließend mit Maschinenfett einfetten.

Dickenhobeltisch 1x hoch und runter bewegen um das Fett zu verteilen.

Abdeckung wieder montieren (Abdeckung einhängen und Schrauben fest ziehen).

9.5 Rückschlagsicherung kontrollieren/reinigen

Kontrolle: Rückschlaggreifer hochheben sie müssen selbstständig wieder zurückfallen.

Reinigen: Staub und Späne bzw. Harzreste entfernen.

9.6 Reibrad (Vorschub) kontrollieren/austauschen

Die Reifflächen des Rades nutzen sich über Zeit ab bei zu starken Verschleiß oder beschädigter Lauffläche muss das Rad erneuert werden.

1. Riemen entfernen
2. Hebel für Dickenhobelvorschub muss in der unteren Position (deaktiviert) stehen
3. Schraube für Riemenscheibe entfernen und Rad ersetzen sowie mittels Schraube wieder fixieren
4. Riemen einlegen und korrekte Riemen Spannung wieder herstellen.

9.7 Kette (Vorschub) kontrollieren/schmieren

Kette auf etwaige Beschädigungen (Risse, Ausbrüche) prüfen. Kette kann mittels drehen am Reibrad bewegt werden um alle Teile einzusehen. Ketten mit normalen Maschinenfett schmieren.

9.8 Hobelmesser erneuern/justieren (HOB410ECO)

HINWEIS



Die Hobelwelle ist für Streifenmesser konzipiert.
Bei schlechtem Hobelbild müssen die Hobelmesser erneuert werden.
Die passenden Dimensionen entnehmen sie den technischen Angaben

WARNUNG



Gefahr durch Schneidkanten! Bei Arbeiten an der Hobelwelle unbedingt Schutzhandschuhe tragen! Verletzungen an den Händen durch scharfe Schneidkanten



	1. Die Maschine auf Dickenhobelmodus umrüsten 2. Die Absaughaube muss dabei offen sein um Zugriff auf die Hobelwelle zu haben 3. Die Keilleistenschrauben (1) lösen 4. Hobelmesser (3) wird durch Druckfedern (5) hochgedrückt 5. Die Keilleisten (2) und Hobelmesser (3) entfernen 6. Keilleisten (2) und Hobelwelle (4) reinigen 7. Geschärftes/neues Hobelmesser (3) und Keilleiste (2) wieder einsetzen. 8. Keilleistenschrauben (1) leicht anziehen und Einstellvorgang vornehmen 9. Einstelllehre (6: optionales Zubehör: MEL2; 7: Einstelllehre aus Lieferumfang) auf Hobelwelle aufsetzen und die Einstellung der korrekten Höhe vornehmen. 10. Keilleistenschrauben (1) fest anziehen um die Keilleiste (2) zu fixieren. (Empfohlenes Mindestanzugmoment 20Nm) 11. Keine Hobelmesser mit einer Höhe von weniger als 19 mm auf Grund der zu geringen Spannfläche verwenden 12. Vorgang für alle Hobelmesser wiederholen
--	--

9.9 Wendeschneidplatte erneuern/wenden (HOB410ECOSMW2)

HINWEIS



Die Spiralmesserhobelwelle ist für Wendeschneidplatten konzipiert. Bei schlechtem Hobelbild muss nur die beschädigte oder stumpfe Wendeschneidplatte erneuert/gewendet werden. Die passenden Dimensionen entnehmen Sie den technischen Angaben

WARNUNG



Gefahr durch Schneidkanten! Bei Arbeiten an der Spiralmesserhobelwelle unbedingt Schutzhandschuhe tragen! Verletzungen an den Händen durch scharfe Schneidkanten

	1. Die Maschine auf Dickenhobelmodus umrüsten 2. Die Absaughaube muss dabei offen sein um Zugriff auf die Spiralmesserhobelwelle (1) zu haben 3. Holzspäne und Staub von den Köpfen der Wendeschneidplattenschrauben (2) entfernen 4. Die Wendeschneidplattenschrauben mit Schlüssel für Wendeschneidplatten (3) herausdrehen 5. Die Wendeschneidplatte (4) herausnehmen 6. Den Platz der Wendeschneidplatte an der Spiralmesserhobelwelle gründlich reinigen 7. Wird die Wendeschneidplatte gewendet, diese ebenfalls gründlich reinigen HINWEIS: Eine Wendeschneidplatte kann 3x gewendet werden 8. Die Wendeschneidplatte nun erneuern, oder auf die nächste Position wenden HINWEIS: Als Merkhilfe empfiehlt es sich, eine neue Wendeschneidplatte immer mit dem Startpunkt (6) an gleicher Stelle einzusetzen 9. Die Wendeschneidplatte mit den Wendeschneidplattenschrauben fixieren. (Empfohlenes Mindestanzugmoment 4Nm)
--	--

9.10 Lagerung

Lagern Sie die Maschine bei Nichtgebrauch an einem trockenen, frostsicheren und versperrbaren Ort. Trennen Sie die Maschine von der Spannungsversorgung. Stellen Sie sicher, dass Unbefugte und insbesondere Kinder keinen Zugang zur Maschine haben. Bereiten Sie die Oberflächen auf und schmieren Sie die blanken Maschinenteile mit einem säurefreien Schmieröl ein (z. B. Rostschutzmittel WD40).

HINWEIS



Bei unsachgemäßer Lagerung können wichtige Bauteile beschädigt und zerstört werden. Lagern Sie verpackte oder bereits ausgepackte Teile nur unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen!



9.11 Entsorgung



Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungs-Vorschriften. Entsorgen Sie die Maschine, Maschinenkomponenten oder Betriebsmittel niemals im Restmüll. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihre lokalen Behörden für Informationen bezüglich der verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten. Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler eine neue Maschine oder ein gleichwertiges Gerät kaufen, ist dieser in bestimmten Ländern verpflichtet, Ihre alte Maschine fachgerecht zu entsorgen.

10 FEHLERBEHEBUNG

WARNUNG



Gefahr durch elektrische Spannung!

Das Manipulieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen!

→ Trennen Sie die Maschine von der Spannungsversorgung, bevor Sie mit den Arbeiten zur Beseitigung von Defekten beginnen!

Viele mögliche Fehlerquellen können bei ordnungsgemäßem Anschluss der Maschine an die Spannungsversorgung bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden. Sollten sie sich außer Stande sehen, erforderliche Reparaturen ordnungsgemäß zu verrichten, und/oder besitzen sie die vorgeschriebene Ausbildung dafür nicht, ziehen sie immer einen Fachmann zum Beheben des Problems hinzu.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Maschine läuft nach dem Einschalten nicht an oder schaltet während des Leerlaufs selbsttätig ab	▪ Stromausfall ▪ Verlängerungskabel nicht richtig angeschlossen oder defekt ▪ Motor oder Schalter defekt	▪ Sicherung der Spannungsversorgung prüfen ▪ Kabel und Stecker überprüfen ▪ Motor oder Schalter von einer konzessionierten Elektrofachkraft überprüfen lassen
Maschine bleibt während des Betriebs stehen	▪ Messer der Hobelwelle stumpf ▪ Arbeiten mit zu großer Vorschubgeschwindigkeit ▪ Motorschutzschalter hat ausgelöst	▪ Messer der Hobelwelle prüfen ▪ Mit geringerer Zuführgeschwindigkeit weiterarbeiten ▪ Warten, bis Motor abgekühlt ist
Maschine vibriert während des Betriebs	▪ Messer der Hobelwelle falsch eingestellt ▪ Untergrund uneben oder Stellfüße nicht justiert	▪ Kontrolle, ob Messer der Hobelwelle dieselbe Höhe haben ▪ Unebenheiten durch Einstellen der Stellfüße ausgleichen
Werkstück klemmt beim Dickenhobeln	▪ Zu große Spanabnahme eingestellt ▪ Dickenhobeltisch verschmutzt	▪ Zustelltiefe verringern und Werkstück mehrmals bearbeiten ▪ Tischoberfläche reinigen und mit Gleitwachs behandeln
Unzufriedenstellende Oberfläche nach der Bearbeitung	▪ Messer der Hobelwelle stumpf ▪ Ungleichmäßige Zuführung des Werkstücks	▪ Messer der Hobelwelle prüfen ▪ Werkstück gleichmäßig und mit konstantem Druck zuführen
Raue Oberfläche nach der Bearbeitung	▪ Werkstück zu feucht	▪ Werkstück trocknen oder trockenen Werkstoff verwenden
Rissige Oberfläche nach der Bearbeitung	▪ Werkstück wurde gegen Wuchsrichtung bearbeitet ▪ Zu große Spanabnahme eingestellt	▪ Werkstück in Gegenrichtung bearbeiten ▪ Zustelltiefe verringern und Werkstück mehrmals bearbeiten



11 PREFACE (EN)

Dear Customer!

This manual contains information and important notes for safe commissioning and handling of the combined planer and thicknesser (with spiral cutter head) HOB410ECO_400V and HOB410ECOSMW2_400V, hereinafter referred to as “machine” in this document.



This manual is part of the machine and must not be removed. Save it for later reference and if you let other people use the machine, add this manual to the machine.

Please read and note the safety instructions!

Before first use read this manual carefully. It eases the correct use of the machine and prevents misunderstanding and damages of machine.

Due to constant advancements in product design, construction, illustrations and contents may deviate slightly. If you notice any errors, please inform us.

We reserve the right to make technical changes!

Check the goods immediately after receipt and note any complaints on the consignment note when taking over the goods from the deliverer!

Transport damage must be reported to us separately to us within 24 hours.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH cannot accept any liability for transport damage that has not been reported.

Copyright

© 2023

This documentation is protected by copyright. All rights reserved! In particular, the reprint, translation and extraction of photos and illustrations will be prosecuted.

The place of jurisdiction is the regional court Linz or the court responsible for 4170 Haslach is valid.

Customer service contact

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4
AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0
info@holzmann-maschinen.at



12 SAFETY

This section contains information and important notices for safe commissioning and handling of machine.



For your own safety, read these operating instructions carefully before putting the machine into operation. This will enable you to handle the machine safely and prevent misunderstandings as well as possible damage to property and persons. Also observe the symbols and pictograms used as well as the safety instructions and hazard warnings!

12.1 Intended use of the machine

The machine is intended exclusively for the following activities:

The planing (wide and narrow side as well as chamfering of the edges of a workpiece) and thickness planing of sawn timber within the specified machine limits.

NOTE



HOLZMANN MASCHINEN GmbH assumes no responsibility or warranty for any other use or use beyond this and for any resulting damage to property or injury.

12.1.1 Technical Restrictions

The machine is intended for use under the following ambient conditions:

Relative humidity:	max. 65 %
Temperature (for operation)	+5° C to +40° C
Temperature (for storage and/or transport)	-20° C to +55° C

12.1.2 Prohibited Use / Foreseeable Misuse

- Operation of the machine without adequate physical and mental aptitude
- Operating the machine without knowledge of the operating instructions
- Changes in the design of the machine
- Operating the machine under explosive conditions
- Operating the machine in closed rooms without chip and dust extraction device (a normal household vacuum cleaner is not suitable as an extraction device)
- Operating the machine outside the specified power range
- Remove the safety markings attached to the machine.
- Modify, circumvent or disable the safety devices of the machine.
- Machining of materials with dimensions outside the limits specified in this manual.
- Use of tools that do not meet the safety requirements of the standard for woodworking machine tools (EN847-1).
- Removal of the blade guard during planing.
- Synchronous planing
- Application work (workpiece only machined over a partial length)
- Planing of strongly curved workpieces

The prohibited/hazardous use or disregard of the information and instructions presented in this manual will result in the voiding of all warranty and damage claims against Holzmann Maschinen GmbH.

12.2 User requirements

The machine is designed to be operated by one person. The prerequisites for operating the machine are physical and mental fitness as well as knowledge and understanding of the operating instructions. Persons who, due to their physical, sensory or mental capabilities, inexperience or lack of knowledge, are unable to operate the machine safely must not use the machine without supervision or instruction by a responsible person.

Basic knowledge of woodworking especially the correlation of material, tool, feed and speeds.

Please note that locally applicable laws and regulations determine the minimum age of the operator and may restrict the use of this machine!

Work on electrical components or equipment may only be carried out by a qualified electrician or under the guidance and supervision of a qualified electrician.

Put on your personal protective equipment before working on the machine.

12.3 Safety devices

The machine is equipped with following safety devices:

Blade guard (covering blade shaft)	• Separating protective device (fixed)
V-Belt / chain-drive guard	• Separating protective device (fixed)
Separating protective device behind planer stop(fixed)	• Separating protective device (fixed) To be remove before changing to thicknesser mode



Thicknesser	• Moveable guard with safety switch for monitoring
Anti-kick-back device	• The anti-kickback device prevent the workpiece from kicking back

12.4 General safety instructions

To avoid malfunctions, damage and health hazards when working with the machine, in addition to the general rules for safe working, the following points in particular must be observed:

- Before connecting the machine to the main power supply, make sure all the safety items are in the working position and check their working conditions, if necessary, to remove the door or protective cover, cut off the main switch and lock it and cut off the power supply.
- Choose a level, vibration-free, non-slip surface for the installation location.
- Ensure sufficient space around the machine!
- Ensure sufficient lighting conditions at the workplace to avoid stroboscopic effects!
- Ensure a clean working environment!
- Only use perfect tools that are free of cracks and other defects (e.g. deformations).
- Remove adjustment tools from the machine before switching it on.
- Keep the area around the machine free of obstacles (e.g. dust, chips, cut workpiece parts etc.).
- Check the strength of the machine connections before each use.
- Never leave the running machine unattended. The machine must be stopped if it is unattended.
- The machine may only be operated, maintained or repaired by persons who are familiar with it and who have been informed of the dangers arising in the course of this work.
- Ensure that unauthorised persons maintain a safe distance from the machine and keep children away from the machine.
- Wear suitable protective equipment (eye protection, dust mask, respiratory protection, ear protection, gloves when handling tools) as well as close-fitting work protective clothing - never loose clothing, ties, jewellery, etc. - danger of being drawn in!
- Hide long hair under hair protection.
- Do not remove any sections or other parts of the workpiece from the cutting area while the machine is running!
- Always work with care and the necessary caution and never use excessive force.
- Do not overload the machine!
- Do not work on the machine if it is tired, not concentrated or under the influence of medication, alcohol or drugs!
- Do not use the machine in areas where vapours from paints, solvents or flammable liquids represent a potential danger (danger of fire or explosion!).
- Do not smoke in the immediate vicinity of the machine (fire hazard)!
- Make sure that the main switch is in the "O" position before connecting the machine to the power source.
- Ensure that the machine is earthed.
- Only use suitable extension cords.
- Always shut down the machine before carrying out any conversion, adjustment, measuring, cleaning, maintenance or repair work and always disconnect it from the power supply for maintenance or repair work. Before starting work on the machine, wait until all tools or machine parts have come to a complete standstill and secure the machine against unintentional restarting.

12.5 Electrical safety

- Make sure that the machine is earthed.
- Only use suitable extension cords.
- A damaged or tangled cable increases the risk of electric shock. Handle the cable with care. Never use the cable to carry, pull or disconnect the machine. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
- Proper plugs and sockets reduce the risk of electric shock.
- Water that enters the machine increases the risk of electric shock. Do not expose the machine to rain or moisture.
- The machine may only be used if the supply is protected by a residual current circuit breaker.
- Use the machine only when the ON-OFF switch is in good working order.

12.6 Special safety instructions for that machine

- Work with gloves on rotating parts is not permitted!



- Wood dust is generated when the machine is in operation. Therefore, connect the machine to a suitable extraction system for dust and chips during installation!
- Always switch on the dust extraction device before you start machining the workpiece!
- Never remove chips or other parts of the workpiece from the cutting area while the machine is running.
- When using milling tools with a diameter of ≥ 16 mm and circular saw blades, these must comply with EN 847-1:2013 and EN 847-2:2013; tool carriers must comply with EN 847-3:2013;
- Excessive noise can cause hearing damage and temporary or permanent hearing loss. Wear hearing protection certified to health and safety regulations to limit noise exposure.
- Only use blades that are suitable for that machine.
- For handling short and narrow workpieces use sliding wood.

12.7 Hazard warnings

Despite its intended use, certain residual risks remain:

- Risk of injury to fingers and hands from the rotating blades if the workpiece is guided improperly.
- Injuries caused by the workpiece being thrown away by improper mounting or guidance, such as working without a stop.
- Danger to health from wood dust or chips. It is essential to wear personal protective equipment such as eye protection and a dust mask. Use a dust collection system!
- Injuries due to defective blades. Check the saw blade regularly for damage.
- Risk of injury from tools, especially when changing tools.
- Risk of injury due to kick back of the workpiece.
- Risk of electric shock if incorrect electrical connections are used.

Residual risks can be minimized if the "Safety instructions" and the "Intended use" as well as the operating instructions are observed.

Due to the design and construction of the machine, hazardous situations may occur when handling the machines, which are identified as follows in this operating instruction:

DANGER



A safety instruction designed in this way indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING



Such a safety instruction indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in serious injury or even death.

CAUTION



A safety instruction designed in this way indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTE



A safety notice designed in this way indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

Irrespective of all safety regulations, their sound common sense and corresponding technical suitability/training are and remain the most important safety factor in the error-free operation of the machine. Safe working depends first and foremost on you!

13 TRANSPORT

WARNING




Damaged or not sufficiently viable hoists and lifting devices can cause serious injury or even death. Always check hoists and load lifting devices for adequate load-bearing capacity and perfect condition, carefully fasten the loads and never keep them under suspended loads.

To ensure proper transport, also observe the instructions and information on the transport packaging regarding centre of gravity, attachment points, weight, means of transport to be used and the prescribed transport position, etc. Lifting and transporting the machine may only be carried out by qualified personnel with appropriate training for the lifting equipment used.



Transport the machine in its packaging to the installation site. To manoeuvre the machine in the packaging, a pallet truck or a forklift with appropriate lifting power can be used.

NOTE: To transport the machine, you need a forklift truck with the appropriate load capacity and a fork of at least 1200 mm length. The fork of the truck should be positioned under the machine. If you are using a crane, proceed as follows:



- Prepare ropes or belts (A) with appropriate load-bearing capacity and length
- Hook the ropes to the crane hook (B)
- Place 2 battens underneath the thicknesser bed
- Attach the ropes to the battens (C)
- Position the crane so that the machine can be lifted without tipping
- Gently lift the machine to avoid shocks and load fluctuations and carefully transport it to the installation site

NOTE: Do not transport the machine at the work tables, these are not designed to withstand the tensile load of the machine weight.

14 ASSEMBLY

14.1 Check scope of delivery

Always note visible transport damages on the delivery note and check the machine immediately after unpacking for transport damage or missing or damaged parts. Report any damage to the machine or missing parts immediately to your retailer or freight forwarder.

14.2 Requirements for the place of installation

Choose a suitable place for the machine. Pay attention to the safety requirements and the dimensions of the machine. The selected location must ensure a suitable connection to the power supply as well as the possibility of connection to an extraction system. Make sure that the floor can support the load of the machine. The machine must be levelled simultaneously at all support points. It is also necessary to guarantee a distance of at least 0.8 m around the machine. In front of and behind the machine, the necessary distance must be provided for the feeding of long workpieces.

14.3 Preparation of the surface

NOTE



The use of paint thinners, gasoline, corrosive chemicals or abrasive cleaners will result in damage to the surface! Therefore use only mild cleaning agents.

Before you install and commission the machine at the intended location, carefully remove the anti-corrosion protection and grease residues. This can be done with the usual solvents. Under no circumstances should you use nitro thinner or other cleaning agents that could attack the machine's paint.

14.4 Assembling the machine

The machine is pre-assembled. The parts that have been disassembled for transport must be assembled before use. Follow the instructions below:

NOTE




The machine and machine components are heavy!
2 persons are required to assemble the machine.

WARNING



Handling the machine with the power supply intact can result in serious injury or death. Therefore, do not connect the machine to the power supply before completing the assembly.



	1. Assembly planer knife cover Insert planer knife cover (1) into the holder (2) and fix it in desired position with the fixing knob (3)
	

14.5 Electrical connection

WARNING

**Dangerous electrical voltage!**

→ The machine may only be connected to the power supply and the associated checks carried out by a qualified electrician or under the instruction and supervision of a qualified electrician!

- Check, whether the neutral connection (if existing) and the protective grounding function properly.
- Check, whether the supply voltage and the frequency correspond to the specifications of the machine.

NOTE

**Deviation of the supply voltage and frequency!**

A deviation from the value of the supply voltage of $\pm 5\%$ is permissible.

A short-circuit fuse must be provided in the power supply system of the machine!

- Use a supply cable that fulfils the electrical requirements (e.g. H07RN, H05RN) and take the required cross-section of the supply cable from a current carrying capacity table. Pay attention to the measures for protection against mechanical damage.
- Make sure that the power supply is protected by a residual current circuit breaker.
- Connect the device only to a properly grounded outlet.
- When using an extension cable, make sure that the dimension matches the connected load of the machine. The connection power can be found in the technical data, the correlation of cable cross-section and cable lengths can be found in the technical literature or obtain information from a specialist electrician.
- A damaged cable must be replaced immediately.

14.5.1 Setting up a 400 V machine

- The grounding conductor is yellow-green.
- Connect the supply cable to the corresponding terminals in the input box (L1, L2, L3, N and PE), see the figure below. If a CEE plug is available, the connection to the mains is made through an appropriately powered CEE coupling (L1, L2, L3, N and PE).

Plug connection 400V:	5-wire: with N-conductor	4-wire: without N-conductor
		

- After the electrical connection, check the correct running direction. If the machine runs in the wrong direction, swap two conductive phases at the phase inverter on the input box 400V.

NOTE



- Operation is only permitted with residual current device (RCD) with maximum residual current of 30 mA.

14.6 Connecting to a dust collection system

The machine must be connected to a dust collection system for dust and chips. The dust collection system must start up at the same time as the machine's engine. The air speed at the suction connection and in the exhaust air lines must be at least 20 m/s for materials with a moisture $< 12\%$ (at least 28 m/s for moist chips with a moisture $> 12\%$). The hoses used must be flame-retardant (DIN4102 B1) and permanently antistatic (or earthed on both sides) and comply with the relevant safety regulations. For information on air volume flow, negative pressure and suction connection, please refer to the technical specifications.



15 OPERATION

15.1 Operating instructions

WARNING

**Danger due to electrical voltage!**

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.

- Always disconnect the machine from the power supply before carrying out any modification and secure it against unintentional reconnection.

CAUTION



- Never start the machine with a workpiece pressed down!
- Long workpieces must be supported
- Property damage and injury by bouncing up the workpiece or tilting of the machine possible!


15.2 Initial check before start

- Check that all guards are installed.
- Check whether suitable planing knives have been correctly assembled.
- Check whether the connection to a dust collection system is available.
- Check that the planer shafts rotate in the correct direction.

15.3 Settings


	1. Height adjustment of the planing tables Entry planer table The cutting depth is set with the adjustment lever planer cutting depth (1) Check scale knife entry planer table = 0 If necessary, adjust the arrow of the scale (2)
	2. Setting infeed / outfeed roller The pressure force of the spring-mounted infeed and outfeed roller is factory-set. If it is necessary to change the pressure force, it can be adjusted with the screws (3 and 4).
	3. Setting arm and planer knife cover Height • Set the desired height with adjusting screw (5) Planer knife cover • Loosen the clamping screw (6) • The planer knife cover can be moved and adapted to the size of the workpiece • Relock the clamping screw (6) when the desired position is reached.
 HINWEIS 45° auf 90° Klemmung lösen Klemmung herstellen 90° auf 45°	4. Setting planer fence • Unlock the lock lever (7) • Set planer fence to the desired angle position • Relock the lock lever (7) when the desired position is reached • Loosen the clamping levers (9) • Adapt the planer fence to the workpiece width • Relock the clamping levers




	The alignment of the planer fence at right angles should be checked again before initial operation and readjusted if necessary to achieve an exact planing result. • The angle is measured with a protractor (8). This is placed on the planer table and applied to the planer fence. • If it is not possible to place the protractor completely against the planer fence, the planer fence is not set exactly at right angles and an adjustment of the scale (10) is necessary.
---	--

15.4 Operation


15.4.1 Switch the machine on and off

	Switch on Press the switch-on button (1). Switch off Press the switch-off (2) or in emergency situations the emergency-stop button (3) CAUTION: The emergency stop button can only be unlocked after the emergency situation has been eliminated.
---	---

15.4.2 Activating/Deactivating the thicknesser feed rate

	Activate feed (+): Swivel the lever for thicknesser feeder (1) upwards. Feed is activated Deactivated feed (-): Swivel the lever for thicknesser feeder (1) downwards. Feed is deactivated.
--	---

15.5 Dust collection plug

	Planer: The extraction connection (1) is under the planer tables (exit planer table)
	Thicknesser: After the conversion to thicknessing, fold down the dust collector hood (2).

Do not operate the machine without the dust collection system connected to it and switched on. The dimensions of the dust collection plug can be found in the technical data.

15.6 Planing

WARNING

	The unused part of the planing shaft for machining the workpiece must be covered by the covers (planer knife cover, guidance planer fence). Never touch the edges of the workpiece with your fingers, but always leave both hands on the workpiece with your fingers when planing. If the workpiece is short and narrow, use the sliding wood.
---	---

Only plane workpieces that rest firmly on the machine and that can be guided safely!



working direction		• Fix the planer fence (1) in the desired working position. • Set the desired planing thickness with the adjustment lever (3). • Adjust the planer knife cover (2) so that the distance between the cover and the workpiece is approx. 5mm. • Start machine
--------------------------	--	--

	• Press the workpiece against the planer table with one hand. • Push the workpiece slowly and evenly over the shaft with the second hand. • After finishing the operation switch off the machine. • Wait until the shaft has come to a standstill before proceeding with any further work!
--	---

15.6.1 Planing small workpieces

	• Lower the planer knife cover (C) so that the planing shaft is covered. • Move the planer knife cover to the workpiece and fix it with a distance of approx. 5mm. • When planing, place the workpiece with the small side on the planer table and press with one hand against the planer fence and planer table. • Push the workpiece slowly and evenly over the shaft with the second hand.
--	--

15.6.2 Planing with tilted planer fence

	• Lower the planer knife cover so that the planing shaft is covered. • Move the planer knife cover to the workpiece and fix it with a distance of approx. 5mm. • When planing, place the workpiece with the small side on the planer table and press with one hand against the planer fence and planer table. • Push the workpiece slowly and evenly over the shaft with the second hand.
--	--

15.6.3 Planing short workpieces

	• When planing short workpieces, a sliding wood or similar device should be used! • Adjust planer fence and blade guard to the size of the sliding wood. • Place the workpiece on top and push it slowly and evenly over the shaft using the sliding wood. • After use, the sliding wood must be reattached on his place on the side of the machine.
--	---

15.6.4 Planing the workpiece with small cross section

	• When planing workpieces with a small cross-section, an additional wood angle must be mounted! • Fasten the wood angle to the planer fence as shown using lever clamps. • When planing, place the workpiece on the planer table and press it against the additional wood angle and planer table. • Place the workpiece on top and push it slowly and evenly over the shaft using the sliding wood.
--	--

15.7 Thicknessing

NOTE



It is necessary to modify/adjust the machine before using as a thicknesser.



- Long, protruding workpieces must be sufficiently supported! Use suitable aids such as roller blocks etc. for this purpose. If you do not follow these instructions, there is a danger of the workpiece being raised up quickly and/or the machine being tilted!
- Use the thickening function only to reduce the thickness of a workpiece with an already surface planed facing!
- For workpieces with a difference in thickness, the chip removal must be measured at the maximum thickness and the workpiece machined with this side first.
- Make sure that the workpiece to be machined is free of foreign objects and/or knots in order to avoid dangerous fractures.
- Only plane workpieces that rest firmly on the machine and can be guided safely!
- If several workpieces are to be processed in series, all pieces of the same thickness should be run through in succession without changing the setting.
- Perform the machining process from the beginning until the desired thickness is achieved.

15.7.1 Converting from planer to thickening

	• Slide the planer fence (1) and the planer knife cover (3) all the way to the back. • Disassemble the hose of the dust collector plug (2). • Unlock the fixation handles planer tables (4) of the planer tables. Therefore pull out and turn the handle • Unfold the planer tables (5) completely and ensure that the lock (6) engages completely • Turn down the dust collector hood (7). • Mount hose to the dust collector plug (8). Proceed in reverse order to readjust to the planer mode. Lock dust collector hood: • Pull out the lock pin (9) before turning back the dust collector hood Lock planer tables: • Lift the lock (6) on before closing the planer tables
--	---

NOTE



For readjusting to planer mode please lower the thicknesser table to lowest position to avoid any damages.

15.7.2 Thickening of workpieces

→ working direction	• Unlock the locking lever height adjustment thicknesser (1) and set the required height of the thickening table with the handwheel (2). • The height will be shown on the scale (3) and counter block (3). • Set the thickening table height to the workpiece height minus the requested cutting depth. • Maximum cutting depth refer to the technical data! NOTE: At the beginning of the thickening process, the workpieces may still have very different thicknesses - this must be taken into account in the set cutting depth in order not to overload the machine. • Fix the thickening table height with the locking lever height adjustment. • Switch on the machine. • Put the lever for thicknesser feeder (4) to the upper position to start the feed.
	• Insert workpiece so that the surface to be machined facing upwards and push forward • The workpiece is pulled through of the automatic feed • As soon as the half of the workpiece has been processed change to the opposite operator side of the machine and take on the finished workpiece. • After operation switch off the machine. • Before further activities wait until blade shaft is at a standstill!

**NOTE**

- In the case of resin residues on the wood, it may be advisable to apply a thin layer of a special lubricant to the machine table in order to ensure that the workpiece slides evenly through the thickness planer.
- If the workpiece is no longer moved by the automatic feed, pull out the workpiece manually.
- After operation switch off the machine and set the lever for thicknesser feeder to position "OFF".
- Before further activities wait until blade shaft is at a standstill!

15.8 After working process**NOTE**

After the working process the planer and thicknesser must be turned off:

- Switch off the machine and disconnect the machine from the power supply.
- After operation set the lever for thicknesser feeder to position "OFF".
- Adjust the planer knife cover so that the planer shaft is completely covered

16 CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE, DISPOSAL**WARNING**

Danger due to electrical voltage!

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.

→ Always disconnect the machine from the power supply before maintenance or repair work and secure it against unintentional reconnection.

16.1 Cleaning

Regular cleaning guarantees the long service life of your machine and is a prerequisite for its safe operation.

NOTE

Incorrect cleaning products can attack the finish of the machine. Do not use any solvents, nitro thinners or other cleaning products that could damage the machine's finish.

Observe the specifications and instructions of the cleaning agent manufacturer.

- Remove chips and dirt particles from the machine after each use with a proper tool.
- Prepare the surfaces and lubricate the bare machine parts with an acid-free lubricating oil (e.g. WD40 rust inhibitor).

16.2 Maintenance

The machine is low maintenance and only a few parts require maintenance. Malfunctions or defects that are likely to impair your safety must be rectified immediately!

- Check that the safety devices are in good condition before each operation.
- Check the connections at least once a week for a tight fit.
- Check the correct and readable status of the Machine's warning and safety labels on a regular basis.

16.2.1 Maintenanceplan

Wear of machine depends strongly on operation condition. The following intervals are valid when using the machine within the operation limits


Interval	Componente	Activity
Before every usage	Anti-kick-back device	At least once per work-shift by inspection to verify that they are in good working condition, eg have no impact damages to the surface and that the anti-kick back device fall back freely due to its own weight after lifting.
	Machine	Cleaning (from dust and chips)
monthly	V-Belt	Check retighten or replace if necessary.
	Feed/Pull-out roller	Check and clean thoroughly
	Height adjustment	Control, lubrication
Half yearly	Chain-drive (feed)	Check for damage/wear, lubricate, replace if necessary
	Friction wheel (feed)	Check for damage/wear and replace if necessary.

16.3 Checking/adjusting/replacing the V-Belt

The belt tension is set correctly for new machines ex factory. By stretching the belts over the running time, retensioning of the belt is necessary.



To check/adjust or replace the belt, remove the planer fence and the belt/chain covers (1, 2). Loosen the screws and remove the covers.

	NOTE  Do not over-tension the V-belt! Tension the V-belt only until sufficient power transmission is ensured.  max. 2-5mm
Increase drive-belt tension: Loosen nuts (3) and unscrew slightly. The motor (4) can now be shifted in the direction (+) of more belt tension. When correct tension is reached. Tighten the nuts (3) firmly again.	Decrease drive-belt tension: Loosen nuts (3) and unscrew slightly. The motor (4) can now be shifted in the direction (-) of less belt tension. When correct tension is reached. Tighten the nuts (4) firmly again.
For changing the drive-belt, completely de-tension the belt (5), pull it over and insert new belt. Then establish correct belt tension again.	
For changing the feed-belt, pull over the drive-belt, completely de-tension the belt (6) (deactivate the feeding with handle for thicknesser feeder (7)) pull it over and insert new belt.	

After completion, remount the planer fence and the covers and fix it with the screws.

16.4 Lubricate height adjustment (thicknesser)

Remove chips and dust from the machine.

Remove the belt/chain cover (loosen the screws and remove the cover).

Set the thickness table all to the top.

Clean spindle/height adjustment unit and then grease with machine grease.

Move the thickness planing table 1x up and down to distribute the grease.

Mount the cover again (hang in the cover and tighten the screws).

16.5 Check/clean anti-kick-back device

Check: Lift up Anti-kick back device, it must fall back on your own.

Cleaning: Remove dust and chips or resin residues.

16.6 Check/replace friction wheel (feed)

The friction surfaces of the wheel become worn over time. If the wear is too worn or damaged, the wheel must be replaced.

1. Remove V-Belt
2. Put the lever for the thicknesser planer feed to the lower position (deactivated)
3. Remove the screw for the belt-pulley and replace the wheel and fix it again.
4. Insert V-Belt and re-establish the correct belt tension.

16.7 Check/lubricate chain-drive (feed)

Check the chain for any damage (cracks, break-outs). The chain can be moved by turning the friction wheel to view all parts. Lubricate chains with normal machine grease.

16.8 Replacing/adjusting the planing knife (HOB410ECO)

NOTE  The planer shaft is suitable for strip knives. If the planing surface is bad, the planing knives must be replaced. The appropriate dimensions can be found in the technical data.	
WARNING  Danger from cutting edges! Always wear protective gloves when working on the planing shaft! Injuries to hands due to sharp cutting edges	



	1. Adjust the machine to thickness planing mode 2. The dust collection hood must be open in order to have access to the shaft 3. Loosen the gib screws (1) 4. The planing knife (3) will be pushed up by the pressure springs (5) 5. Remove the gib (2) and the planing knife (3) 6. Clean the planer shaft (4) and gibs (2) 7. Replace sharp/new planing knife (3) and gib (2) 8. Slightly tighten the gib screws (1) and perform the adjustment procedure. 9. Place the setting gauge (6: optional accessories: MEL2; 7: setting gauge of delivery content) on the planing shaft and adjust the correct height. 10. Tighten the gib screws (1) to fix the gib (2) (recommended minimum tightening torque 20Nm) 11. Do not use planing knives with a height of less than 19mm due to the too small clamping surface 12. Repeat procedure for all planing knives.
--	--

16.9 Replacing/turning the cutter insert (HOB410ECOSMW2)

NOTE



The spiral cutter head is suitable for cutter inserts. If the planing surface is bad, only the damaged or blunt cutter insert needs to be replaced/turned. The appropriate dimensions can be found in the technical data.

WARNING



Danger from cutting edges! Always wear protective gloves when working on the spiral cutter head! Injuries to hands due to sharp cutting edges

	1. Adjust the machine to thickness planing mode 2. The dust collection hood must be open in order to have access to the spiral cutter head (1) 3. Remove wood chips and dust from the heads of the screws for cutter inserts (2) 4. Unscrew the screw for cutter inserts with the key for inserts (3) 5. Remove the cutter insert (4) 6. Thoroughly clean the place of the cutter insert on the spiral cutter head 7. If the cutter insert will be turned, clean it thoroughly as well NOTE: A cutter insert can be turned 3 times 8. Now renew the cutter insert, or turn it over to the next position NOTE: As an aid, it is advisable to always insert a new cutter insert with the starting point (6) at the same position 9. Fix the cutter insert with the screw for cutter inserts. (Recommended minimum tightening torque 4Nm)
--	--

16.10 Storage

Store the machine in a dry, frost-proof and lockable place when not in use. Disconnect the machine from the power supply. Make sure that unauthorised persons and especially children do not have access to the machine.

Prepare the surfaces and lubricate the bare machine parts with an acid-free lubricating oil (e.g. WD40 rust inhibitor).

NOTE



Improper storage can damage and destroy important components. Only store packed or already unpacked parts under the intended ambient conditions!



16.11 Disposal



Observe the national waste disposal regulations. Never dispose of the machine, machine components or operating equipment in the residual waste. If necessary, contact your local authorities for information regarding available disposal options.

If you purchase a new machine or equivalent equipment from your specialist dealer, he is obliged in certain countries to dispose of your old machine properly.

17 TROUBLESHOOTING

WARNING



Danger due to electrical voltage!

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.

→ Always disconnect the machine from the power supply before maintenance or repair work and secure it against unintentional reconnection.

Many possible sources of error can be excluded in advance if the machine is properly connected to the power supply. If you are unable to carry out necessary repairs properly and/or do not have the required training, always consult a specialist to correct the problem.

Problem	Possible cause	Solution
Machine does not start or shuts down automatically during idling	- Power supply outage - Damaged or incorrect connected extension cable - Damaged switch or motor	- Check fuse of the power supply - Check plug or extension cable - Contact customer support
Machine stops during operation	- Blunt blade - Feeding speed too high - Motor protection triggered	- Check blade - Work with lower feeding speed - Let the motor cool down
Machine vibrates during operation	- Wrong adjusted blade - Ground not flat or base feet wrong adjusted	- Check the setting of the blades - Set the base feet correct
Workpiece clamps during thicknessing	- Cutting depth too high - Dirty thicknessing table	- Set the correct cutting depth and operate in more steps - Clean and apply the table surface with lubricant
Bad surface condition after operating	- Blunt blade - Uneven feed of the workpiece	- Check blade - Feed workpiece evenly and with constant pressure
Rough surface after operating	Workpiece too moist	Use drier workpiece
Cracked surface after operating	- Workpiece was processed against the direction of growth - Cutting depth too high	- Proceed the workpiece in opposite direction - Set the correct cutting depth and operate in more steps



18 AVANT-PROPOS (FR)

Cher client, chère cliente !

Le présent manuel d'exploitation contient des informations et des remarques importantes relatives à la mise en service et à la manipulation des machines à raboter et à dégauchir (avec arbre de rabotage à lames hélicoïdales) HOB410ECO_400V et HOB410ECOSMW2_400V, ci-après désignées par « machine » dans le présent document.



Le mode d'emploi fait partie intégrante de la machine et ne doit pas être retiré. Conservez-le à des fins ultérieures dans un endroit approprié et facilement accessible pour les utilisateurs (exploitants) et joignez-le à la machine si celle-ci est transmise à des tiers !

Veillez respecter les consignes de sécurité !

Respectez les consignes de sécurité et les mises en garde contre les dangers. Toute inobservation peut occasionner de graves blessures.

Nos produits peuvent légèrement diverger des illustrations et des contenus en raison du développement constant. Si vous décelez des erreurs, veuillez nous en informer.

Sous réserve de modifications techniques !

Contrôler la marchandise immédiatement après réception et noter toute réclamation lors de la prise en charge de la marchandise par le livreur !

Les dommages de transport doivent nous être signalés séparément dans les 24 heures.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH décline toute garantie pour les dommages liés au transport non-signalés.

Droits d'auteur

© 2023

Cette documentation est protégée par droit d'auteur. Tous droits réservés ! En particulier, la réimpression, la traduction et l'extrait de photographies et d'illustrations feront l'objet de poursuites judiciaires.

Le tribunal compétent est le tribunal régional de Linz ou le tribunal compétent pour 4170 Haslach.

Adresse du service client

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4
AUSTRIA

Tél. +43 7289 71562 - 0
info@holzmann-maschinen.at



19 SECURITE

Cette section contient des informations et des remarques importantes sur la mise en service et l'utilisation de la machine en toute sécurité.



Pour votre sécurité, veuillez lire le présent mode d'emploi avec assiduité avant la mise en service. Cela vous permet d'utiliser la machine en toute sécurité et d'éviter les malentendus ainsi que les dommages corporels et matériels. Respecter également les symboles et pictogrammes utilisés sur la machine ainsi que les consignes de sécurité et de danger !

19.1 Utilisation conforme

La machine est exclusivement destinée aux tâches suivantes : Le dégauchissage (côté large et étroit ainsi que le biseautage d'un côté étroit ou le chanfreinage des arêtes d'une pièce) et le rabotage d'épaisseur de bois de sciage dans les limites prescrites de la machine.

AVIS



HOLZMANN MASCHINEN GmbH décline toute responsabilité ou garantie pour une utilisation différente ou dépassant ce cadre et pour les dommages matériels ou corporels qui en résulteraient.

19.1.1 Restrictions techniques

La machine est conçue pour être utilisée dans les conditions ambiantes suivantes :

Humidité relative :	max. 65 %
Température (exploitation)	+5 °C à +40 °C
Température (stockage, transport)	-20 °C à +55 °C

19.1.2 Applications interdites / Mauvaises applications dangereuses

- Exploitation de la machine sans aptitude physique et mentale adéquate
- Utilisation de la machine en l'absence de connaissance du mode d'emploi
- Changements dans la conception de la machine
- Exploitation de la machine dans un environnement explosif
- Fonctionnement de l'appareil dans des pièces fermées sans extraction des copeaux et de la poussière (un aspirateur ménager normal ne convient pas comme dispositif d'extraction).
- Exploitation de la machine en dehors des limites spécifiées dans ce manuel
- Retrait des marquages de sécurité apposés sur la machine
- Modification, contournement ou désactivation des dispositifs de sécurité de la machine
- L'usinage de matériaux possédant des dimensions en dehors des limites spécifiées dans ce manuel.
- L'utilisation d'outils qui ne correspondent pas aux exigences de sécurité de la norme des machine-outil pour l'usinage du bois (EN847-1).
- Retrait du dispositif de protection de portique pendant le rabotage de dégauchissage.
- Rabotage synchrone
- Travaux d'insertion (pièce usinée uniquement sur une longueur partielle)
- Le dégauchissage de pièces fortement bombées

L'utilisation non-conforme ou le non-respect des explications et instructions données dans ce manuel entraîne l'expiration de toutes les demandes de garantie et d'indemnisation à l'encontre de Holzmann Maschinen GmbH.

19.2 Exigences des utilisateurs

La machine est conçue pour être utilisée par une seule personne. Les conditions préalables à l'utilisation de la machine sont l'aptitude physique et mentale ainsi que la connaissance et la compréhension du mode d'emploi. Les personnes qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales ou de leur inexpérience ou manque de connaissances, ne sont pas compétentes pour exploiter la machine en toute sécurité ne doivent pas l'utiliser sans la supervision ou les instructions d'une personne responsable.

Des connaissances de base dans le domaine de l'usinage du bois, en particulier des connaissances relatives aux rapports entre matériaux, outils, avances et vitesses de rotation.

Veuillez noter que les lois et réglementations locales en vigueur peuvent déterminer l'âge minimum de l'opérateur et restreindre l'utilisation de cette machine !

Les travaux sur les composants ou équipements électriques ne doivent être effectués que par un électricien qualifié ou sous la supervision et la surveillance d'un électricien qualifié.

Mettre votre équipement de protection individuelle avant de travailler sur la machine.

19.3 Dispositifs de sécurité

La machine est équipée avec les suivant dispositifs de sécurité :

Dispositif de protection de portique (Cache de l'arbre du rabot)	• Dispositif de protection séparant
---	-------------------------------------



Couvercle de courroie/cache de chaîne	Dispositif de protection séparant (Retirer avant les travaux de maintenance)
Dispositif de protection séparante de protection derrière la butée	Dispositif de protection séparant (Retirer le rabot d'usinage en épaisseur avant tout travail de rééquipement)
Rabot d'usinage en épaisseur	Dispositif de protection séparant mobile surveillé par commutateur de sécurité
Dispositif anti-retour	Les Pincettes de dispositif anti retour empêchent le rebond de la pièce à usiner

19.4 Consignes générales de sécurité

Afin d'éviter les dysfonctionnements, les dommages et les risques pour la santé lors du travail avec la machine, les points suivants doivent en particulier être respectés, en plus des règles générales pour un travail en toute sécurité :

- Vérifier l'intégralité et le fonctionnement de la machine avant de la mettre en service. N'utilisez la machine que si les protections séparantes et autres dispositifs de protection nécessaires au processus d'usinage sont en place, en bon état de fonctionnement et correctement entretenus.
- Choisir une surface plane, antidérapante et exempte de vibrations pour le lieu de montage.
- Assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de la machine !
- Assurer des conditions d'éclairage adéquates sur le lieu de travail pour éviter les effets stroboscopiques !
- Assurer un environnement de travail propre !
- Utiliser exclusivement des outils en parfait état, qui ne comportent pas de fissures ou d'autres défauts (par exemple des déformations).
- Retirer les outils de réglage de la machine avant de l'allumer.
- Veiller à ce que la zone autour de la machine soit libre d'obstacles (par exemple, de poussière, de copeaux, pièces coupées, etc.).
- Avant chaque utilisation, contrôler la stabilité des raccords de la machine.
- Ne jamais laisser la machine en marche sans surveillance. La machine doit être mise à l'arrêt lorsqu'elle est laissée sans surveillance.
- La machine ne doit être utilisée, entretenue ou réparée que par des personnes qui la connaissent et qui ont été informées des risques inhérents au cours des travaux.
- Veiller à ce que des personnes non autorisées se tiennent à une distance de sécurité de la machine et éloigner les enfants de celle-ci.
- Porter un équipement de protection appropriée (protection oculaire, masque antipoussière, protection respiratoire, protection auditive, gants lors de la manipulation des outils), ainsi que des vêtements de protection serrés - ne jamais porter de vêtements lâches, de cravates, de bijoux etc. - risque de happement !
- Cacher les cheveux longs sous une protection.
- N'enlevez pas de rebuts ou d'autres parties de la pièce dans la zone de coupe lorsque la machine est en marche !
- Travailler toujours avec soin et prudence et ne jamais utiliser de force excessive.
- Ne pas surcharger la machine !
- Ne pas travailler sur la machine si vous êtes fatigué, déconcentré ou sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de drogues !
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones où les vapeurs de peinture, de solvants ou de liquides inflammables présentent un danger potentiel (risque d'incendie ou d'explosion !).
- Ne pas fumer à proximité immédiate de la machine. (risque d'incendie) !
- Veiller à ce que l'appareil soit mis à la terre.
- Utiliser uniquement des rallonges appropriées.
- Toujours arrêter la machine avant les travaux de rééquipement, de réglage, de mesure, de nettoyage, de maintenance ou d'entretien et la débrancher de l'alimentation électrique pour tous travaux de maintenance ou d'entretien. Avant de commencer à travailler sur la machine, attendre que tous les outils ou pièces de la machine soient complètement immobilisés et protéger la machine contre tout redémarrage involontaire.

19.5 Sécurité électrique

- Veiller à ce que la machine soit mise à la terre.
- Utiliser uniquement des rallonges appropriées.
- Un câble endommagé ou vrillé augmente le danger de choc électrique. Manipuler le câble avec précaution. Ne jamais utiliser le câble pour porter, tirer, ou débrancher la machine. Maintenir le câble éloigné de source de chaleur, d'huile, d'arrête coupante ou de parties mobiles.



- Des fiches réglementaires et des prises adaptées réduisent le risque de choc électrique.
- La pénétration d'eau dans la machine augmente le danger de choc électrique. Ne pas exposer la machine à la pluie ou à l'humidité.
- L'utilisation de la machine n'est autorisée que si l'alimentation électrique est protégée par un disjoncteur à courant de défaut.
- Utiliser la machine uniquement si l'interrupteur MARCHE-ARRÊT est dans un état parfait.

19.6 Instructions spéciales de sécurité pour cette machine

- Il est défendu de travailler avec des gants de protection sur les pièces rotatives !
- De la poussière de bois est générée lors de l'exploitation de la machine. Pour cette raison, brancher une installation d'aspiration appropriée pour la poussière et les copeaux sur la machine !
- Toujours mettre en marche le dispositif d'aspiration de la poussière avant de commencer l'usinage des pièces !
- Ne jamais enlever les rebuts ou les autres parties de la pièce à usiner de la zone de coupe lorsque la machine tourne.
- En cas d'utilisation de fraises d'un diamètre ≥ 16 mm et de scies circulaires, celles-ci doivent répondre aux normes EN 847-1:2013 et EN 847-2:2013 ; les porte-outils doivent correspondre à la norme EN 847-3:2013 ;
- Un bruit excessif peut entraîner des dommages auditifs et une perte auditive temporaire ou permanente. Porter des protections auditives certifiées conformes aux normes de santé et de sécurité afin de limiter l'exposition au bruit.
- Utiliser exclusivement des lames de rabot homologuées pour la machine !
- Pour l'usinage de pièces courtes et étroites, utiliser du bois de poussée

19.7 Mise en garde contre les dangers

Malgré leur utilisation prévue, certains risques résiduels subsistent :

- Risque de blessures aux doigts et aux mains par la lame de rabot rotative en cas de guidage inapproprié de la pièce à usiner.
- Blessures par projection de la pièce à usiner en cas de maintien ou de guidage inapproprié, tels que les travaux sans butée.
- Mise en danger de la santé par des poussières ou des copeaux de bois. Impérativement porter des équipements de protection individuelle tels qu'une protection oculaire et un masque antipoussière. Mettre en place une installation d'aspiration !
- Blessures en raison d'une lame de rabot défectueuse. Contrôler régulièrement l'intégrité de la lame de rabot.
- Risque de blessures dues aux outils, notamment lors du changement d'outils.
- Risque de blessure en cas de contrecoup de la pièce à usiner.
- Danger électrique en cas d'utilisation de raccords électriques inappropriés.

Les risques résiduels peuvent être minimisés en respectant les « consignes de sécurité » et les consignes d'« utilisation conforme », ainsi que les instructions d'utilisation dans leur intégralité. En raison de la conception et de la construction de la machine, des situations dangereuses peuvent survenir lors de l'utilisation des machines, identifiées comme suit dans ce manuel d'utilisation :

DANGER



Une consigne de sécurité de ce type indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT



Ce type de consigne de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou même la mort.

PRUDENCE



Une consigne de sécurité de ce type indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères ou modérées si elle ne sont pas évitées.

AVIS



Une note de sécurité de ce type indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.



Indépendamment de toutes les consignes de sécurité, leur bon sens et leur adéquation technique/formation correspondante sont et restent le facteur de sécurité le plus important pour un fonctionnement sans erreur de la machine. **La sécurité au travail dépend avant tout de vous !**

20 TRANSPORT

AVERTISSEMENT



Les engins de levage et les élingues endommagés ou insuffisamment solides peuvent causer des blessures graves, voire la mort. Vérifier toujours que les engins de levage et les élingues ont une capacité de charge suffisante et sont en parfait état, fixer les charges avec soin et ne jamais se tenir sous des charges suspendues.


Pour un transport approprié, suivre les instructions et les informations figurant sur l'emballage de transport concernant le centre de gravité, les points d'attache, le poids, le moyen de transport à utiliser et la position de transport prescrite, etc. Le levage et le transport de la machine ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié ayant reçu une formation appropriée pour l'équipement de levage utilisé.



Transporter la machine dans son emballage jusqu'au site d'installation. Pour manœuvrer la machine dans l'emballage, un transpalette ou un chariot élévateur avec une puissance de levage adéquate peut également être utilisé.

AVIS : Pour soulever la machine à l'aide d'un chariot élévateur, vous devez disposer d'un chariot élévateur d'une capacité de charge appropriée et d'une fourche d'au moins 1200 mm de long. Les fourches du chariot élévateur doivent être positionnées sous la machine.

En cas d'utilisation d'une grue, procéder comme suit :



- Préparer une corde ou une sangle (A) de capacité de charge et de longueur appropriées
- Accrocher les cordes au crochet de la grue (B)
- Insérer 2 poutres en bois (C) sous le banc du rabot d'usinage en épaisseur
- Attacher une corde sur la poutre en bois (C).
- Positionner la grue de manière à garantir un levage stable de la machine sans basculement.
- Soulever la machine doucement pour éviter les chocs et les fluctuations de la charge et la transporter avec précaution jusqu'au lieu d'installation.

AVIS : Ne pas transporter la machine par les tables de travail, celles-ci ne sont pas conçues pour supporter la charge de traction du poids de la machine.

21 MONTAGE

21.1 Vérifier l'étendue de la livraison

Noter toujours les dommages de transport visibles sur le bon de livraison et vérifier la machine immédiatement après le déballage pour détecter les dommages de transport ou les pièces manquantes ou endommagées. Signaler immédiatement tout dommage de la machine ou pièce manquante à votre revendeur ou à votre entreprise de transport.

21.2 Le lieu de travail

Choisissez un emplacement approprié pour la machine.

Ce faisant, tenez compte des exigences en matière de sécurité ainsi que des dimensions de la machine.

L'emplacement choisi doit garantir un raccord approprié au réseau électrique ainsi que la possibilité de raccordement à une installation d'aspiration.

S'assurer que le sol puisse supporter la charge de la machine.

La machine doit être mise à niveau à tous les points d'appui en même temps.

Vous devez également sécuriser une distance d'au moins 0,8 m autour de la machine.

Une distance requise pour l'alimentation de pièces longues doit être assurée en amont et en aval de la machine.

21.3 Préparation de la surface

AVIS



L'utilisation de diluants à peinture, d'essence, de produits chimiques agressifs ou d'abrasifs entraîne des dommages matériels sur les surfaces ! Utiliser donc uniquement que des produits de nettoyage doux.



Avant de monter la machine sur le lieu d'installation prévu et de la mettre en service, retirer avec précaution le conservateur qui a été appliqué pour protéger les pièces contre la corrosion sans les peindre. Cela peut être effectué avec un solvant ordinaire. N'utiliser en aucun cas de diluant pour nitro ou d'autres produits de nettoyage similaires pour le nettoyage, car ils pourraient endommager la peinture de la machine.

21.4 Assemblage de la machine

La machine est livrée pré-assemblée, les accessoires qui ont été retirés pour le transport doivent être assemblés selon les instructions suivantes et le raccordement électrique doit être établi.

AVIS




La machine et ses composants sont lourds !
Au moins 2 personnes sont nécessaires pour mettre en place la machine.

AVERTISSEMENT



Manipuler la machine avec l'alimentation électrique intacte peut entraîner des blessures graves, voire mortelles ! Par conséquent, ne pas brancher la machine à l'alimentation en tension avant d'avoir terminé l'assemblage.



1. Montage du cache de protection de portique

- Pousser le cache de protection de portique (1) dans le support (2) et le fixer dans la position souhaitée à l'aide de la vis de fixation (3)



21.5 Raccordement électrique

AVERTISSEMENT



Tension électrique dangereuse !

Risque de blessure dû à une tension électrique dangereuse !

- Le raccordement de la machine à l'alimentation électrique ainsi que les contrôles qui y sont liés ne doivent être effectués que par un électricien spécialisé ou sous la direction et la surveillance d'un électricien spécialisé !

- Vérifier que le raccord neutre (si présente) et la mise à la terre de protection fonctionnent.
- Vérifier que la tension d'alimentation et la fréquence correspondent aux indications de la machine.

AVIS



Écart de la tension d'alimentation et de la fréquence !

Une déviation de la valeur de la tension d'alimentation de $\pm 5\%$ est autorisée. Un fusible de sécurité contre les courts-circuits doit être présent dans le réseau d'alimentation de la machine !

- Utiliser un câble d'alimentation qui répond aux exigences électriques (p. ex. H07RN, H05RN) et consulter un tableau de capacité de charge électrique pour connaître la section requise du câble d'alimentation. Veiller à cet égard aux mesures de protection contre les dommages mécaniques.
- S'assurer que l'alimentation électrique est protégée par un disjoncteur différentiel.
- Ne brancher la machine que sur une prise correctement mise à la terre.
- En cas d'utilisation d'une rallonge, veiller à ce que ses dimensions correspondent à la puissance de raccordement de la machine. La puissance de raccordement est disponible dans les données techniques, les rapports entre la section et la longueur des câbles dans la littérature spécialisée ou en vous informant auprès d'un électricien spécialisé.
- Un câble endommagé doit être remplacé immédiatement !



21.5.1 Installation d'une machine sur du 400 V

- Le câble de mise à la terre est en couleur jaune-verte.
- Raccorder le câble d'alimentation aux bornes correspondantes dans la boîte de raccordement (L1, L2, L3, PE), voir illustration ci-dessous. En présence d'une prise CEE, le branchement au réseau est réalisé via un accouplement CEE dûment alimenté (L1, L2, L3, PE).

Fiche de raccordement 400 V :	Cinq fils : avec conducteur neutre		Quatre fils : sans conducteur neutre	
--------------------------------------	--	---	--	---

- Après le raccordement électrique, vérifiez le sens de rotation correct. Si la machine tourne dans le mauvais sens, intervertir les deux phases conductrices, sur l'inverseur au niveau de la fiche de raccordement.

AVIS



- Le fonctionnement n'est autorisé qu'avec un dispositif de protection contre les courants de défaut (RCD) avec un courant de défaut maximal de 30 mA.

21.6 Raccordement à un système d'aspiration

La machine doit être raccordée une installation d'aspiration de la poussière et les copeaux. L'installation d'aspiration doit démarrer simultanément avec le moteur de la machine. La vitesse de l'air sur les tubulures de raccordement d'aspiration et les conduites d'air vicié doit s'élever pour les matières d'une humidité <12 % à au moins 20 m/s (en cas de copeaux humides avec une humidité >12 % à au moins 28 m/s). Les tuyaux d'aspiration doivent être difficilement inflammables (DIN4102 B1) et être entièrement antistatiques (ou être reliés à la terre des deux côtés) et correspondront aux règles de sécurité en vigueur. Les indications relatives au débit volumique d'air, de dépression et de manchons d'aspiration sont disponibles dans les caractéristiques techniques.

22 FONCTIONNEMENT

22.1 Instructions d'utilisation

AVERTISSEMENT



Danger dû à la tension électrique !

Manipuler la machine avec l'alimentation électrique intacte peut entraîner des blessures graves, voire mortelles !

- Avant toutes opérations de rééquipement, toujours débrancher la machine de l'alimentation électrique et la protéger contre toute remise sous tension accidentelle.

PRUDENCE




- Ne jamais mettre la machine en marche avec la pièce pressée vers le bas !
- Les pièces à usiner longues qui dépassent doivent être soutenues !
- Domages matériels et blessures possibles par contrecoup de la pièce en hauteur basculement de la machine !

22.2 Contrôles avant la mise en service

- Contrôler que tous les dispositifs séparants sont en place.
- Contrôler qu'une lame de rabot correcte est montée.
- Contrôler pour vérifier que le raccord au système d'aspiration est présent.
- Contrôler le sens de rotation correct de l'arbre de rabotage.






22.3 Réglages



1. Réglage en hauteur de la table de dégauchissage Table de chargement


L'épaisseur de dégauchissage est réglée avec le levier de réglage de l'épaisseur de la dégauchisseuse (1).
Contrôle de l'échelle lames de table de chargement = 0
Le cas échéant, ajuster la flèche de l'échelle (2)



	2. Réglage du cylindre d'introduction et d'extraction La force de compression du cylindre d'introduction et d'extraction à palier amorti par ressort et préréglée en usine. Si une modification de la force de compression s'avère nécessaire, celle-ci peut être ajustée avec les vis (3 et 4).
	3. Réglage du bras et du dispositif de protection du portique Réglage de la hauteur - La vis de réglage (5) permet d'ajuster la hauteur souhaitée Réglage du cache de protection de portique - Desserrer la vis de serrage (6) - Régler le dispositif de protection du portique à la largeur de la pièce à usiner - Lorsque la position souhaitée est atteinte, resserrer la vis de serrage (6).
 AVIS  45 ° à 90 ° Desserrer le serrage 90 ° à 45 ° Serrer le serrage	4. Réglage de la butée de dégauchissage - Desserrer le serrage (7) - Amener la butée de dégauchissage (8) dans la position angulaire souhaitée - Une fois la position souhaitée atteinte, rétablir le serrage (7) - Desserrer le levier de blocage (9) - Adapter la butée de dégauchissage à la largeur de la pièce - Fixer le levier de blocage
	L'orientation de la butée de dégauchissage à l'angle droit doit à nouveau être contrôlée avant la première mise en service, et réajustée si nécessaire, afin d'obtenir un résultat de rabotage précis. - La mesure de l'angle est réalisée avec un rapporteur (8). Celui-ci est disposé sur la table de dégauchissage et appuyé sur la butée parallèle. - Si le rapporteur n'est pas appuyé complètement sur la butée de dégauchissage, celui-ci n'est pas exactement réglé sur l'angle droit et un ajustement de l'échelle (10) est nécessaire.

22.4 Utilisation

22.4.1 Allumer et éteindre la machine

	Allumer Appuyer sur le bouton MARCHE (1) Éteindre Appuyer sur le boutons ARRÊT (2) ou, en situations d'urgence, sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence (3) ATTENTION : Le déverrouillage de l'interrupteur d'arrêt d'urgence ne peut être effectué qu'une fois la situation d'urgence résolue.
---	--



22.4.2 Activation/désactivation de l'avance du rabot d'usinage en épaisseur

		Activer l'avance (+) : Faire pivoter le levier d'avance du rabot d'usinage en épaisseur (1) vers le haut. L'avance est activée. Désactiver l'avance (-) : Faire pivoter le levier d'avance du rabot d'usinage en épaisseur (1) vers le bas. L'avance est désactivée.
--	--	--

22.5 Raccord d'aspiration

	Dégauchissage : Le raccord d'aspiration (1) est situé sous la table de dégauchissage (table de sortie).
	Rabot d'usinage en épaisseur : Après la transformation en rabot d'usinage en épaisseur, rabattre la hotte d'aspiration (2).

Ne pas faire fonctionner la machine sans système d'aspiration branché et activé.
Les dimensions du raccord d'aspiration sont indiquées dans les données techniques.

22.6 Le dégauchissage

AVERTISSEMENT




La partie de l'arbre de rabotage qui n'est pas nécessaire à l'usinage de la pièce doit être recouverte par les cache (cache de protection de portique, rail de guidage de la butée de dégauchissage). Ne jamais saisir les pièces à usiner avec les doigts au niveau des arêtes, mais toujours disposer les deux mains avec les doigts sur la pièce à usiner pendant le rabotage. Si la pièce à usiner est courte et étroite, utiliser la cale coulissante.

Raboter uniquement des pièces à usiner qui reposent de manière stable sur la machine et qui peuvent être orientées de manière sécurisée !

	• Fixer la butée de dégauchissage (1) dans une position de travail souhaitée. • Régler l'épaisseur de dégauchissage souhaitée à l'aide du levier de réglage (3). • Régler le cache de protection de portique (2) de façon à laisser un écart d'environ 5 mm entre le cache et la pièce à usiner. • Mise en marche de la machine
	• Appuyer la pièce d'une main contre la table de dégauchissage. • Avec l'autre main, pousser la pièce à usiner et de manière homogène sur l'arbre de rabotage. • Après l'opération, éteindre la machine à raboter. • Avant de poursuivre, patienter jusqu'à ce que l'arbre de rabotage soit entièrement arrêté !




22.6.1 Dégauchissage de pièces à usiner étroites




- Abaisser le cache de protection de portique (C) de façon à recouvrir l'arbre du rabot.
- Déplacer le cache de protection de portique en direction de la pièce à usiner et le bloquer à une distance d'environ 5 mm.
- Lors du dégauchissage, disposer la pièce à usiner avec le côté étroit sur la table de dégauchissage et appuyer d'une main contre la butée de dégauchissage et la table de dégauchissage.
- Avec l'autre main, pousser la pièce à usiner et de manière homogène sur l'arbre de rabotage.

22.6.2 Dégauchissage avec butée de dégauchissage pivotée




- Abaisser le cache de protection de portique de façon à recouvrir l'arbre du rabot.
- Déplacer le cache de protection de portique en direction de la pièce à usiner et le bloquer à une distance d'environ 5 mm.
- Lors du dégauchissage, disposer la pièce à usiner sur la table de dégauchissage et appuyer d'une main contre la butée de dégauchissage et la table de dégauchissage.
- Avec l'autre main, pousser la pièce à usiner et de manière homogène sur l'arbre de rabotage.

22.6.3 Dégauchissage de pièces à usiner courtes



- Lors du dégauchissage de pièce à usiner courtes, l'emploi d'un bâton de poussée ou similaire est nécessaire !
- Ajuster la butée d'angle et le cache de protection de portique à la dimension de la cale de poussée.
- Disposer la pièce à usiner et pousser lentement et de manière homogène sur l'arbre de rabotage.
- Le bâton de poussée doit être remis sur le côté de la machine après utilisation.

22.6.4 Dégauchissage de pièces à usiner avec une petite coupe transversale



- Lors du dégauchissage de pièces à usiner avec une petite coupe transversale, un angle en bois additionnel est monté !
- Fixer l'angle de bois ou un objet similaire en forçant le serrage contre la butée d'angle comme illustré.
- Lors du dégauchissage, disposer la pièce à usiner sur la table de dégauchissage et appuyer contre l'angle de bois additionnel et la table de dégauchissage.
- Pousser la pièce à usiner lentement et de manière homogène sur l'arbre de rabotage.

22.7 Rabot d'usinage en épaisseur

AVIS




Pour le rabotage d'usinage en épaisseur de pièce à usiner, des transformations sont nécessaires sur la machine de rabotage en épaisseur.

- Les pièces à usiner longues qui dépassent doivent être suffisamment soutenues ! Pour cela, utiliser un outil auxiliaire tel qu'un chevalet à rouleaux, etc. en cas de non-respect de cette instruction, il y a un danger que la pièce à usiner se rabatte abruptement en hauteur et/ou que la machine bascule !
- Utiliser la fonction de rabotage d'épaisseur uniquement pour réduire l'épaisseur d'une pièce à usiner avec une surface déjà dégauchie !
- En cas de pièces à usiner avec une différence d'épaisseur, l'extraction des copeaux à l'épaisseur maximale doit être mesurée. Les pièces à usiner doivent être usinées sur le côté ou l'épaisseur est maximale.
- Avant de commencer l'usinage, contrôler si le bois utilisé ne contient pas de corps étrangers et de branches, afin d'éviter des ruptures dangereuses.
- Raboter uniquement des pièces à usiner qui reposent de manière stable sur la machine et qui peuvent être orientées de manière sécurisée !
- Si plusieurs pièces doivent être usinées l'une après l'autre, toutes les pièces doivent pouvoir traverser avec la même épaisseur sans modifier le réglage.
- Réaliser l'usinage depuis l'attaque jusqu'à ce que l'épaisseur souhaitée soit obtenue.



22.7.1 Rééquipement pour le rabotage en épaisseur et le dégauchissage



- Rabattre complètement et fixer la butée de dégauchissage (1) et le cache de protection de portique (3).
- Démontez le tuyau du dispositif d'aspiration (2).
- Desserrer le levier de blocage de la table de dégauchissage (4). Retirer le levier de blocage et le tourner.
- Relever complètement les tables de dégauchissage (5) jusqu'à ce que le verrouillage (6) s'enclenche
- Rabattre la hotte d'aspiration (7).
- Remonter le tuyau d'aspiration sur le Raccord d'aspiration (8).

Lors du rééquipement pour le dégauchissage, procéder dans l'ordre inverse et veiller aux points suivants :

Sécurité de la hotte d'aspiration :

- Avant de rabattre la hotte d'aspiration, retirer la tige de sécurité (9)

Sécurité de la table de dégauchissage :


- Avant de fermer la table de dégauchissage, relever la sécurité (6)

AVIS



Lors du rééquipement pour le dégauchissage, abaisser la table de rabotage d'épaisseur en position la plus basse pour éviter tout endommagement.

22.7.2 Rabotage d'usinage en épaisseur des pièces à usiner




→ Sens de travail

- Desserrer le levier de serrage du réglage en hauteur du rabot (1) et régler la hauteur souhaitée de la table de rabotage à l'aide du volant de réglage en hauteur du rabot d'épaisseur (2).
- La hauteur actuelle de la table est affichée sur la graduation (3) et le compteur (3).
- Régler la hauteur de la table à l'épaisseur de la pièce à usiner en retirant l'extraction souhaitée de copeaux.
- Extraction de copeaux maximale : voir les caractéristiques techniques !

AVIS : Au début du processus de rabotage, les pièces peuvent encore présenter des épaisseurs très différentes ; il faut en tenir compte dans le réglage de l'enlèvement de copeaux afin de ne pas surcharger la machine.

- Fixer la hauteur avec le levier de blocage du rabot d'usinage en épaisseur.
- Mise en marche de la machine
- Déplacer le levier d'avance du rabot d'usinage en épaisseur (4) dans la position supérieure pour le démarrage.



- Disposer la pièce à usiner de façon à ce que la surface à usiner soit orientée vers le haut et pousser vers l'avant.
- La pièce à usiner est aspirée par la poussée automatique.
- Dès que la moitié de la pièce à usiner a été traitée, passer au côté commande opposé de la machine et prendre la pièce usinée finie.
- Après l'opération, éteindre la machine à raboter.
- Avant de poursuivre, patienter jusqu'à ce que l'arbre de rabotage soit entièrement arrêté !

AVIS



- En présence de résidus de résine sur le bois, il peut être judicieux d'appliquer un lubrifiant approprié sur la table de la machine, afin d'assurer un glissement homogène de la pièce à usiner sur le rabot d'usinage en épaisseur.
- Si la pièce à usiner n'est plus déplacée par la poussée, la retirer manuellement.
- Après le processus, éteindre la machine avec le bouton ARRÊT et disposer le levier d'avance sur la position inférieure (avance désactivée).
- Avant de poursuivre, patienter jusqu'à ce que l'arbre de rabotage soit entièrement arrêté !



22.8 Après l'exploitation

AVIS

**Si les travaux sont terminés, la raboteuse doit être éteinte :**

- Éteindre la machine et la débrancher de l'alimentation électrique.
- Disposer le levier d'avance du rabot d'usinage en épaisseur (éviter les points de pression !) sur la position inférieure (avance désactivée).
- Réglez le cache de l'arbre de rabotage de telle façon que l'arbre de rabotage soit complètement recouvert.

23 NETTOYAGE, ENTRETIEN, ENTREPOSAGE, ELIMINATION

AVERTISSEMENT

**Danger dû à la tension électrique !**

Manipuler la machine avec l'alimentation électrique intacte peut entraîner des blessures graves, voire mortelles !

- Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, toujours débrancher la machine de l'alimentation électrique et la protéger contre toute remise sous tension accidentelle.

23.1 Nettoyage

Un nettoyage régulier garantit la longue durée de vie de votre machine et est une condition préalable à son fonctionnement en toute sécurité. Il faut donc nettoyer l'appareil après chaque utilisation, mais au moins une fois par semaine.

AVIS



Des produits de nettoyage incorrects peuvent attaquer la peinture de la machine. Pour le nettoyage, ne pas utiliser de solvants, de diluants nitro ou d'autres produits de nettoyage qui pourraient endommager la peinture de la machine. Respecter les spécifications et les instructions du fabricant du produit de nettoyage.

- Après chaque utilisation, enlever les copeaux et les particules de saleté de la machine.
- Préparer les surfaces et lubrifier les parties nues de la machine avec une huile lubrifiante sans acide (par ex. antirouille WD40).

23.2 Maintenance

La machine nécessite peu d'entretien et seules quelques pièces doivent être réparées. Indépendamment de cela, les fautes ou défauts qui pourraient nuire à la sécurité de l'utilisateur doivent être éliminés immédiatement !

- Avant chaque opération, vérifiez le parfait état des dispositifs de sécurité.
- Vérifier le bon serrage des connexions au moins une fois par semaine.
- Vérifier régulièrement que les étiquettes d'avertissement et de sécurité sur la machine sont en bon état et lisibles.
- Après les travaux de maintenance, réinstaller les dispositifs de protection et vérifier leur fonctionnement.

23.2.1 Plan de maintenance



Le type et le degré d'usure des machines dépendent dans une large mesure des conditions de fonctionnement. Les intervalles énumérés ci-dessous s'appliquent lorsque la machine est utilisée dans les limites spécifiées :

Intervalle	Composant	Activité
1x par jour	Pincés de dispositif anti retour	Les pincés de dispositif anti retour — au moins une fois par équipe de travaux par inspection visuelle pour déterminer si elles se trouvent dans un bon état de fonctionnement, par exemple, qu'elles ne présentent pas de dommages de la surface de contact par des chocs, et que les pincés retombent sans entrave sous l'action de leur poids propre.
	Machine	Nettoyage (de la poussière et des copeaux)
Tous les mois	Courroie d'entraînement	Contrôle, si nécessaire retendre ou remplacer.
	Cylindre d'introduction/extraction	Contrôle et nettoyage minutieux
	Unité de réglage de la hauteur	Contrôle, lubrification
Semestriellement	Chaîne (avance)	Contrôle de la présence de dommages/d'usure, lubrifier ou remplacer
	Roue de friction (avance)	Contrôle de la présence de dommages/d'usure, remplacer si nécessaire



23.3 Contrôle/réglage/remplacement de la tension de courroie

Sur les machines neuves la tension de courroie est correctement réglée en usine. En raison de l'allongement de la courroie sur la durée d'utilisation, il est nécessaire de retendre la courroie. Pour contrôler/régler ou remplacer la courroie, il faut retirer la butée de dressage et les protections de la courroie/chaîne(1, 2). Desserrer les vis et retirer les caches.

	
AVIS  Ne pas surtendre la courroie ! Ne tendre la courroie que jusqu'à ce qu'une transmission de force suffisante soit garantie. max. 2-5mm 	
Augmenter la tension de courroie d'entraînement : Desserrer les écrous (3) et les dévisser légèrement. Le moteur (4) peut maintenant être déplacé vers (+) plus de tension de la courroie. Lorsque la tension correcte est atteinte. Resserrer les écrous (3).	Réduire la tension de courroie d'entraînement : Desserrer les écrous (3) et les dévisser légèrement. Le moteur (4) peut maintenant être déplacé vers (-) moins de tension de la courroie. Lorsque la tension correcte est atteinte. Resserrer les écrous (3).
Pour le remplacement de la courroie d'entraînement , détendre complètement la courroie (5), la retirer et mettre une nouvelle courroie en place. Ensuite, établir à nouveau une tension de courroie correcte.	
Pour le remplacement de la courroie d'avance , retirer la courroie d'entraînement, détendre complètement la courroie (6), (désactiver l'avance avec le levier pour l'avance du rabot (7)) et insérer la nouvelle courroie.	

Une fois terminé, remonter la butée de dégauchissage, accrocher à nouveau les caches et les fixer à l'aide des vis.

23.4 Lubrifier l'unité de réglage de la hauteur (Rabot d'usinage en épaisseur)

Nettoyer la machine pour enlever les copeaux et la poussière.

Retirez le carter de la courroie/de la chaîne (desserrer les vis et décrocher le carter).

Mettre la table de rabotage en épaisseur en position la plus haute.

Nettoyer la broche/l'unité de réglage en hauteur, puis graisser avec de la graisse pour machine. Déplacer la table de rabotage d'épaisseur une fois en haut et une fois en bas, afin de répartir la graisse.

Remonter le carter (accroché le carter et serrer les vis).

23.5 Contrôler/nettoyer le dispositif anti-retour

Contrôle : Soulever les pinces de dispositif anti retour - elles doivent retomber d'elles-mêmes.

Nettoyage : Éliminer la poussière et les copeaux ou résidus de résine.

23.6 Contrôle/remplacement de la roue de friction (avance)

Les surfaces de friction de la roue s'usent au fil du temps. Si l'usure est trop importante ou si la surface de roulement est endommagée, la roue doit être remplacée.

1. Retirer la courroie
2. Le levier d'avance d'épaisseur de rabotage doit être en position basse (désactivé)
3. Retirer la vis de la poulie, remplacer la roue et la fixer à nouveau à l'aide de la vis
4. Insérer la courroie et rétablir la tension correcte de la courroie.

23.7 Contrôler/lubrifier la chaîne (avance)


Contrôler la présence éventuelle de dommages sur la chaîne (fissures, ruptures). La chaîne peut être déplacée en faisant tourner la roue de friction, afin de voir tous les maillons. Lubrifier la chaîne avec de la graisse pour machine normale.

23.8 Remplacer / ajuster la lame de rabot (HOB410ECO)

AVIS	
	L'arbre à lame est conçu pour des lames striées. En cas de motif de rabotage irrégulier, les lames de rabot doivent être remplacées. Les dimensions appropriées sont disponibles dans les données techniques.

**AVERTISSEMENT**

Danger dû aux arêtes tranchantes ! Lors des interventions sur l'arbre à lame, impérativement porter des gants de protection ! Blessures graves aux mains en raison des arêtes tranchantes.




1. Modifier l'équipement de la machine en mode de rabotage en épaisseur
2. Ce faisant, la hotte d'aspiration doit être ouverte afin de permettre un accès à l'arbre de rabotage
3. Dévisser les vis de la cale (1)
4. La lame de rabot (3) est poussée vers le haut par des ressorts de pression (5)
5. Retirer les lardons coniques (2) et les lames de rabot (3)
6. Nettoyer les lardons coniques (2) et l'arbre du rabot (4)
7. Remettre en place une lame de rabot (3) aiguisée/neuve et une cale (2)
8. Serrer légèrement la cale (1) et procéder au réglage
9. Installer un gabarit de réglage (6 : accessoire en option : MEL2; 7: gabarit de réglage fourni) sur l'arbre de rabotage et procéder au réglage de la hauteur correcte.
10. Serrer à fond les vis de la cale (1) pour fixer le lardon conique (2). (Couple minimum de serrage recommandé 20 Nm)
11. Ne pas utiliser de lames de rabot avec une hauteur inférieure à 19 mm en raison de la surface de serrage trop réduite.
12. Répéter le procédé pour toutes les lames de rabot

23.9 Remplacement/ retournement des plaquettes de rechange (HOB410ECOSMW2)**AVIS**

L'arbre de rabotage à lames hélicoïdales est conçu pour les plaquettes de rechange. En cas de mauvais motif de rabotage, seule la plaquette endommagée ou émoussée doit être remplacée/retournée.
Les dimensions appropriées sont disponibles dans les données techniques.

AVERTISSEMENT

Danger dû aux arêtes tranchantes ! Lors des interventions sur l'arbre de rabotage à lames hélicoïdales, impérativement porter des gants de protection ! Blessures graves aux mains en raison des arêtes tranchantes.



1. Modifier l'équipement de la machine en mode de rabotage en épaisseur
 2. Ce faisant, la hotte d'aspiration doit être ouverte afin de permettre un accès à l'arbre de rabotage à lames hélicoïdales (1)
 3. Enlever les copeaux de bois et la poussière des têtes des vis de plaquettes de rechange (2)
 4. Dévisser les vis des plaquettes de rechange avec la clé pour plaquettes de rechange (3)
 5. Extraire la plaquette de rechange (4)
 6. Nettoyer soigneusement l'emplacement de la plaquette de rechange sur l'arbre de rabotage à lames hélicoïdales
 7. Si la plaquette est retournée, la nettoyer aussi soigneusement
- AVIS :** Une plaquette peut être retournée 3 fois
8. Remplacer alors la plaquette de rechange ou la retourner dans la position suivante
- AVIS :** En guise d'aide-mémoire, il est recommandé d'insérer une nouvelle plaquette de rechange en commençant toujours par le point de départ (6) au même endroit
9. Fixer la plaquette avec les vis de plaquettes de rechange. (Couple minimum de serrage recommandé 4 Nm)



23.10 Entreposage

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, stocker la machine dans un endroit sec, à l'abri du gel et verrouillable. Débrancher la machine de l'alimentation électrique. Veiller à ce que les personnes non autorisées, tout particulièrement les enfants, n'aient pas accès à la machine.

Préparer les surfaces et lubrifier les parties nues de la machine avec une huile lubrifiante sans acide (par ex. antirouille WD40).

AVIS



Un mauvais entreposage peut endommager et détruire des composants importants. Ne stocker les pièces emballées ou non emballées que dans les conditions ambiantes prévues !

23.11 Élimination



Respecter les réglementations nationales en matière d'élimination des déchets. Ne jamais jeter la machine, les composants de la machine ou les matériaux d'exploitation dans les déchets résiduels. Si nécessaire, contacter les autorités locales pour connaître les options d'élimination disponibles. En cas d'achat d'une machine neuve ou d'un appareil équivalent chez votre revendeur spécialisé, il est tenu, dans certains pays, de se débarrasser de votre ancienne machine de manière appropriée.

24 RESOLUTION DE PANNE

AVERTISSEMENT



Danger dû à la tension électrique !

Manipuler la machine avec l'alimentation électrique intacte peut entraîner des blessures graves, voire mortelles !

→ Débrancher la machine de l'alimentation électrique avant de commencer à travailler pour éliminer les défauts !

De nombreuses sources d'erreur possibles peuvent être exclues au préalable si la machine est correctement raccordée à l'alimentation électrique.

Si vous ne pouvez pas effectuer correctement les réparations nécessaires et/ou si vous n'avez pas la formation requise, toujours faire appel à un spécialiste pour résoudre le problème.

Défaut	Cause possible	Résolution
La machine ne démarre pas après la mise en marche ou s'éteint automatiquement au ralenti	- Panne de courant - Rallonge pas correctement branchée ou défectueuse - Moteur ou interrupteur défectueux	- Contrôler le fusible de l'alimentation électrique - Contrôler le câble et la prise - Faire contrôler le moteur ou l'interrupteur par un électricien agréé
La machine cale pendant l'exploitation	- Lame de l'arbre à lame émoussée - Travail à une vitesse d'avance trop importante - Le disjoncteur-moteur s'est déclenché	- Contrôler la lame de l'arbre à lame - Continuer le travail en réduisant la vitesse d'insertion - Attendre que le moteur refroidisse
La machine vibre pendant l'exploitation	- Lame de l'arbre à lame mal réglée - Sol irrégulier ou pieds d'appui mal ajustés	- Contrôler si la lame et l'arbre à lame ont la même hauteur - Compenser les irrégularités en réglant les pieds d'appui
La pièce à usiner se bloque lors du rabotage en épaisseur	- Enlèvement de copeaux trop important - Table de rabotage en épaisseur encrassée	- Réduire la profondeur d'exécution et usiner la pièce à plusieurs reprises - Nettoyer la surface de la table et la traiter avec de la cire lubrifiante
Surface de qualité insatisfaisante après l'usinage	- Lame de l'arbre à lame émoussée - Introduction irrégulière de la pièce à usiner	- Contrôler la lame de l'arbre à lame - Introduire la pièce à usiner de manière homogène avec une pression constante
Surface irrégulière après l'usinage	Pièce à usiner trop humide	Faire sécher la pièce à usiner ou utiliser un matériau sec
Surface fissurée après l'usinage	- Pièce usinée contre le sens de la fibre - Enlèvement de copeaux trop important	- Usiner la pièce dans le sens opposé - Réduire la profondeur d'exécution et usiner la pièce à plusieurs reprises



25 ÚVODNÍ SLOVO (CZ)

Vážený zákazníku!

Tento návod k použití obsahuje informace a důležité pokyny ke zprovoznění srovnávací a tloušťkovací frézy (s hoblovacím hřídelem se spirálovým ostřím) HOB410ECO_400V a HOB410ECOSMW2_400VV, dále v tomto dokumentu označované jako „stroj“, a k manipulaci s ní.



Návod k použití je součástí stroje a nesmí být odstraněn. Uchovávejte jej pro pozdější použití na vhodném místě, které je snadno přístupné uživatelům (provozovatelům), a v případě předání třetí osobě jej přiložte ke stroji!

Prosím dodržujte bezpečnostní pokyny!

Dodržujte pokyny, týkající se bezpečnosti a rizik. Jejich nerespektování může vést k vážným zraněním.

Vzhledem ke stálým inovacím našich produktů se mohou obrázky a obsah mírně lišit. Pokud zjistíte nějaké chyby, informujte nás o nich.

Technické změny vyhrazeny!

Ohled po převzetí zkontrolujte zboží a případné reklamace zaznamenejte do nákladního listu při převzetí zásilky dopravcem!

Poškození způsobené přepravou nám musí být nahlášeno zvlášť do 24 hodin.

Společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH nemůže převzít žádnou záruku za poškození způsobená přepravou, která nebyla zaznamenána.

Autorské právo

© 2023

Tato dokumentace je chráněna autorskými právy. Všechna práva vyhrazena! Soudně stíhány budou zejména patisk, překládání a vyjímání fotografií a obrázků.

Za sjednaný příslušný soud se považuje zemský soud v Linci nebo soud příslušný pro 4170 Haslach.

Adresa zákaznického servisu

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4
AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0
info@holzmann-maschinen.at



26 BEZPEČNOST

Tento návod k použití obsahuje informace a důležité pokyny k bezpečnému uvedení do provozu a k manipulaci se strojem.



Návod k použití si pro vlastní bezpečnost pozorně přečtěte před uvedením stroje do provozu. To vám umožní bezpečné zacházení se strojem a rovněž tím předejdete omylům a škodám na zdraví a na majetku. Kromě toho respektujte symboly a piktogramy i pokyny, týkající se bezpečnosti a rizik, které jsou použity na stroji!

26.1 Použití v souladu s určením

Stroj je určen výhradně k těmto činnostem: Srovnávání (široká a úzká strana a také zkosení úzkého obrobku, resp. sražení hran obrobku) a tloušťkové hoblování řeziva v rámci stanovených mezí stroje.

OZNÁMENÍ



Společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH nepřebírá odpovědnost nebo záruku za jiné použití nebo použití překračující tento rámec a za škody na majetku či na zdraví, které tím vzniknou.

26.1.1 Technická omezení

Stroj je určen k použití za následujících okolních podmínek:

Rel. vlhkost:	max. 65 %
Teplota (provoz)	+5 °C až +40 °C
Teplota (skladování, přeprava)	-20 °C až +55 °C

26.1.2 Zakázané použití / Rizikové chybné použití

- Používání stroje bez adekvátní fyzické a mentální způsobilosti
- Práce se strojem bez znalosti návodu k použití
- Změny konstrukce stroje
- Používání stroje v prostředí ohroženém výbuchem
- Provoz stroje v uzavřených prostorách bez zařízení na odsávání pilin a prachu (běžný vysavač pro domácnosti není jako odsávací zařízení vhodný).
- Provoz stroje mimo limity uvedené v tomto návodu
- Odstranění bezpečnostního značení umístěného na stroji
- Změna, obcházení bezpečnostních prvků stroje nebo jejich uvádění mimo provoz
- Zpracování materiálů s rozměry mimo limity uvedené v tomto návodu.
- Použití nástrojů, které nesplňují bezpečnostní požadavky normy pro stroje, zpracovávající dřevo (EN847-1).
- Odstranění můstkového ochranného prvku během srovnávacího hoblování.
- Sousedné hoblování
- Vložkové práce (obrobena pouze část délky obrobku)
- Srovnávání silně vyklenutých obrobků

Použití v rozporu s určením, resp. nerespektování výkladu a pokynů, uvedených v tomto návodu, bude mít za následek zánik veškerých nároků vůči společnosti HOLZMANN MASCHINEN GmbH na poskytnutí záruky a náhrady škody.

26.2 Požadavky na uživatele

Stroj je dimenzován pro obsluhu jednou osobou. Předpokladem pro ovládání stroje jsou fyzická a mentální způsobilost i znalost a pochopení návodu k použití. Osoby, které z důvodu svých fyzických, senzorických nebo mentálních schopností, své ne zkušenosti nebo neznalosti nejsou schopny bezpečně ovládat stroj, nesmějí tento stroj používat bez dohledu nebo instrukce odpovědné osoby.

Základní znalosti obrábění dřeva, především znalost souvislostí materiálu, nástroje, posuvu a otáček.

Vezměte prosím na vědomí, že lokálně platné zákony a ustanovení určují minimální věk pracovníka obsluhy a mohou omezit používání tohoto stroje!

Práce na elektrických součástech nebo provozních prostředcích smí provádět jen odborník v oboru elektro nebo jiná osoba s poučením a pod dohledem takového odborníka.

Před pracemi na stroji použijte osobní ochranné prostředky.

26.3 Bezpečnostní prvky

Stroj je vybaven těmito bezpečnostními prvky:

Můstkový ochranný prvek (kryt hoblovacího hřídele)	• Oddělovací ochranný prvek
Kryt řemenu/kryt řetězu	• Oddělovací ochranný prvek (je třeba odstranit před pracemi spojenými s údržbou)



Oddělující ochranný prvek za dorazem	• Oddělující ochranný prvek (je třeba odstranit před přestavbou tloušťkovacího hoblíku)
Tloušťkovací hoblík	• Pohyblivý oddělující ochranný prvek monitorovaný bezpečnostním spínačem
Pojistka proti zpětnému rázu	• Zařízení proti zpětnému rázu zabraňují odražení obrobku

26.4 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Aby nedocházelo k nesprávnému fungování, škodám a újmám na zdraví, je při práci se strojem vedle všeobecných pravidel bezpečnosti práce nutné vzít v úvahu zejména tyto body:

- Před uvedením stroje do provozu zkontrolujte, zda je stroj kompletní a funkční. Stroj používejte pouze tehdy, když jsou nainstalovány oddělující ochranné prvky, potřebné pro obrábění, a další neodělující ochranné prvky, když jsou tyto prvky v dobrém provozním stavu a je prováděna jejich řádná údržba.
- Pro místo instalace vyberte rovný, neklouzavý povrch bez vibrací.
- Zaříďte, aby byl kolem stroje dostatek místa!
- Zajistěte dostatek světla na pracovišti, aby nedocházelo ke stroboskopickým efektům!
- Dbejte na čistotu pracovního prostředí!
- Používejte jen bezvadné nářadí bez prasklin a jiných vad (např. deformací).
- Před zapnutím stroje odstraňte nastavovací nářadí.
- Z prostoru kolem stroje odstraňujte překážky (např. prach, špony, uříznuté části obrobků atd.).
- Před každým použitím zkontrolujte pevnost spojů stroje.
- Stroj, který je v chodu, nikdy nenechávejte bez dohledu. Pokud je stroj bez dohledu, musí být zastaven.
- Stroj smějí provozovat, jeho údržbu nebo opravy smějí provádět jen osoby, které jsou s ním seznámeny a jsou informovány o rizikách, která nastávají při těchto pracích.
- Zajistěte, aby se nepovolané osoby zdržovaly pouze v příslušné bezpečné vzdálenosti od zařízení a ke stroji nepouštějte zejména děti.
- Používejte vhodné ochranné prostředky (ochrana očí, protiprachová maska, ochrana dýchacích cest, ochrana sluchu, rukavice pouze při manipulaci s nástroji) a přiléhavý pracovní oděv – nikdy ne volný oděv, kravaty, šperky atd. – nebezpečí vtažení!
- Dlouhé vlasy skryjte pod ochranou vlasů.
- Uříznuté díly nebo jiné části obrobku neodstraňujte z řezného prostoru, dokud je stroj v chodu!
- Vždy pracujte s rozvahou a potřebnou opatrností a v žádném případě nepoužívejte přílišné násilí.
- Nepřetěžujte stroj!
- V případě únavy, nesoustředěnosti, resp. pod vlivem léků, alkoholu nebo drog nepracujte na stroji!
- Nepoužívejte stroj v prostorách, kde výpary z barev, rozpouštědel nebo hořlavých kapalin představují potenciální nebezpečí (riziko požáru, resp. výbuchu!).
- V bezprostředním okolí stroje nekuřte (nebezpečí požáru)!
- Dejte pozor, aby byl přístroj ukostřen.
- Používejte jen vhodné prodlužovací kabely.
- Před změnou technického vybavení stroje, jeho nastavováním, měřením, čištěním, údržbou nebo servisem stroj vždy zastavte a odpojte jej pro práce spojené s údržbou a servisem od přívodu elektrického napětí. Před započatím prací na stroji vyčkejte, dokud se nezastaví všechny nástroje, resp. části stroje, a zajistěte stroj proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.

26.5 Elektrická bezpečnost

- Dejte pozor, aby byl stroj ukostřen.
- Používejte jen vhodné prodlužovací kabely.
- Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. S kabelem zacházejte opatrně. Kabel nepoužívejte k přenášení, tahání nebo odpojování stroje. Chraňte kabel před žárem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Předpisové konektory a vhodné zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zvyšuje voda, která vnikne do stroje. Nevystavujte stroj dešti nebo vlhku.
- Použití stroje je přípustné pouze tehdy, když je přívod elektrického napětí chráněn proudovým chráničem.
- Stroj používejte pouze tehdy, když je spínač/vypínač v bezchybném stavu.

26.6 Speciální bezpečnostní pokyny pro tento stroj

- Pracovat s otáčejícími se díly v rukavicích je zakázáno!



- Při provozu stroje vzniká dřevní prach. Z tohoto důvodu stroj při instalaci připojte k vhodnému zařízení na odsávání prachu a pilin!
- Než začnete s prací na obrobku, vždy připojte zařízení na odsávání prachu!
- Uříznuté díly nebo jiné části obrobku nikdy neodstraňujte z řezného prostoru, dokud je stroj v chodu.
- Při použití frézovacích nástrojů o průměru ≥ 16 mm a pilových kotoučů musí tyto nástroje splňovat požadavky norem EN 847-1:2013 a EN 847-2:2013; nosiče nástrojů musí splňovat požadavky normy EN 847-3:2013.
- Nadměrný hluk může vést k poškození sluchu a jeho dočasné nebo trvalé ztrátě. Používejte ochranu sluchu certifikovanou podle zdravotních a bezpečnostních předpisů, abyste omezili hlukovou zátěž.
- Používejte pouze hoblovací nože schválené pro tento stroj!
- Při obrábění krátkých a úzkých obrobků používejte posuvný dřevěný blok

26.7 Upozornění na nebezpečí

Určitá zbytková rizika přetrvávají i v případě použití v souladu s určením.

- Nebezpečí poranění prstů a rukou rotujícím hoblovacím nožem při nesprávném vedení obrobku.
- Poranění v důsledku odhození obrobku při nesprávném nastavení držáku nebo vedení, např. při práci bez dorazu.
- Ohrožení zdraví dřevním prachem nebo třískami. Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako je ochrana očí a protiprachová maska. Používejte odsávací zařízení!
- Poranění vadnými hoblovacími noži. Pravidelně kontrolujte integritu hoblovacích nožů.
- Nebezpečí poranění nástroji, zvláště při jejich výměně.
- Nebezpečí poranění při zpětném rázu nástroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při použití nesprávných elektrických přípojek.

Zbytková rizika lze minimalizovat, pokud budou dodržovány „bezpečnostní pokyny“ a „použití v souladu s určením“, a také ovládací instrukce celkově.

Na základě struktury a konstrukce stroje mohou při manipulaci se stroji nastat ohrožující situace, které jsou v tomto návodu k obsluze označeny následujícím způsobem:

NEBEZPEČÍ



Bezpečnostní pokyn tohoto druhu upozorňuje na bezprostředně nebezpečnou situaci, která způsobí smrt nebo těžká zranění, pokud jí nebude zabráněno.

VAROVÁNÍ



Bezpečnostní pokyn tohoto druhu upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit těžkých zranění nebo dokonce smrti, pokud jí nebude zabráněno.

UPOZORNĚNÍ



Bezpečnostní pokyn tohoto druhu upozorňuje na možnost nebezpečné situace, která může být příčinou drobných či lehkých zranění, pokud jí nebude zabráněno.

OZNÁMENÍ



Bezpečnostní pokyn tohoto druhu upozorňuje na možnost nebezpečné situace, která může být příčinou škod na majetku, pokud jí nebude zabráněno.

Bez ohledu na všechny bezpečnostní předpisy jsou a zůstanou nejdůležitějším bezpečnostním faktorem pro bezchybné ovládání stroje váš zdravý rozum a odpovídající technická způsobilost/kvalifikace. **Bezpečná práce závisí v první řadě na vás!**


27 TRANSPORT

VAROVÁNÍ




Zdvihací zařízení a prostředky na zavěšování břemen s poškozením nebo s nedostatečnou nosností mohou způsobit těžká zranění nebo i smrt. Vždy zkontrolujte dostatečnou nosnost a bezvadný stav zdvihacích zařízení a prostředků na zavěšování břemen, břemena pečlivě upevněte a pod zavěšenými břemeny se nikdy nezdržujte.

Aby byl stroj správně přepravován, dodržujte také pokyny a informace na přepravním obalu, které se týkají těžiště, bodů zavěšení, hmotnosti, používaných dopravních prostředků i předepsané přepravní polohy atd. Stroj smí být zdvihán a přepravován jen kvalifikovaní pracovníci s příslušným výcvikem pro použité zdvihací zařízení.



Stroj v obalu přepravte na místo instalace. K manévrování se strojem v obalu lze použít např. paletový zdvižný vozík nebo vidlicový stohovací vozík s odpovídající únosností.

OZNAMENÍ: Pro zvedání stroje vidlicovým stohovacím vozíkem potřebujete vidlicový stohovací vozík s odpovídající nosností a vidlicí dlouhou alespoň 1200 mm. Vidlice vidlicového stohovacího vozíku by měla být umístěna pod strojem. Pokud použijete jeřáb, postupujte takto:



- Připravte si lana nebo popruhy (A) s odpovídající nosností a délkou
- Zavěste lana na hák jeřábu (B)
- Pod lože tloušťkovacího hoblíku umístěte 2 dřevěné bloky (C)
- Ke dřevěným blokům (C) upevněte lana.
- Jeřáb postavte tak, aby bylo zaručeno stabilní zdvihání stroje bez kymáčení.
- Zdvihněte stroj, abyste se vyhnuli nárazům a výkyvům, a opatrně jej dopravte na místo instalace

OZNAMENÍ: Nepřepravujte stroj za pracovní stoly, protože ty nejsou dimenzovány tak, aby vydržely tahové zatížení způsobené hmotností stroje.

28 MONTÁŽ

28.1 Kontrola rozsahu dodávky

Zjevné škody způsobené dopravou vždy poznamenejte na dodací list a stroj zkontrolujte ihned po rozbalení, zda nevykazuje škody způsobené dopravou, resp. zda nechybí některé díly nebo nejsou poškozeny. Poškození stroje nebo absenci dílů ihned oznamte prodejci, resp. přepravci.

28.2 Pracoviště

Zvolte vhodné místo pro stroj.

Přitom dbejte na bezpečnostní požadavky a rozměry stroje.

Zvolené místo musí být vybaveno vhodnou přípojkou k přívodu elektrického napětí a musí zajišťovat možnost připojení k odsávacímu zařízení.

Přesvědčte se, že podlaha snese tíži stroje.

Stroj musí být vodorovně vyrovnán ve všech opěrných bodech současně.

Musí se také zajistit volný prostor nejméně 0,8 metru kolem stroje.

Pro podávání dlouhých obrobků musí být zajištěna potřebná vzdálenost před a za strojem.

28.3 Příprava povrchu

OZNÁMENÍ



Použití ředidel barev, benzínu, agresivních chemikálií nebo mechanických čisticích prostředků může způsobit poškození povrchů! Používejte tedy výhradně jemné čisticí prostředky.

Před instalací a zprovozněním stroje na určeném místě instalace pečlivě odstraňte konzervační prostředek, který byl nanesen na ochranu dílů bez nátěru proti korozi. Můžete to provést pomocí běžných čisticích prostředků. V žádném případě nepoužívejte k čištění nitroředidlo nebo podobné čisticí prostředky, protože by mohly poškodit lak stroje.

28.4 Sestavení stroje

Stroj bude dodán předběžně smontovaný. Montážní díly, které byly za účelem přepravy odmontovány, je nutné nainstalovat podle návodu níže, a musí být provedeno elektrické připojení.

OZNÁMENÍ



Stroj a jeho části jsou těžké!
K instalaci stroje jsou zapotřebí min. 2 osoby.

VAROVÁNÍ



Manipulace se strojem, který je stále připojen k přívodu elektrického napětí, může způsobit těžká zranění nebo smrt. Proto stroj nepřipojujte k přívodu elektrického napětí před ukončením montáže.



28.5 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ

**Nebezpečné elektrické napětí!**

Riziko zranění nebezpečným elektrickým napětím!

- Připojení stroj k přívodu elektrického napětí i kontroly, které jsou s tím spojeny, smí provádět jen odborník v oboru elektro nebo jiná osoba s poučením a pod dohledem takového odborníka!

- Zkontrolujte, zda je funkční nulové spojení (pokud je k dispozici) a ochranné uzemnění.
- Zkontrolujte, zda odpovídá napájecí napětí a frekvence v údajích o stroji.

OZNÁMENÍ

**Odchylka napájecího napětí a frekvence!**

Odchylka $\pm 5\%$ od hodnoty napájecího napětí je povolena. V napájecí síti stroje musí být zkratová pojistka!

- Použijte napájecí kabel, který vyhovuje požadavkům na elektřinu (např. H07RN, H05RN) a potřebný průřez napájecího kabelu zjistíte z tabulky proudové zatížitelnosti. Přitom dbejte na opatření na ochranu proti mechanickému poškození.
- Přesvědčte se, že je přívod elektrického napětí chráněn proudovým chráničem.
- Stroj zapojte pouze do řádně uzemněné zásuvky.
- Při použití prodlužovacího kabelu dávejte pozor na to, aby jeho rozměry odpovídaly připojovacímu výkonu stroje. Připojovací výkon je uveden v technických údajích, souvislost mezi průřezem a délkou kabelu naleznete v odborné literatuře nebo se obraťte na odborného elektrikáře.
- Poškozený kabel musí být ihned vyměněn.

28.5.1 Instalace stroje s 400 V

- Vodič ukostření má žlutozelené provedení.
- Napájecí kabel připojte k příslušným svorkám v připojovací krabici (L1, L2, L3, PE), viz následující obrázek. Pokud je k dispozici konektor CEE, bude připojení k síti provedeno příslušně napájenou spojkou CEE (L1, L2, L3, PE).

Konektorové připojení 400 V:	5vodičové: s neutrálním vodičem 	4vodičové: bez neutrálním vodičem 
-------------------------------------	--	--

- Po připojení k elektrické síti zkontrolujte správný směr běhu. Pokud stroj běží v nesprávném směru, prohodte dvě vodivé fáze na fázovém měniči připojovací krabice.

OZNÁMENÍ



- Provoz je povolen pouze s chráničem proti chybnému proudu (RCD) s maximálním chybným proudem 30 mA.

28.6 Připojení k odsávacímu zařízení

Stroj musí být připojen k zařízení na odsávání prachu a pilin. Odsávací zařízení se musí spustit současně s motorem stroje. Rychlost vzduchu u odsávacího připojného hrdla a v potrubí odváděného vzduchu musí být nejméně 20 m/s u materiálů s vlhkostí $< 12\%$ (nejméně 28 m/s u



vlhkých třísek s vlhkostí >12 %). Použité odsávací hadice musejí být nehořlavé (DIN 4102 B1) a trvale antistatické (nebo oboustranně uzemněné) a musejí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům. Údaje týkající se objemového průtoku vzduchu, podtlaku a odsávacího hrdla naleznete v technických údajích.

29 PROVOZ

29.1 Provozní pokyny

VAROVÁNÍ



Ohrožení elektrickým napětím!

Manipulace se strojem, který je stále připojen k přívodu elektrického napětí, může způsobit těžká zranění nebo smrt.

→ Před pracemi spojenými se změnou technického vybavení vždy stroj odpojte od zdroje napětí a zajistěte jej proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.

UPOZORNĚNÍ





- Stroj zásadně nespouštějte přitlačením obrobku!
- Dlouhé přečnávající obrobky musejí být podepřeny!
- Nebezpečí škod na majetku a úrazů při vymrštění obrobku nebo převrácení stroje!

29.2 Kontrola před uvedením do provozu

- Kontrola, zda jsou namontovány všechny oddělující ochranné prvky.
- Kontrola, zda jsou správně namontovány vhodné hoblovací nože.
- Kontrola, zda je k dispozici přípojka na odsávacím systému.
- Kontrola správného směru otáčení hoblovacího hřídele.


29.3 Nastavení

	1. Nastavení výšky srovnávacích stolů Vstupní stůl Srovnávací tloušťka se nastavuje páčkou pro nastavení tloušťky srovnávacího hoblování (1). Kontrola stupnice nože vstupního stolu = 0 Pokud je to třeba, přizpůsobte šipku stupnice (2)
	2. Nastavení vtažovacího a vytahovacího válce Přítlačná síla pružně uloženého vtažovacího a vytahovacího válce je nastavena z výroby. Pokud je zapotřebí přítlačnou sílu změnit, můžete ji nastavit pomocí šroubů (3 a 4).
	3. Nastavení ramena a můstkového ochranného prvku Nastavení výšky • Stavěcím šroubem (5) nastavte požadovanou výšku Nastavení můstkového ochranného krytu • Povolte svěrací šroub (6) • Můstkový ochranný prvek nastavte na šířku obrobku • Když je dosaženo požadované polohy, svěrací šroub (6) opět upevněte.
	4. Nastavení srovnávacího dorazu • Uvolněte upnutí (7). • Nastavte srovnávací doraz (8) do požadované polohy • Po dosažení požadované polohy opět proveďte upnutí (7) • Uvolněte svěrací páku (9) • Přizpůsobte srovnávací doraz šířce obrobku • Upevněte svěrací páku

**OZNÁMENÍ**

Před prvním uvedením do provozu je třeba znovu zkontrolovat vyrovnaní srovnávacího dorazu v pravém úhlu a v případě potřeby je znovu seřídít, aby bylo dosaženo přesného výsledku hoblování.

- Úhel se měří pomocí úhloměru (8). Ten se položí na srovnávací stůl a přiloží se k paralelnímu dorazu.
- Pokud nelze úhloměr zcela přiložit ke srovnávacímu dorazu, není nastaven přesně v pravém úhlu a je nutné provést seřízení stupnice (10).


29.4 Ovládání**29.4.1 Zapnutí a vypnutí stroje****Zapnutí**

Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (1)

Vypnutí

Stiskněte tlačítko vypnutí (0) nebo v nouzových situacích spínač nouzového zastavení (3)

UPOZORNĚNÍ: Odblokování spínače nouzového zastavení může být provedeno až po odstranění nouzové situace.

29.4.2 Aktivace/deaktivace posuvu tloušťkovacího hoblíku**Aktivace posuvu (+):**


Páku posuvu tloušťkovacího hoblíku (1) natočte nahoru. Posuv se aktivuje.

Deaktivace posuvu:

Páku posuvu tloušťkovacího hoblíku (1) natočte dolů. Posuv se deaktivuje.

29.5 Přípojka odsávání**Srovnávací hoblování:**

Přípojka odsávání (1) je pod srovnávacím stolem (výstupní stůl).

**Tloušťkování:**

Po přestavbě na tloušťkování sklopte odsávací kryt (2).

Nepoužívejte stroj bez připojeného a zapnutého odsávacího zařízení.
Rozměr odsávací přípojky je uveden v technických údajích.



29.6 Srovnávání

VAROVÁNÍ



Část hoblovacího hřídele, která není potřebná k opracování obrobku, musí být zakryta kryty (můstkový ochranný kryt, vodící lišta srovnávacího dorazu). Obrobky nikdy nadržte prsty za hrany, ale při hoblování ponechte vždy obě ruce a prsty na obrobku. Je-li obrobek krátký a úzký, použijte posuvný dřevěný blok.

Hoblujte pouze obrobky, které pevně spočívají na stroji a mohou být bezpečně vedeny!

Směr práce	• Srovnávací doraz (1) upevněte v požadované pracovní poloze. • Požadovanou srovnávací tloušťku nastavte pomocí nastavovací páky (3). • Můstkový ochranný kryt (2) nastavte tak, aby mezi krytem a obrobkem zůstala vzdálenost cca 5 mm. • Zapněte stroj
	• Jednou rukou přitlačte obrobek k srovnávacímu stolu. • Druhou rukou pomalu a rovnoměrně tlačte obrobek přes hoblovací hřídel. • Po ukončení pracovního procesu hoblovací stroj vypněte. • Před další prací vyčkejte, dokud se hoblovací hřídel nezastaví!

29.6.1 Srovnávání úzkých obrobků

	• Můstkový ochranný kryt (C) spusťte natolik dolů, aby byl hoblovací hřídel zakryt. • Přesuňte můstkový ochranný kryt směrem k obrobku a upevněte jej ve vzdálenosti cca 5 mm. • Při srovnávání položte obrobek úzkou stranou na srovnávací stůl a jednou rukou jej přitlačte k srovnávacímu dorazu a srovnávacímu stolu. • Druhou rukou pomalu a rovnoměrně tlačte obrobek přes hoblovací hřídel.
--	--

29.6.2 Srovnávání s otočeným srovnávacím dorazem


	• Můstkový ochranný kryt spusťte natolik dolů, aby byl hoblovací hřídel zakryt. • Přesuňte můstkový ochranný kryt směrem k obrobku a upevněte jej ve vzdálenosti cca 5 mm. • Při srovnávání položte obrobek na srovnávací stůl a jednou rukou jej přitlačte k srovnávacímu dorazu a srovnávacímu stolu. • Druhou rukou pomalu a rovnoměrně tlačte obrobek přes hoblovací hřídel.
--	--

29.6.3 Srovnávání krátkých obrobků

	• Při srovnávání krátkých obrobků používejte posuvný dřevěný blok nebo podobnou pomůcku! • Úhlový doraz a kryt hoblovacího hřídele nastavte podle velikosti posuvného dřevěného bloku. • Umístěte obrobek a pomalu a rovnoměrně jej posuvným dřevěným blokem posouvejte po hoblovacím hřídeli. • Po použití musí být posuvný dřevěný blok opět instalován ze strany stroje.
--	---



29.6.4 Srovnávání obrobků s malým průřezem



- Při srovnávání obrobků s malým průřezem bude namontován přídatný dřevěný úhelník!
- Dřevěný úhelník nebo podobnou pomůcku upevněte k úhlovému dorazu pomocí svorek, jak je znázorněno na obrázku.
- Při srovnávání položte obrobek na srovnávací stůl a přitlačte jej k přídatnému dřevěnému úhelníku a srovnávacímu stolu.
- Obrobek pomalu a rovnoměrně posouvejte po hoblovacím hřídeli.

29.7 Tloušťkování


OZNÁMENÍ



Pro tloušťkování obrobků je nutná přestavba hoblovacího stroje.

- Dlouhé vyčnívající obrobky musejí být dostatečně podepřeny! K tomuto účelu použijte vhodné pomocné prostředky, jako jsou podvalky apod. Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí vyskočení obrobku a/nebo převrácení stroje!
- Funkci tloušťkování používejte pouze ke zmenšení tloušťky obrobku s již srovnaným povrchem!
- U obrobků s rozdílnou tloušťkou je třeba měřit úběr třísek oproti maximální tloušťce. Obrobky musejí být nejprve obrobeny na straně s maximální tloušťkou.
- Před zahájením obrábění zkontrolujte, zda je používané dřevo bez cizích předmětů a suků, aby nedošlo k nebezpečnému zlomení.
- Hoblujte pouze obrobky, které pevně spočívají na stroji a mohou být bezpečně vedeny!
- Má-li být postupně obrobeno více dílů, měly by všechny díly stejné tloušťky procházet jeden po druhém bez změny nastavení.
- Obrábění provádějte od začátku, dokud nedosáhnete požadované tloušťky.

29.7.1 Přestavba ze srovnávání na tloušťkování



- Srovnávací doraz (1) a můstkový ochranný kryt (3) zatlačte zcela zpět a upevněte.
- Demontujte hadici sacího zařízení (2).
- Uvolněte upínací páku srovnávacích stolů (4). Přitom vtáhněte a otočte upínací páku.
- Srovnávací stoly (5) zcela vyklápějte, dokud nedojde k aretaci pojistky (6).
- Sklopte odsávací kryt (7).
- Odsávací hadici znovu namontujte na přípojku odsávání (8).

Při zpětné adaptaci na srovnávání postupujte v opačném pořadí. Přitom dodržujte následující pokyny:

Pojistka odsávacího krytu:

- Před sklopením odsávacího krytu vytáhněte pojistný kolík (9)

Pojistka srovnávacích stolů:



- Před zavřením srovnávacích stolů zvedněte pojistku (6)

OZNÁMENÍ



Při zpětné adaptaci na srovnávání spusťte tloušťkovací stůl do nejnižší polohy, aby nedošlo k jeho poškození.

**29.7.2 Tloušťkování obrobků**

 Směr práce	- Uvolněte upínací páku změny nastavení výšky tloušťkovacího hoblíku (1) a pomocí ručního kolečka pro nastavení výšky tloušťkovacího hoblíku (2) nastavte požadovanou výšku tloušťkovacího stolu. - Aktuální výška stolu se zobrazí na stupnici (3) a na počítadle (3). - Nastavte výšku stolu podle tloušťky obrobku snížené o požadovaný úběr třísek. - Maximální úběr třísek: viz technické údaje! OZNÁMENÍ: Na začátku procesu tloušťkování mohou mít obrobky ještě velmi rozdílné tloušťky - to je třeba zohlednit v nastaveném úběru třísek, aby nedošlo k přetížení stroje. - Výšku zafixujte pomocí upínací páky pro změnu nastavení výšky tloušťkovacího hoblíku. - Zapněte stroj - Chcete-li spustit stroj, přesuňte páku posuvu tloušťkovacího hoblíku (4) do horní polohy.
	- Vložte obrobek tak, aby obráběná plocha směřovala nahoru, a zatlačte jej dopředu - Obrobek bude protažen automatickým posuvem - Jakmile je polovina obrobku obrobena, přejděte na protilehlou stranu ovládání stroje a odeberte hotový obrobek. - Po ukončení pracovního procesu hoblovací stroj vypněte. - Před další prací vyčkejte, dokud se hoblovací hřídel nezastaví!

OZNÁMENÍ

	- Pokud jsou na dřevu zbytky pryskyřice, může být účelné nanést na stůl stroje tenkou vrstvu vhodného kluzného prostředku, aby obrobek rovnoměrně klouzal tloušťkovacím hoblíkem. - Pokud se obrobek již nepohybuje pomocí automatického posuvu, vytáhněte jej ručně. - Po skončení pracovního procesu vypněte stroj tlačítkem Stop a nastavte páku posuvu do dolní polohy (posuv deaktivován). - Před další prací vyčkejte, dokud se hoblovací hřídel nezastaví!
---	--

29.8 Po ukončení provozu**OZNÁMENÍ**

	Po ukončení prací musí být hoblovací stroj vypnut: - Stroj vypněte a odpojte jej od přívodu elektrického napětí. - Nastavte páku posuvu do dolní polohy (posuv deaktivován) (zamezení otlakům!). - Kryt hoblovacího hřídele nastavte tak, aby byl hoblovací hřídel zcela zakryt.
---	--

30 ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ, LIKVIDACE**VAROVÁNÍ**

	Ohrožení elektrickým napětím! Manipulace se strojem, který je stále připojen k přívodu elektrického napětí, může způsobit těžká zranění nebo smrt. → Před pracemi spojenými s údržbou a servisem vždy stroj odpojte od zdroje napětí a zajistěte jej proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.
---	--

30.1 Čištění

Pravidelné čištění zaručí dlouhou životnost vašeho stroje a je předpokladem bezpečného provozu. Proto zařízení vyčistěte po každém použití, minimálně však jednou týdně.

OZNÁMENÍ

	Nesprávné čisticí prostředky mohou narušit lak stroje. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, nitroředidla nebo jiné čisticí prostředky, které mohou poškodit lak stroje. Řiďte se údaji a pokyny výrobce čisticího prostředku. - Po každém použití odstraňte ze stroje špony a částice nečistot. - Provedte úpravu povrchů a lesklé části stroje namažte mazacím olejem neobsahujícím kyselinu (např. antikorozi prostředek WD40).
---	---



30.2 Údržba

Stroj je nenáročný na údržbu a udržovat je třeba jen málo částí. Bez ohledu na to je nutné okamžitě odstranit poruchy nebo závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost uživatele!

- Před každým použitím zkontrolujte bezvadný stav bezpečnostních prvků.
- Nejméně jednou týdně zkontrolujte utažení spojů.
- Bezvadný stav a čitelnost varovných a bezpečnostních nálepek na stroji pravidelně kontrolujte.
- Po provedení prací spojených s údržbou znovu nainstalujte ochranné prvky a zkontrolujte jejich funkci.

30.2.1 Plán údržby

Druh a stupeň opotřebení stroje ve velké míře závisí na provozních podmínkách. Níže uvedené intervaly platí při používání stroje ve stanovených mezích:

Interval	Komponenty	Aktivita
1x denně	Zařízení proti zpětnému rázu	Zařízení proti zpětnému rázu — alespoň jednou za pracovní směnu pohledem zkontrolovat, zda jsou v dobrém provozním stavu, např. zda kontaktní plocha nebyla poškozena nárazy a zda chapače padají zpět bez překážek vlastní vahou;
	Stroj	Vyčistit (od prachu a třísek)
Každý měsíc	Hnací řemen	Kontrola, popř. dotáhnout, resp. vyměnit za nový.
	Vtahovací/vytahovací válce	Kontrola a důkladně vyčistit
	Jednotka změny nastavení výšky	Kontrola, namazat
Jednou za ½ roku	Řetěz (posuv)	Kontrola poškození/opotřebení, namazat, popř. vyměnit
	Třecí kolo (posuv)	Kontrola poškození/opotřebení, popř. vyměnit

30.3 Kontrola/nastavení napnutí řemenu/výměna řemenu

Napnutí řemene je u nových strojů správně nastaveno z výroby. Dodatečné napínání řemenu je nutné z důvodu dilatace řemenu v průběhu provozu.

Pro kontrolu/nastavení, resp. výměnu řemenu je nutné odstranit srovnávací doraz a kryty řemenu/řetězu (1, 2). Uvolněte šrouby a vyvštěte kryty.

		OZNÁMENÍ Řemen nepřetěžujte! Řemen napínejte pouze do okamžiku, kdy je zaručen dostatečný výkon. max. 2-5mm
Zvýšení napnutí hnacího řemene: Povolte matice (3) a mírně je vyšroubujte. Nyní lze pohybovat motorem (4) ve směru (+) většího napnutí řemenu. Po dosažení správného napětí. Matice (3) opět pevně utáhněte.		Snížení napnutí hnacího řemene: Povolte matice (3) a mírně je vyšroubujte. Nyní lze pohybovat motorem (4) ve směru (-) menšího napnutí řemenu. Po dosažení správného napětí. Matice (3) opět pevně utáhněte.
Před výměnou hnací řemen (5) zcela povolte, stáhněte jej a vložte nový řemen. Poté opět proveďte správné napnutí řemenu.		
Před výměnou řemene posuvu stáhněte hnací řemen, řemen (6) zcela povolte, (posuv deaktivujte pákou posuvu tloušťkovacího hoblíku (7)) stáhněte jej a vložte nový řemen.		



Nakonec opět namontujte srovnávací doraz, opět zavěste kryt a upevněte jej pomocí šroubů.

30.4 Mazání jednotky změny nastavení výšky (tloušťkovacího hoblíku)

Ze stroje odstraňte třísky a prach.

Sejměte řemeny/kryt řetězu (uvolněte šrouby a vyvěste kryt).

Tloušťkovací stůl umístěte zcela nahoru.

Vyčistěte vřeteno/jednotku změny nastavení výšky a poté je namažte strojním mazivem.

Provedte tloušťkovacím stolem pohyb 1x nahoru a dolů, aby se mazivo rozdělilo.

Znovu namontujte kryt (zavěste kryt a pevně utáhněte šrouby).

30.5 Kontrola/čištění pojistky proti zpětnému rázu

Kontrola: Zařízení proti zpětnému rázu zvedněte. Musejí automaticky znovu spadnout zpět.

Vyčistit: Odstraňte třísky, resp. zbytky pryskyřice.

30.6 Kontrola/výměna třecího kola (posuvu)

Třecí plochy kola se časem opotřebují. Pokud jsou příliš opotřebované nebo je běhoun poškozen, je nutné kolo vyměnit.

1. Odstraňte řemen
2. Páka posuvu tloušťkovacího hoblíku musí být v dolní poloze (deaktivovaná)
3. Odstraňte šroub řemenice a vyměňte kolo a znovu je upevněte pomocí šroubu
4. Vložte řemen a obnovte správné napnutí řemenu.

30.7 Kontrola/mazání řetězu (posuvu)

Zkontrolujte, zda není řetěz poškozen (praskliny, vylomení). Abyste si prohlédli všechny části, můžete řetězem pohybovat otáčením třecího kola. Řetězy namažte běžným strojním mazivem.

30.8 Výměna/seřízení hoblovacích nožů (HOB410ECO)

OZNÁMENÍ




Hoblovací hřídel je koncipován pro ploché nože. Pokud je výsledek hoblování špatný, je třeba hoblovací nože vyměnit. Příslušné rozměry naleznete v technických údajích

VAROVÁNÍ



Ohrožení břity! Při práci na hoblovacím hřídeli vždy používejte ochranné rukavice! Poranění rukou o ostré břity



1. Přestavte stroj do režimu tloušťkování
2. Odsávací kryt musí být přitom otevřený, aby byl umožněn přístup k hoblovacímu hřídeli
3. Povolte šrouby klínových lišt (1)
4. Hoblovací nůž (3) je tlačěn nahoru přítlačnými pružinami (5)
5. Odstraňte klínové lišty (2) a hoblovací nůž (3)
6. Vyčistěte klínové lišty (2) a hoblovací hřídel (4)
7. Znovu instalujte nabroušený/nový hoblovací nůž (3) a klínovou lištu (2).
8. Šrouby klínové lišty (1) lehce utáhněte a proveďte nastavení
9. Seřizovací měrku (6: volitelné příslušenství: MEL2; 7: seřizovací měrka, která je součástí dodávky) nasadte na hoblovací hřídel a nastavte správnou výšku.
10. Šrouby klínové lišty (1) pevně utáhněte, abyste upevnili lištu (2). (Doporučený minimální utahovací moment 20 Nm)
11. Z důvodu nedostatečné upínací plochy nepoužívejte hoblovací nože s výškou menší než 19 mm
12. Postup opakujte u všech hoblovacích nožů

30.9 Výměna/otočení vyměnitelné břitové destičky (HOB410ECOSMW2)

OZNÁMENÍ




Hoblovací hřídel se spirálovým ostřím je koncipován pro vyměnitelné břitové destičky. Pokud je výsledek hoblování špatný, je nutné vyměnit/obrátit pouze poškozenou nebo otupenou vyměnitelnou břitovou destičku. Příslušné rozměry naleznete v technických údajích



VAROVÁNÍ



Ohrožení břity! Při práci na hoblovacím hřídeli se spirálovým ostrím vždy používejte ochranné rukavice! Poranění rukou o ostré břity



1. Přestavte stroj do režimu tloušťkování
2. Odsávací kryt musí být přitom otevřený, aby byl umožněn přístup k hoblovacímu hřídeli se spirálovým ostrím (1)
3. Odstraňte dřevěné třísky a prach z hlav šroubů vyměnitelné břitové destičky (2)
4. Klíčem na vyměnitelné břitové destičky (3) vyšroubujte šrouby destičky
5. Vyměnitelnou břitovou destičku (4) vyjměte
6. Místo vyměnitelné břitové destičky na hoblovacím hřídeli se spirálovým ostrím důkladně očistěte
7. Vyměnitelnou břitovou destičku po otočení rovněž důkladně vyčistěte
- OZNÁMENÍ:** Vyměnitelnou břitovou destičku lze 3x otočit
8. Vyměnitelnou břitovou destičku nyní vyměňte nebo otočte na další pozici
- OZNÁMENÍ:** Jako pomůcku k zapamatování doporučujeme vkládat novou vyměnitelnou břitovou destičku vždy s počátečním bodem (6) na stejném místě
9. Vyměnitelnou břitovou destičku upevněte pomocí šroubů destičky.
(Doporučený minimální utahovací moment 4 Nm)

30.10 Skladování

V případě nepoužívání skladujte stroj na suchém, nezámrzném a zamykatelném místě. Odpojte stroj od přívodu elektrického napětí. Zajistěte, aby ke stroji neměly přístup nepovolané osoby a zejména děti.

Provedte úpravu povrchů a lesklé části stroje namažte mazacím olejem neobsahujícím kyselinu (např. antikorozní prostředek WD40).

OZNÁMENÍ



Při nesprávném skladování se mohou důležité součásti poškodit a zničit. Zabalené nebo již rozbalené díly skladujte jen za určených okolních podmínek!

30.11 Likvidace



Dodržujte předpisy příslušné země o likvidaci odpadu. Stroj, jeho komponenty nebo provozní prostředky nikdy nelikvidujte spolu se zbytkovým odpadem. Pro informace, týkající se dostupných možností likvidace, popřípadě kontaktujte místní orgány. Pokud u specializovaného prodejce zakoupíte nový stroj nebo rovnocenný přístroj, je tento prodejce v určitých zemích povinen odborně zlikvidovat starý stroj.

31 ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

VAROVÁNÍ

**Ohrožení elektrickým napětím!**

Manipulace se strojem, který je stále připojen k přívodu elektrického napětí, může přivodit těžká zranění nebo smrt!

→ Před začátkem prací na odstraňování vad odpojte stroj od elektrického napájení!

Při řádném připojení stroje k přívodu elektrického napětí je možné již předem vyloučit mnoho případných zdrojů chyb.


Pokud nejste schopni řádně provádět potřebné opravy a/nebo k tomu nemáte předepsanou kvalifikaci, přizvěte k odstraňování problému vždy odborníka.

Chyba	Možná příčina	Odstranění
Stroj se po zapnutí nespustí nebo se během chodu naprázdno samočinně vypne	▪ Výpadek elektrického proudu ▪ Prodlužovací kabel není správně připojený nebo je vadný ▪ Motor nebo spínač je vadný	▪ Zkontrolovat pojistku přívodu elektrického napětí ▪ Zkontrolovat kabel a konektor ▪ Motor nebo spínač nechat zkontrolovat koncesovaným odborníkem v oboru elektro



Stroj se za provozu zastaví	- Nože hoblovacího hřídele jsou tupé - Práce s příliš velkou Rychlostí posuvu - Motorový jistič se aktivoval	- Zkontrolovat nože hoblovacího hřídele - Pokračovat v práci nižší podávací rychlostí - Vyčkat, dokud motor nezchladne
Stroj za provozu vibruje	- Nože hoblovacího hřídele jsou špatně nastaveny - Nerovný podklad nebo nejsou seřizeny patky	- Kontrola, zda mají nože hoblovacího hřídele stejnou výšku - Vyrovnat nerovnosti nastavením patek
Obrobek se při tloušťkování zasekne	- Nastaven příliš velký úběr třísek - Tloušťkovací stůl je znečištěný	- Zmenšit hloubku přísuvu a obrobek vícekrát obrobit - Vyčistit povrch stolu a ošetřit jej kluzným voskem
Nevyhovující povrch po obrábění	- Nože hoblovacího hřídele jsou tupé - Nerovnoměrné podávání obrobku	- Zkontrolovat nože hoblovacího hřídele - Obrobek podávat rovnoměrně a s konstantním tlakem
Drsný povrch po obrábění	Obrobek je příliš vlhký	Obrobek osušit nebo použít suchý materiál
Popraskaný povrch po obrábění	- Obrobek byl obráběn proti směru růstu - Nastaven příliš velký úběr třísek	- Obrobek obrábět v opačném směru - Zmenšit hloubku přísuvu a obrobek vícekrát obrobit

32 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM / SCHEMA ELECTRIQUE / SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ





33 ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / NÁHRADNÍ DÍLY

33.1 Ersatzteilbestellung / spare parts order / Commande de pièces détachées / Objednání náhradních dílů

(DE) Mit HOLZMANN-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhöhen die Lebensdauer.

HINWEIS



Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie! Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teile nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwenden.

Bestellen Sie die Ersatzteile direkt auf unserer Homepage – Kategorie ERSATZTEILE, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst

- über unsere Homepage – Kategorie SERVICE – ERSATZTEILANFORDERUNG,
- per Mail an service@holzmann-maschinen.at.

Geben Sie stets Maschinentype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir, mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind, falls Sie nicht über den Online-Ersatzteilkatalog anfragen.

(EN) With original HOLZMANN spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the installation time and elongate your products lifespan.

NOTE



The installation of parts other than original spare parts leads to the loss of the guarantee! Therefore: When replacing components/parts, only use spare parts recommended by the manufacturer.

Order the spare parts directly on our homepage – category SPARE PARTS or contact our customer service

- via our Homepage – category SERVICE - SPARE PARTS REQUEST,
- by e-mail to service@holzmann-maschinen.at.

Always state the machine type, spare part number and designation. To prevent misunderstandings, we recommend that you add a copy of the spare parts drawing with the spare parts order, on which the required spare parts are clearly marked, especially when not using the online-spare-part catalogue.

(FR) Les pièces de rechange HOLZMANN sont conçues pour correspondre idéalement. La précision d'ajustage optimale des pièces réduisent les temps de pose et augmentent la durée de vie.

AVIS



Le montage de pièces autres que les pièces de rechange d'origine entraîne la perte de la garantie ! Par conséquent, la règle est la suivante : Utiliser uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant pour le remplacement des composants/pièces.

Commandez les pièces de rechange directement sur notre page d'accueil – catégorie PIÈCES DE RECHANGE, ou contactez notre service client

- via notre page d'accueil – Catégorie SERVICE – DEMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE,
- par e-mail à l'adresse service@holzmann-maschinen.at.

Toujours indiquer le type de machine, le numéro de pièce de rechange et la désignation. Afin d'éviter tout malentendu, nous vous recommandons de joindre une copie du plan des pièces détachées à la commande de pièces détachées, sur laquelle les pièces détachées requises sont clairement indiquées, si vous ne faites pas la demande via le catalogue de pièces de rechange en ligne.

(CZ) V podobě náhradních dílů HOLZMANN používáte náhradní díly, které jsou vzájemně zkoordinovány. Optimální přesnost lícování dílů zkracuje dobu montáže a prodlužuje životnost.

OZNÁMENÍ



Montáž jiných než originálních náhradních dílů způsobí ztrátu záruky! Proto platí: Při výměně komponent/dílů používejte jen výrobcem doporučené náhradní díly.

Náhradní díly objednávejte přímo na naší domovské stránce – kategorie NÁHRADNÍ DÍLY, nebo kontaktujte náš zákaznický servis


- přes naši domovskou stránku – kategorie SERVIS – POŽADAVEK NÁHRADNÍCH DÍLŮ,
- e-mailem na service@holzmann-maschinen.at.

Vždy uveďte typ stroje, číslo náhradního dílu a označení. Abychom předešli nedorozumění, doporučujeme přiložit k objednávce náhradních dílů kopii výkresu náhradních dílů, na které jsou potřebné náhradní díly jasné označeny, pokud neprovádíte poptávku pomocí internetového katalogu náhradních dílů.



33.2 Explosionszeichnung / Exploded view / Vue éclatée / Vykres v rozloženém stavu


Frame assembly-SHEET A



No.	Description	No.	Description
1	Handle	26	Scale
2	Hexagon screw	27	Press plate
3	Scale	28	Press rod
4	Left guard	29	Hexagon screw
5	Frame	30	Screw
6	No-pull off	31	Seat plate
7	Switch box	32	Safety switch
8	Emergency knob	33	Locking nut
9	Screw	34	Locking nut
10	Locking washer	35	Flat washer
11	Hexagon screw	36	Locking nut
12	Big washer	37	Retaining ring
13	Hexagon screw	38	Locking nut
14	Stop knob	39	Tension wheel
15	Start knob	40	Bearing
16	Switch box cover	41	Sleeve
17	Screw	42	Round washer
18	Retaining ring	43	Bolt
19	Handle sleeve	44	Window plate
20	Handle	45	Handle
21	Spring	46	Relay plate
22	Screw	47	Flat washer
23	Ball bolt	48	Hexagon screw
24	Hexagon nut	49	Screw
25	3 phase plug	50	Relay box




Tool carrier assembly-SHEET B



No.	Description	No.	Description
1	Left shaft sleeve	27	Spacer
2	Pin cover	28	Anti-back rod
3	Hexagon screw	29	Infeed roller
4	Protection guard	30	Big chain wheel
5	Spring washer	31	Hexagon locking nut
6	Round washer	32	Round pin
7	Big washer	33	Fixing screw
8	Left cutter bracket	34	Flat washer
9	Spring	35	Small wheel
10	Right shaft sleeve	36	Screw
11	Position pin	37	Square screw
12	Outfeed roller	38	Press block
13	Dust plate	39	Knife
14	Support rod	40	Cutterblock
15	Hexagon nut	41	Bearing
16	Big washer	42	Right guard
17	Dust collector	43	Big washer
18	Hexagon screw	44	Fixing screw
19	Anti-back block	45	Cutterblock wheel
20	Right cutter bracket	46	Flat key
21	Retaining ring	47	Thin nut
22	Washer	48	Oil mouth
23	Press spring	49	Hexagon screw
24	Screw	50	Spacer block
25	Hexagon screw	51	Spiral cutterhead
26	Rod		




Press planing machine assembly-SHEET C



No.	Description	No.	Description
1	Fixing screw	23	Holder seat
2	Needle	24	Thread rod
3	Thicknesser table	25	Thread sleeve
4	Scale bar	26	Hexagon nut
5	Hexagon screw	27	Hexagon screw
6	Ring	28	Hexagon screw
7	Flat washer	29	Big washer
8	Locking rod	30	Big washer
9	Hexagon nut	31	Hexagon screw
10	Hexagon nut	32	Gear
11	Adjustable handle	33	Spring washer
12	Handwheel	34	Position sleeve
13	Fixing screw	35	Locking plate
14	Fixing screw	36	Lifting sleeve
15	Flange	37	Hexagon screw
16	Flat washer	38	Spring washer
17	Hexagon screw	39	Flat washer
18	Lifting shaft	40	Hexagon screw
19	Retaining ring	41	Fixing screw
20	Retaining ring	42	Extension table support
21	Bearing	43	Roller
22	Rolling shaft sleeve	44	Hexagon screw




Discharging platform assembly-SHEET D



No.	Description	No.	Description
1	Cutterblock protection plate assy.	18	Support seat
2	Connection rod	19	Eccentric wheel
3	Locking nut	20	Fixing screw
4	Flat washer	21	Fixing screw
5	Hexagon screw	22	Flat washer
6	Shoulder screw	23	Hexagon screw
7	Fixing screw	24	Support rod
8	Connection rod	25	Fixing screw
9	Connection rod	26	Hexagon screw
10	Hexagon nut	27	Guide plate
11	Locking rod	28	Locking nut
12	Lifting bracket	29	Washer
13	Fixing screw	30	Support bracket
14	Washer	31	Hexagon screw
15	Hexagon nut	32	Eccentric shaft
16	Hexagon screw	33	Planner table
17	Torsion spring		


Feed table assembly-SHEET E



No.	Description	No.	Description
1	Front lifting	18	Hexagon screw
2	Locking nut	19	Torsion spring
3	Connection rod	20	Support seat
4	Hexagon screw	21	Hexagon screw
5	Hexagon nut	22	Thin nut
6	Flat washer	23	Fixing screw
7	Locking rod	24	Flat washer
8	Shoulder bolt	25	Hexagon screw
9	Connection rod	26	Locking nut
10	Handle	27	Washer
11	Handle	28	Support rod
12	Fixing screw	29	Guide plate
13	Washer	30	Fixing screw
14	Planner table	31	Hexagon screw
15	Hexagon screw	32	Holder bracket
16	Hexagon nut	33	Hexagon screw
17	Support block	34	Eccentric shaft




Drive system assembly-SHEET F




No.	Description	No.	Description
1	Handle sleeve	18	Gear wheel
2	Press plate	19	Small gear
3	Hexagon screw	20	Bearing
4	Hexagon nut	21	V-belt
5	Spring	22	V-belt
6	Turning shaft	23	Chain
7	Hexagon screw	24	Retaining ring
8	Motor	25	Spacer
9	Extra washer	26	Retaining ring
10	Spring washer	27	Washer
11	Nut	28	Chain wheel sleeve
12	Fixing screw	29	Chain shaft
13	Motor pulley	30	Handle
14	Holder plate	31	Hexagon bolt
15	Gear	32	Flat washer
16	Pulley shaft	33	Locking nut
17	Fixing screw		

Material baffle assembly-SHEET G



No.	Description	No.	Description
1	Locking nut	19	Hexagon nut
2	Support seat	20	Flat washer
3	Screw	21	Needle
4	Screw	22	Flat washer
5	Flat washer	23	Fence bracket
6	Spring washer	24	Left support arm
7	Hexagon nut	25	Hexagon nut
8	Flat washer	26	Round washer
9	Thread rod	27	Locking column
10	Cap nut	28	Hexagon nut
11	Screw	29	Adjustable handle
12	Rip fence	30	Angle ruler
13	Long pin	31	Hexagon nut
14	Square nut	32	Locking tube
15	Thick washer	33	Locking sleeve
16	Big washer	34	Hexagon nut
17	Cap nut	35	Right support arm
18	Spring washer	36	Hexagon nut

Tool shaft protection plate assembly-SHEET H



No.	Description	No.	Description
1	Knob handle	17	Fixation plate
2	Thread rod	18	Knob handle
3	Spring	19	Nylon bolt
4	Support arm	20	Locking nut
5	Flat washer	21	Sliding sleeve support
6	Locking nut	22	Hex head bolt
7	Nut cover	23	Nut cover
8	Locking support body	24	Hex lock nut
9	Flat washer	25	Nylon washer
10	Thick washer	26	Screw head shaft
11	Spring washer	27	Screw head shaft
12	Hexagon nut	28	Locking handle
13	Long rod	29	Pin
14	Cutterhead guard	30	Locking support
15	End cover	31	Locking spring
16	Sliding sleeve	32	Hexagon screw



34 ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / PŘÍSLUŠENSTVÍ

34.1 HOB410ECO-ET

Montage:

- Schrauben (2) wie abgebildet am Dickenhobeltisch montieren (große Scheibe (3) außen, kleine Scheibe (4) und Mutter (5) innen)
- Erweiterungstisch (6) einhängen und mit Schrauben und Mutter fixieren (noch nicht ganz anziehen!)
- Mit Wurmschrauben (7) die Höhe nivellieren
- Schrauben und Muttern fest anziehen

Assembly:

- Mount the screws (2) on the thicknessing table as shown (large washer (3) on the outside, small washer (4) and nut (5) on the inside)
- Attach the extension table (6) and secure with screws and nut (do not tighten completely!)
- Level the height with worm screws (7)
- Tighten the screws and nuts

Montage :

- Monter les vis (2) comme illustré sur le rabot d'usinage en épaisseur (grande rondelle (3) extérieure, petite rondelle (4) intérieure et écrou (5) intérieur)
- Accrocher la table d'extension (6) et la fixer avec des vis et des écrous (ne pas serrer à fond !)
- Régler la hauteur avec des goujons filetés (7)
- Serrer les vis et les écrous à fond

Montáž:

- Namontujte šrouby (2) na tloušťkovací stůl podle obrázku (velká podložka (3) vně, malá podložka (4) a matice (5) uvnitř)
- Rozšiřovací stůl (6) zavěste a upevněte šrouby a maticemi (ještě zcela nedotahujte!)
- Provedte nivelaci výšky pomocí stavěcích šroubů se zářezem (7)
- Šrouby a matice pevně dotáhněte

(DE) Optionales Zubehör finden Sie online auf der Produktseite, Kategorie EMPFOHLENES ZUBEHÖR ZUM PRODUKT.

(EN) Optional accessories can be found online on the product page, category RECOMMENDED PRODUCT ACCESSORIES.

(FR) Des accessoires en option sont disponibles en ligne sur la page produit, catégorie ACCESSOIRES RECOMMANDÉS POUR LE PRODUIT.

(CZ) Volitelné příslušenství najdete na internetu na stránce výrobku, kategorie DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÝROBKU.



37 GARANTIEERKLÄRUNG (DE)

1.) Gewährleistung

HOLZMANN MASCHINEN GmbH gewährt für elektrische und mechanische Bauteile eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für den nicht gewerblichen Einsatz;

bei gewerblichem Einsatz besteht eine Gewährleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Käufers. HOLZMANN MASCHINEN GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht alle Artikel des Sortiments für den gewerblichen Einsatz bestimmt sind. Treten innerhalb der oben genannten Fristen/Mängel auf, welche nicht auf im Punkt „Bestimmungen“ angeführten Ausschlussdetails beruhen, so wird HOLZMANN MASCHINEN GmbH nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

2.) Meldung

Der Händler meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät an HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von HOLZMANN MASCHINEN GmbH abgeholt oder vom Händler an HOLZMANN MASCHINEN GmbH gesandt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit HOLZMANN MASCHINEN GmbH werden nicht akzeptiert und können nicht angenommen werden. Jede Retoursendung muss mit einer von HOLZMANN MASCHINEN GmbH übermittelten RMA-Nummer versehen werden, da ansonsten eine Warenannahme und Reklamations- und Retourbearbeitung durch HOLZMANN MASCHINEN GmbH nicht möglich ist.

3.) Bestimmungen

- a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Holzmann Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.
- b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Gerät aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht als Gewährleistungsanspruch akzeptiert.
- c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie z. B. Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sageblätter, Hydrauliköle, Ölfiltern, Gleitbacken, Schalter, Riemen, usw.
- d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten, welche durch unsachgemäße Verwendung, durch Fehlgebrauch des Gerätes (nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend) oder durch Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanleitungen, oder höhere Gewalt, durch unsachgemäße Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder den Geschäftspartnern selbst, durch die Verwendung von nicht originalen HOLZMANN Ersatz- oder Zubehörteilen, verursacht sind.
- e) Entstandene Kosten (Frachtkosten) und Aufwendungen (Prüfkosten) bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Geschäftspartnern oder Händler in Rechnung gestellt.
- f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorauskasse oder Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inklusive Frachtkosten) der HOLZMANN MASCHINEN GmbH.
- g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Geschäftspartnern eines HOLZMANN Händlers, welcher das Gerät direkt bei der HOLZMANN MASCHINEN GmbH erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind bei mehrfacher Veräußerung des Gerätes nicht übertragbar

4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen

Die HOLZMANN MASCHINEN GmbH haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes. Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstausfälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. HOLZMANN MASCHINEN GmbH besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.

SERVICE

Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend geeigneten Fachfirmen durchgeführt werden. Es steht Ihnen auch die HOLZMANN MASCHINEN GmbH weiterhin gerne mit Service und Reparatur zur Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindliche Kostenanfrage

- per Mail an service@holzmann-maschinen.at.
- oder nutzen Sie das Online Reklamations- bzw. Ersatzteilbestellformular, zur Verfügung gestellt auf unserer Homepage – Kategorie SERVICE.



38 GUARANTEE TERMS (EN)

1.) Warranty

For mechanical and electrical components Company HOLZMANN MASCHINEN GmbH grants a warranty period of 2 years for DIY use and a warranty period of 1 year for professional/industrial use - starting with the purchase of the final consumer (invoice date).

In case of defects during this period which are not excluded by paragraph 3, Holzmann will repair or replace the machine at its own discretion.

2.) Report

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect to HOLZMANN MASCHINEN GmbH. If the warranty claim is legitimate, HOLZMANN MASCHINEN GmbH will pick up the defective machine from the dealer. Return shipments by dealers which have not been coordinated with HOLZMANN MASCHINEN GmbH will not be accepted. A RMA number is an absolute must-have for us - we won't accept returned goods without an RMA number!

3.) Regulations

a) Warranty claims will only be accepted when a copy of the original invoice or cash voucher from the trading partner of HOLZMANN MASCHINEN GmbH is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the accessories belonging to the machine are missing.

b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the machine. Defects due to incorrect usage through the final consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either.

c) Excluded are defects on wearing parts such as carbon brushes, fangers, knives, rollers, cutting plates, cutting devices, guides, couplings, seals, impellers, blades, hydraulic oils, oil filters, sliding jaws, switches, belts, etc.

d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original Holzmann spare parts or accessories.

e) After inspection by our qualified staff, resulted costs (like freight charges) and expenses for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer.

f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance payment or dealer's invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of HOLZMANN MASCHINEN GmbH.

g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized HOLZMANN MASCHINEN GmbH dealer who directly purchased the machine from HOLZMANN MASCHINEN GmbH. These claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

4.) Claims for compensation and other liabilities

The liability of company HOLZMANN MASCHINEN GmbH is limited to the value of goods in all cases.

Claims for compensation because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects during the warranty period will not be accepted.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH insists on its right to subsequent improvement of the machine.

SERVICE

After Guarantee and warranty expiration specialist repair shops can perform maintenance and repair jobs. But we are still at your service as well with spare parts and/or product service. Place your spare part/repair service cost inquiry by

- Mail to service@holzmann-maschinen.at.
- Or use the online complaint order formula provided on our homepage – category service.



39 DÉCLARATION DE GARANTIE (FR)

1.) Garantie

HOLZMANN MASCHINEN GmbH accorde une période de garantie de 2 ans pour les composants électriques et mécaniques destinés à un usage non-commercial ;

pour un usage commercial, la période de garantie est d'1 an, à compter de l'achat de l'utilisateur/acheteur final. HOLZMANN MASCHINEN GmbH souligne expressément que tous les articles de la gamme ne sont pas destinés à un usage commercial. Si des défauts surviennent dans les délais susmentionnés/défauts qui ne sont pas basés sur les détails d'exclusion énumérés dans les « Dispositions », HOLZMANN MASCHINEN GmbH réparera ou remplacera l'appareil à sa propre discrétion.

2.) Message

Le revendeur signale par écrit à HOLZMANN MASCHINEN GmbH le défaut qui s'est produit sur l'appareil. Si la demande de garantie est justifiée, l'appareil sera retiré chez le revendeur HOLZMANN MASCHINEN GmbH ou envoyé à HOLZMANN MASCHINEN GmbH par le revendeur. Les retours sans accord préalable avec HOLZMANN MASCHINEN GmbH ne seront pas acceptés. Chaque envoi retourné doit être muni d'un numéro RMA fourni par HOLZMANN MASCHINEN GmbH, sinon l'acceptation des marchandises et le traitement des réclamations et des retours par HOLZMANN MASCHINEN GmbH ne seront pas possibles.

3.) Dispositions

a) Les demandes de garantie ne seront acceptées que si l'appareil est accompagné d'une copie de la facture originale ou d'un reçu de caisse du partenaire commercial de la société Holzmann. La garantie est annulée si l'appareil n'est pas rapporté complet avec tous les accessoires pour la collecte.

b) La garantie exclut les travaux gratuits de contrôle, de maintenance, d'inspection ou d'entretien sur l'équipement. Les défauts dus à une mauvaise utilisation par l'utilisateur final ou son revendeur ne seront pas non plus acceptés comme réclamation au titre de la garantie.

c) Sont exclus les défauts des pièces d'usure telles que les balais de charbon, les sacs collecteurs, les couteaux, les rouleaux, les plaques de coupe, le matériel de coupe, les guides, les accouplements, les joints, les roues, les lames de scie, les huiles hydrauliques, les filtres à huile, les mâchoires coulissantes, les interrupteurs, les courroies, etc.

d) Sont exclus les dommages causés aux appareils par une utilisation incorrecte, par une mauvaise utilisation de l'appareil (non conforme à son utilisation normale) ou par le non-respect des instructions de service et de maintenance, ou par la force majeure, par des réparations ou des modifications techniques inappropriées effectuées par des ateliers non autorisés ou par les partenaires commerciaux eux-mêmes, par l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires HOLZMANN non originaux.

e) Les frais occasionnés (frais de transport) et les dépenses (frais d'inspection) en cas de réclamations injustifiées au titre de la garantie seront facturés au partenaire commercial ou au revendeur après examen par notre personnel spécialisé.

f) Appareils en dehors de la période de garantie : La réparation n'est effectuée qu'après paiement anticipé ou facture du revendeur selon le devis (frais de transport inclus) de la société HOLZMANN MASCHINEN GmbH.

g) Les droits de garantie ne sont accordés que pour les partenaires commerciaux d'un revendeur HOLZMANN qui a acheté l'appareil directement auprès de HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Ces droits ne sont pas transférables si l'appareil est vendu plusieurs fois

4.) Demandes de dommages-intérêts et autres responsabilités

La responsabilité de la société HOLZMANN MASCHINEN GmbH se limite dans tous les cas à la valeur marchande de l'appareil. Les droits à dommages-intérêts pour cause de mauvais fonctionnement, de défauts, ainsi que de dommages indirects ou de manque à gagner dus à un défaut pendant la période de garantie ne sont pas reconnus. La société HOLZMANN MASCHINEN GmbH insiste sur le droit légal de réparer un appareil.

SERVICE

Après l'expiration de la période de garantie, les travaux de réparation peuvent être effectués par des entreprises spécialisées appropriées. La société HOLZMANN MASCHINEN GmbH se tient à votre disposition pour vous aider en matière de service et de réparation. Dans ce cas, faites une demande de devis sans engagement

- par e-mail à l'adresse service@holzmann-maschinen.at.
- ou utilisez le formulaire de réclamation ou de commande de pièces de rechange en ligne mis à disposition sur notre page d'accueil - Catégorie SERVICE.



40 PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE (CZ)

1.) Poskytování záruky

Společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH poskytuje na elektrické a mechanické součásti pro nekomerční použití záruční dobu 2 roky;

pro komerční použití je poskytována záruka 1 rok od data zakoupení koncovým spotřebitelem/kupujícím. Společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH výslovně upozorňuje, že ne všechny položky sortimentu jsou určeny pro komerční použití. Pokud se ve výše uvedených lhůtách vyskytnou závady, které nejsou založeny na údajích o vyloučení uvedených v bodě „Ustanovení“, společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH přístroj podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

2.) Hlášení

Prodejce písemně oznámí vzniklou závadu na přístroji společnosti HOLZMANN MASCHINEN GmbH. V případě oprávněného nároku ze záruky si společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH přístroj vyzvedne u prodejce nebo ji prodejce zašle společnosti HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Vracené zásilky nebudou bez předchozí dohody se společností HOLZMANN MASCHINEN GmbH akceptovány a nemohou být přijaty. Každá vrácená zásilka musí být opatřena číslem RMA předaným společností HOLZMANN MASCHINEN GmbH, protože jinak společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH nebude moci přijmout zboží a zpracovat reklamací a vrácení.

3.) Ustanovení

a) Nároky ze záruky budou uznány pouze v případě, že k přístroji bude přiložena kopie originálu faktury nebo pokladního dokladu od obchodního partnera společnosti Holzmann. Nárok na záruku zanikne, pokud přístroj nebude nahlášena k vyzvednutí se všemi díly příslušenství.

b) Záruka se nevztahuje na bezplatnou kontrolu, údržbu, inspekci nebo servisní práce na přístroji. Závady způsobené nesprávným používáním koncovým uživatelem nebo prodejcem nebudou rovněž uznány jako nárok ze záruky.

c) Vyloučeny jsou závady na dílech podléhajících rychlému opotřebení, jako jsou uhlíkové kartáče, zachytňné vaky, nože, válce, řezné desky, řezná zařízení, vodítka, spojky, těsnění, oběžná kola, lopatky, hydraulické oleje, olejové filtry, posuvné čelisti, spínače, řemeny atd.

d) Vyloučeny jsou škody na přístrojích způsobené nesprávným používáním, nesprávným používáním přístroje (v rozporu s jeho obvyklým účelem) nebo nedodržením návodu k obsluze a údržbě, nebo vyšší mocí, neodbornými opravami či technickými úpravami, provedenými neautorizovanými servisy nebo samotným obchodním partnerem, použitím neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství HOLZMANN.

e) Vzniklé náklady (náklady na dopravu) a výdaje (náklady na prohlídku) budou v případě neoprávněných nároků ze záruky po kontrole našimi odbornými pracovníky fakturovány obchodnímu partnerovi nebo prodejci.

f) Zařízení mimo záruční dobu: Oprava bude provedena pouze po zaplacení zálohy nebo faktury prodejce v souladu s odhadem nákladů (včetně nákladů na dopravu) společností HOLZMANN MASCHINEN GmbH.

g) Nároky ze záruky budou přiznány pouze obchodnímu partnerovi prodejce HOLZMANN, který zakoupil zařízení přímo od společností HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Tyto nároky jsou v případě vícenásobného prodeje zařízení nepřenosné.

4.) Nároky na náhradu škody a jiná ručení

Odpovědnost společnosti HOLZMANN MASCHINEN GmbH je ve všech případech omezena jen na zboží hodnotu přístroje. Nároky na náhradu škody způsobené špatným výkonem, vadami, jakož i následnými škodami nebo ušlým ziskem v důsledku vady během záruční doby se neuznávají. Společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH trvá na zákonném právu na opravu přístroje.

SERVIS

Po uplynutí záruční doby mohou opravy a údržbu provádět odborné způsobilé firmy. Společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH vám také bude ráda nadále pomáhat se servisem a opravami. V takovém případě prosím zašlete nezávaznou poptávku na cenu

- e-mailem na service@holzmann-maschinen.at.
- nebo použijte online formulář pro reklamací, resp. objednávku náhradních dílů, který naleznete na naší domovské stránce - kategorie SERVIS.

41 PRODUKTBEOBACHTUNG | PRODUCT MONITORING

(DE) Wir beobachten unsere Produkte auch nach der Auslieferung.

Um einen ständigen Verbesserungsprozess gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen und Ihren Eindrücken beim Umgang mit unseren Produkten abhängig:

- Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten
- Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten
- Erfahrungen, die für andere Benutzer wichtig sein können

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu notieren und an diese per E-Mail oder Post an uns zu senden:

(EN) We monitor the quality of our delivered products in the frame of a Quality Management policy.

Your opinion is essential for further product development and product choice. Please let us know about your:

- Impressions and suggestions for improvement.
- Experiences that may be useful for other users and for product design
- Experiences with malfunctions that occur in specific operation modes

We would like to ask you to note down your experiences and observations and send them to us via E-mail or by post:

Meine Beobachtungen / My experiences:

Name / Name: Produkt / Product: Kaufdatum / Purchase date: Erworben von / purchased from: E-Mail/ e-mail: Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! / Thank you for your kind cooperation!

KONTAKTADRESSE / CONTACT:

HOLZMANN Maschinen GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA

Tel: +43 7289 71562 0

info@holzmann-maschinen.at

www.holzmann-maschinen.at